

水利統計簡訊

STA. 236

101年1月6日 星期五

為提升水利工程品質，施工中混凝土鑽心取樣抽驗，分為水利署抽驗及執行單位自行抽驗二種。100年本署共抽驗所屬各河川局計3件，全數合格。由執行單位自行抽驗部分總計抽驗1,670件，合格率为99.40%，其中第五、七、九河川局之合格率均為100%，第十河川局之合格率最低為98.47%，次為第二河川局之98.48%；總合格率为99.40%，最低亦為第十河川局之98.50%。


100年施工中混凝土鑽心取樣抽驗結果統計表

執行單位	抽驗機關	抽驗件數			合格率(%)
		合計	合格	不合格	
	合計	1,673	1,663	10	99.40
	水利署抽驗	3	3	-	100.00
	執行單位抽驗	1,670	1,660	10	99.40
第二河川局	合計	198	195	3	98.48
	水利署抽驗	1	1	-	100.00
	執行單位抽驗	197	194	3	98.48
第三河川局	合計	455	453	2	99.56
	水利署抽驗	-	-	-	-
	執行單位抽驗	455	453	2	99.56
第四河川局	合計	113	112	1	99.12
	水利署抽驗	-	-	-	-
	執行單位抽驗	113	112	1	99.12
第五河川局	合計	121	121	-	100.00
	水利署抽驗	-	-	-	-
	執行單位抽驗	121	121	-	100.00
第七河川局	合計	6	6	-	100.00
	水利署抽驗	-	-	-	-
	執行單位抽驗	6	6	-	100.00
第八河川局	合計	508	506	2	99.61
	水利署抽驗	-	-	-	-
	執行單位抽驗	508	506	2	99.61
第九河川局	合計	139	139	-	100.00
	水利署抽驗	-	-	-	-
	執行單位抽驗	139	139	-	100.00
第十河川局	合計	133	131	2	98.50
	水利署抽驗	2	2	-	100.00
	執行單位抽驗	131	129	2	98.47

資料來源：經濟部水利署工程事務組。

編製單位：經濟部水利署會計室

100年施工中混凝土鑽心取樣抽驗結果統計圖



	水利署抽驗	執行單位抽驗	合計
第二河川局	100.00	98.48	98.48
第三河川局	-	99.56	99.56
第四河川局	-	99.12	99.12
第五河川局	-	100.00	100.00
第七河川局	-	100.00	100.00
第八河川局	-	99.61	99.61
第九河川局	-	100.00	100.00
第十河川局	100	98.47	98.50