

## 六、地層下陷概況

截至98年止以屏東縣最大累積下陷總量3.28公尺最多，彰化縣最大累積下陷總量2.51公尺次之，雲林縣最大累積下陷總量2.43公尺再次之。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。本署98年檢測地層下陷速率以雲林縣7.4公分／年為最嚴重，彰化縣5.7公分／年次之，臺南縣5.5公分／年再次之。（如表6）

下陷速率  
(公分／年)

圖7、地層下陷概況  
民國98年度

