

何姓溪滯洪池新建工程  
會議紀錄

一、開會目的：職業安全推動情形檢討

二、開會地點：工地現場會議室

三、開會日期：108年6月6日

下午 3 時 10 分

四、主持人：林永祥

紀錄：張婉真

五、參加人員：(如下列簽名)(請註明職稱)

經濟部水利署第二河川局：

溫振華

吳美雅

青創工程顧問有限公司

吳永發

吳永發

鴻田營造股份有限公司：

陳美李、翁鍾新

鴻慶鋼

## 六、討論情形：

針對工地應辦理之職安衛事項逐項確認辦理情形。

## 七、結論：

(一)工區內請再增加職安標語，提醒進入工區人員注意安全。

(二)職安器材放置場所應在各器材位置有明確標示，以利使用。

(三)工區內護欄有部份穩固性不足，請檢討改善。

(四)入流工處上下設備不符合規定，請改善。

(五)其餘待辦事項請持續積極推動，並依預定期程完成。