

何姓溪滯洪池新建工程
會議紀錄

一、開會目的：職業安全推動情形檢討

二、開會地點：工地現場會議室

三、開會日期：108年6月24日 上午 時 分

四、主持人：林松輝 紀錄：

五、參加人員：(如下列簽名)(請註明職稱)
經濟部水利署：

林志鴻

經濟部水利署第二河川局：

溫震華 吳毓華 黃曼華 呂聿禎

吳曼雅

青創工程顧問有限公司：

吳玉琴 蔡博青

羅曜如

鴻田營造股份有限公司：

許鍾新 陳美李

六、討論情形：

針對工地應辦理之職安衛事項逐項確認辦理情形。

七、結論：

- (一) 車輛出入口張貼工地聯絡人資訊，俾利載送機具及材料之車輛抵達工區時換證進場。
- (二) 每日人員及車輛進出工地資訊應同時登載於管控表及施工日誌。
- (三) 人員進入工地實行酒精檢測。
- (四) 車行便道之鋼板鋪設宜採防滑處理。
- (五) 工區內設立速限標誌。
- (六) 緊急撤離流程圖應張貼在工區明顯處。
- (七) 工區內及驛站處張貼職安設備布置平面圖。
- (八) 與分包商契約加註團體保險投保或由鴻田營造協助投保再由價金扣除保費。
- (九) 7/11 工地審查當日現場停留點預計 4 處，各處皆派 1 員負責說明，說明內容由劉技師撰寫。
- (十) 現場圍籬(近公道五路側)透明塑膠布幕補齊。
- (十一) 水尺上方屋形裝置固定。

(十二) 臨河側護欄加裝防護網。

(十三) 其餘待辦事項請持續積極推動，並依預定期程完成。