

何姓溪滯洪池新建工程
會議紀錄

一、開會目的：職業安全推動情形檢討

二、開會地點：工地現場會議室

三、開會日期：108年7月1日 上午11時0分

四、主持人：林玉祥 紀錄：張如真

五、參加人員：(如下列簽名)(請註明職稱)

經濟部水利署第二河川局：

溫展華 呂事德

青創工程顧問有限公司：

戴景舟

吳子奇
鍾耀如

鴻田營造股份有限公司：

許銘鈞

黃峰銘

六、討論情形：

針對工地應辦理之職安衛事項逐項確認辦理情形。

七、結論：

- (一) 加強檢視工相關安全措施，若有施工架、支撐，均應符合相關標準。
- (二) 挖土機除非有核可，否則不能進行吊掛作業，請再確認現場挖土機情形。
- (三) 部份外露鋼筋無護套，請全面檢視及改善。
- (四) 休息區建議增設高溫宣導相關資料，以提昇施工人員知能。
- (五) 工區內電線請加強整理。
- (六) 請再確認職安相關文件是否完妥。
- (七) 其餘待辦事項請持續積極推動，並依預定期程完成。