

113年度鳳山溪拔子窟堤防及霄裡溪五分埔二號堤防水防道路維修改善工程

民眾參與及生態檢核現勘會議紀錄

壹、訪談時間：113年11月13（星期三）下午1時30分

貳、訪談地點：新竹縣新埔鎮霄裡溪五分埔二號堤防

參、參與人員：（詳簽到簿）

肆、工程目的及概要：

新竹縣新埔鎮霄裡溪五分埔二號堤防水防道路修繕刨鋪約600公尺；竹北市鳳山溪拔子窟堤防水防道路修繕刨鋪約900公尺。

伍、訪談意見：

一、新竹縣新埔鎮五埔里里長陳保良：

1. 施工期間周邊有替代道路，工程不會影響居民日常通行。
2. 此地的排水問題並不嚴重，但路面老舊破損不平整需要修繕以保障用路人安全。
3. 這裡的工法是道路外側比較高，內側比較低，水流會流入道路內側的水溝。

二、荒野保護協會新竹分會榮譽理事長劉月梅：

1. 道路鋪設時須注意排水與洩水坡度，此地的並無敏感嚴重的生態議題。
2. 這裡雖是石虎潛在棲地，但目前並無石虎出沒紀錄。
3. 溪濱草叢可能有臺灣黑眉錦蛇棲息，但本次工程僅在路面上進行，並不會涉及蛇類的棲地。
4. 注意工程廢料處理問題，工程廢料應集中處理並運

出工區外，不應留滯工區影響周邊生態環境。

陸、結論：

感謝新竹縣新埔鎮五埔里里長陳保良、荒野保護協會新竹分會榮譽理事長劉月梅兩位專家的寶貴建議，後續將請生態檢核委託廠商協助本分署針對本次的諮詢建議，進行調查及監測，以完善本案生態保育措施。

柒、散會（下午2時00分）

捌、訪談照片

	
<p>本團隊說明工區生態保育原則</p>	<p>現勘會議討論生態保育措施及工程方案</p>
	
<p>偕同陳保良里長與劉月梅榮譽理事長現勘霄裡溪五分埔二號堤防道路維修改善工程地點</p>	<p>霄裡溪五分埔二號堤防道路維修改善工程地點周邊環境</p>

玖、簽到單

113-114 年第二河川分署轄區生態檢核及民眾參與(開口合約)
 113 年度鳳山溪拔子窟堤防及霄裡溪五分埔二號堤防水防道路維修
 改善工程
 簽到單

主辦機關:經濟部水利署第二河川分署

時間	113 年 11 月 13 日	地點	鳳山溪拔子窟堤防及霄裡溪五分埔二號堤防	
出席人員	參與單位	職稱	簽名 (請以正楷書寫,以利辨識)	備註
	新埔鎮五埔里	里長	陳復	
	荒野保護協會新竹分會	榮譽理事長	劉月梅	
	經濟部水利署第二河川分署		張萬安	
	台灣水資源與農業研究院	研究專員	陳柏輝	
研究專員		陸銘		