

流域整體改善與調道規劃 (1/2)

小平台研商會議 - 萬巒鄉三民社區





七河局規劃課 協同主持人 計畫承辦人 涂俊宏 工程司 周克任 理事 周揚鈞 工程師



111.09.22

🎍 經濟部水利署第七河川局

一、緣起目的

- ✓ 治水工作推動至今已有一定成效,為因應氣候變遷,水利署提出流域整體改善與調適計畫
- ✓ 透過土地利用治理與管理,承襲NBS理念,將生態系服務功能納入整體考量, 營造水、自然與人相互支平衡關係




二、緣由說明

- ◆本計畫於111年9月2日電訪成 德村三民社區總幹事,針對東 港溪與萬安溪、牛角灣溪之主 支流匯流處原公告滯洪池工程 相關議題進行探討:
- 1. 經110年「東港溪治理規劃與河川區域勘測檢討」重新評估後,原公告125ha滯洪池工程已無增設必要
- 2. 用地範圍線則配合調整至二 支流現有河防構造物處
- 3. 為因應極端氣候,屆時可以 在地滯洪方式增加流域內的 抗災能力



與水道風險及土地洪氾 風險課題密切相關



第一年度(111年)工作 第二年度(112年)工作

研訂課題、願景 與目標

基本資料持續 更新補充

研訂策略與措施

辦理平台研商

公部門內部:至少 2場 大平台 :至少 2場 小平台 :至少10場 辦理平台研商

公部門內部:至少 2場 大平台 :至少 2場 小平台 :至少10場


🍑 經濟部水利署第七河川局


三、水道及土地洪氾風險

東港溪治理規劃檢討

- ◆ 2年計畫(109~110年)
- ◆ 前次檢討為99年,並經100年治理計畫公告主支流匯流處125公頃,

 475cms之滯洪池工程
- ◆ 99~110年間,東港溪由下至上游陸續 興建堤防護岸,至今建置率為88%
- ◆ 待建護岸僅剩內埔護岸(右岸4.4km)、 成德二號護岸二處(左岸2.1km)
- ◆ 河道經10多年整治,彎曲河段限制於 堤防護岸內,通洪斷面加大加寬






三、水道及土地洪氾風險

水文量及水理檢討

- ◆ 東港溪保護標準採50年重現 期距
- ◆ 河口洪水量為3,510cms
- ◆ 109年重新進行東港溪斷面 測量
- ◆ 用最新的水文量及斷面資料 重新分析堤防護岸高度是否 足夠
- ◆ 結果顯示東港溪僅有2處高度不足,分別為右岸斷23及 斷49~50
- ◆ 右斷23處理對策:堤防加高
- ◆ 右斷49-50處理對策:疏濬



- ✓ 尚未滯洪扣除475cms僅有 2處溢淹
- ✓ 分別處理後,東港溪全段皆滿足保護標準不溢淹
- ✓ 滯洪池已無需求, 予以取消




🍑 經濟部水利署第七河川局

三、水道及土地洪氾風險

用地範圍檢討

◆ 原規劃滯洪池工程取消,故用地範圍線應配合牛角灣溪及萬安溪河防建造物進行調整



三、水道及土地洪氾風險

滯洪池工程取消後續

◆ 現為水利署審查階段,審查會議已於111年8月30日召開,後續將提送修正報告

- ◆ 已與林務局達成初步共識,待該計畫水利署核定後,將陸續辦理保安林地解編
- ◆ 保安林地解編後,為因應氣候變遷與極端強降雨,將評估辦理「在地滯洪」



滯蓄洪池

新設

農田、農塘蓄洪(在地滯洪)


公共區域 降挖蓄水 基地保水與 雨水貯流 既有設施 擴大

6

東港溪流域適用分擔方案

会經濟部水利署第七河川局

三、水道及土地洪氾風險



⇒經濟部水利署第七河川局

四、藍綠網絡保育

藍: 改善河川、排水環境 綠: 國土綠網 = 保育地區、關注物種

◆ 收集地方藍綠網絡保育相關資訊,如當地指標性生物、外來種及需維護之 生態棲地等



🔐 經濟部水利署第七河川局

線間為輕度;綠線以下為未(稍)受污染


五、水岸縫合




五、水岸縫合

畜牧污染盤點





養雞: 場數及在養頭數



🧼 經濟部水利署第七河川局

五、水岸縫合

- ◆ 佳平溪排水萬巒吊橋兩側滯洪池公園
- ◆內埔護岸待建段高灘地(內埔鄉併同辦理)





經濟部水利署第七河川局 規劃課 涂俊宏 08-7745558 o610320@wra07.gov.tw



禹安工程顧問股份有限公司 周揚鈞 04-23280280#222 莊昱仁 04-23280280#129



東港溪

流域整體改善與調道規劃

(1/2)

