

表 3 水利署第四河川局流域綜合治理計畫在地諮詢小組會議

辦理情形表

| | | | | |
|-------------------|---|------------|-----------------|---|
| 會議名稱 | 鹿港地區流域綜合治理工作坊 | | | |
| 會議日期 | 104 年 10 月 19 日上午 10 點 | | | |
| 會議地點 | 鹿港鎮公所 4 樓禮堂 | | | |
| 會議主持人 | 楊祕書○成代 | | | |
| 參與委員與相關機關、單位與人員 | 單位名稱 | 姓名(含職稱) | 單位名稱 | 姓名(含職稱) |
| | 湖埔社大 | 委員 謝○猷 | 經濟部水利署 | 正工程司 牛○傑 副工程司 牟○梅 |
| | 台灣水利環境科技研究發展教育基金會 | 委員 游○裕 | 經濟部水利署 第四河川局 | 課長 陳○興 副工程司 童○安 工程員 洪郁民 |
| | 彰化縣幸福媽媽協會 | 委員 吳○真 | 彰化縣政府水利資源處 | 副處長 吳○昇 科長 吳○昌 科員 黃○銘 技佐 柯○宇 約僱人員 宋○瑋 約僱人員 游○欣 約僱人員 黃○琳 |
| | 水利技師公會全國聯合會 | 委員 陳○信 | | |
| | 彰化環境保護聯盟 | 委員 施○英 | | |
| | 媽祖魚保育聯盟 | 秘書 鄭○新 | 彰化農田水利會 | 助理工程師 李○熙 |
| 鹿港文教基金會 | 董事長 王○壽 | 鹿港鎮公所 | 鎮長 黃○彥 | |
| 鹿港老街促進協會 | 理事長 魏○娟 總幹事 施○林 | 立法委員王○美服務處 | 主任 陳○祥 | |
| 洋厝里 | 里長 許○裕 | 廖厝里 | 里長 林○木 | |
| 溝墘里 | 里長 洪○園 | 東崎里 | 里長 王○順 | |
| 埔崙里 | 里長 董○林 | 東石里 | 里長 鄧○承 | |
| 洛津里 | 里長 黃○秋 | | | |
| 本次會議討論重點與結論(辦理情形) | <p><u>討論議題：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成或執行中之治水工程滿意度與建議。 2. 就地方需求而言待改善之淹水區域及建議。 3. 未來持續改善水患之推動方向與策略之建議。 | | | |

| | |
|----|--|
| | <p><u>分組討論主要結果摘要：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 治理工程完成後淹水程度確有改善，但後續維護管理如清淤或水防道路破損修復等問題需及時處理。 2. 建議持續至現場進行淹水調查，以瞭解致災原因及範圍。 3. 顏厝排水出口建議設置抽水站。 4. 文開國小旁建議再增設1台移動式抽水機並固定放置在現場以利及時抽水。 5. 鹿港市區雨水下水道建議重新規劃檢討，老街常淹水範圍建議設排水專管直接排入鹿港排水。 6. 古蹟保存區內的排水溝蓋板孔洞太小，不利雨水收集及排除 <p><u>辦理情形：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由本局彙整分組討論結果紀錄，函送各相關與會單位依權責納入後續施政計畫或業務推動，並將相關處理情形副知本局彙整。 2. 如相關結論涉及流域綜合治理計畫工作事項者，亦函請各單位於後續執行時參據辦理。 3. 預定於後續在地諮詢小組會議中以報告案方式，說明處理回應情形。 |
| 其他 | |