

彰化縣政府

東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊 水環境改善整體計畫 中山路橋下木棧道破損現勘

壹、 會議時間：114年6月12日（星期四）上午11時

貳、 會議地點：中山路橋下木棧道

參、 會議主持人：

紀錄：

肆、 出席人員與簽到如下：

出席單位	職稱	簽到表
彰化縣北斗鎮民代表會林素珍代表	代表	林
彰化縣北斗鎮西德里辦公處	里長	黃
彰化縣北斗鎮公所	課長	江
華廷國際設計顧問股份有限公司		林
新科營造股份有限公司		侯 陳
本府城市暨觀光發展處		李
彰化縣政府	秘書	蔡

伍、會議結論

- (一) 本府「東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善整體計畫」規劃設計於 112 年完成，原木棧道狀況尚屬良好，故僅更換欄杆無更新木棧道面板；現經林素珍代表、西德里黃里長及北斗鎮公所反映，木棧道破損嚴重恐影響行人通行，經現場勘查木棧道面板嚴重破損且欄杆搖晃已不堪使用，確有造成行人通行安全之疑慮，請華廷國際設計顧問股份有限公司評估改善所需經費，並考量納入本案工程一併改善，以維民眾通行安全。
- (二) 木棧道下方與既有道路銜接處之木造欄杆現況嚴重破損不堪使用，經林素珍代表及西德里黃里長表示該處欄杆具有警示作用，建議應修復欄杆恢復原警示功能，請華廷國際設計顧問股份有限公司一併評估修復改善方案。

陸、本案臨時動議：無

柒、散會(上午 11 時 45 分)