

「急水河流域整體改善與調適規劃(1/2)」訪談諮詢及民眾參與小平台會議			
辦理日期	112 年 3 月 14 日	辦理地點	臺南市柳營區士林里
參與對象	臺南市政府水利局陳建仁副工程司		
涉及面向	☒ 水道風險 ☒ 土地洪氾風險 ☐ 藍綠網絡保育 ☐ 水岸縫合		
會議意見	1. 柳營區士林里現勘，原排水系統 A 幹線在柳營路一段是連接的，臺南市政府人員拿出一張最新的排水系統圖說明在柳營國小東側這段並沒有排水幹管，從人孔位置找線索，確實在這段道路分隔島上並沒有存在雨水人孔，因此判斷舊資料有誤。 2. 郵局南側有雨水下水道管線，現場則找不到柳營部落排水明渠，沿著水泥道路下方人孔走到連接南八老爺排水處有一座橋，即南側 A 幹線西側暗管分流匯入南八老爺排水，A 幹線的主流在更南側匯入到南八老爺排水。 3. 在櫻花社區滯洪池停車場有一條暗管連接附近社區，進入停車場道路兩側各有暗渠水路連接這條滯洪池暗管，所以推斷道路兩旁社區的雨水均集中流向櫻花社區滯洪池，此滯洪池在適當時間再將蓄水排到南八老爺排水。 4. 往社區內左側道路勘查，道路北側的雨水應是走北側 A 幹線支線排出。因此柳營區士林里有三個集水區域，為北側 A 幹線往西流、南側 A 幹線往南流、櫻花社區滯洪池入流暗管往南流。		
會議照片	 		