

諮詢紀錄表			
☐ 北港溪流域 ☒ 朴子溪流域 ☐ 八掌溪流域 ☐ 急水溪流域			
諮詢單位	嘉義縣朴子市		
諮詢日期	2022.02.18	諮詢時間	14:00
諮詢地點	永和里辦公室		
諮詢單位	永和里	諮詢對象	李志偉里長
聯絡電話 (手機優先)	0935-458-001	Line ID 或 E-mail	
地址	613 嘉義縣朴子市永和里應菜埔 16 號之 8		
諮詢意見	2018 年 0823 洪災，淹水主因有下竹圍中排二有一處排水孔無防水閘門，導致內水無法排出與外水倒灌；另下竹圍中排二彎道處(臨近台 82 線)，兩邊堤岸存在高度落差與堤岸右岸護欄存在缺口。 - 里長表示，下竹圍中排二排水孔無防水閘門，以致排水系統無法正常運作導致洪災，此區域鄰近崁後路怡園安養院，有保全對象，建議新設自動防水閘門。 - 下竹圍中排二彎道處，右岸護欄存在缺口，防汛期間因水位過高，導致洪水由缺口溢堤造成洪災；里長建議將護欄缺口填補，並使兩邊堤岸高度一致，確保堤岸防洪功效。 - 建請相關單位協助改善上開位置，解決民瘼造福百姓。 - 與里長一同進行現地訪查。		
諮詢照片			

	
諮詢人員	徐立昌、曾志民、曾仁彥

※本資料僅供經濟部水利署第五河川局業務使用。