율

| 一、前言 | |
|-----------------------------|----|
| 二、流域概述 | 3 |
| 三、各河段沖淤趨勢探討 | 5 |
| (一)歷年各河段大斷面及地形測量資料蒐集- | 5 |
| (二)各河段沖淤變化分析 | 5 |
| (三)河道沖淤量變化 | 5 |
| (四)河道沖淤趨勢研判 | 9 |
| 四、近年疏濬工作辦理情形 | 9 |
| 五、各河段疏濬適宜性評估 | 14 |
| (一)不可疏濬河段及其原因 | 14 |
| (二) 可疏濬河段及其土石量 | 18 |
| 六、土石疏濬限制因素 | 23 |
| 七、囚砂區之可行性及其初步規劃 | 24 |
| 八、每年推估計畫可疏濬量之檢討 | 24 |
| 九、結論與建議 | 25 |
| 表目錄 | |
| | |
| 表 1、蘭陽溪歷年斷面測量成果表 | 7 |
| 表 2、計畫河段沖刷下降保留厚度分析成果表(1) | 11 |
| 表 3、計畫河段沖刷下降保留厚度分析成果表(2) | 12 |
| 表 4、近年疏濬工作採取土石數量表 | 13 |
| 表 5、蘭陽溪流域 109~111 年計畫疏濬量概估表 | 26 |

圖 目 錄

| 圖 1、蘭陽溪流域位置圖 | 4 |
|--------------------------------------|-----|
| 圖 2、蘭陽溪 99~107 年斷面沖淤變化圖 | 10 |
| 圖 3、和平溪 0 至 13 斷面間 (109~111 年預定疏濬河段) | -19 |
| 圖 4、蘭陽溪 14-22 斷面間 (109-110 年預定疏濬河段) | 20 |
| 圖 5、羅東溪鼻頭橋河段疏濬(108~109 年預定疏濬河段) | -21 |
| 圖 6、蘭陽溪 45 至 48 斷面間(108~109 年預定疏濬河段) | -22 |

蘭陽溪整體疏濬評估計畫(109~111 年)

一、前言


為供應國內重大公共工程及重大建設之砂石需求, 與平抑砂石市場售價,在不危害公共安全的前題下,檢 討評估蘭陽溪現況,以推估分析每年之土石可疏濬量, 研提河川整體疏濬評估計畫,以為因應。

又因蘭陽溪流路型式為辮狀流,局部河段尚有河防安全之虞,因此本計畫之研擬,係以河防安全為首要考量,推估每年可疏濬採取土石量後,仍需依實際測量資料分析評估據以執行。

二、流域概述

蘭陽溪原名宜蘭濁水溪,以含砂豐富水質混濁而得名,為 台灣東北部宜蘭縣境內最大河川,發源於南湖大山北麓,由20 餘條支流匯聚而成。主流南岸最大支流羅東溪,發源於大元山 東北麓(標高1,490公尺),自冬山鄉鼻子頭附近逕流入蘭陽平原, 於三星鄉清洲附近匯入蘭陽溪,流域面積約124平方公里,流長 約21公里。北岸最大支流宜蘭河則發源於五十溪山西峰,先後 匯合大礁溪、小礁溪、大湖溪後,圍繞宜蘭市北邊流至壯圍鄉 附近後匯入蘭陽溪,流域面積約149平方公里,流長約15.4公里。

蘭陽溪自發源地開始,蜿蜒於雪山山脈與南湖大山山脈之間,本流東北流至破布烏始入平地,溪流分岐成網狀亂流,至蘭陽大橋附近形成幹流,再東北流至東港後注入太平洋,流域面積978平方公里,幹流長度73公里。



三、各河段沖淤趨勢探討

(一)歷年各河段大斷面及地形測量資料蒐集

蘭陽溪自河口起至家源橋止,計有73處大斷面,分別於民國99年及107年辦理大斷面測量,其測量成果經蒐集彙整詳表1。

(二)各河段沖淤變化分析

依據民國 107年「蘭陽溪水系治理規劃報告(主流蘭陽溪及 支流羅東溪)」及民國 107年辦理之斷面 01~斷面 73 大斷面測量 成果,民國 103年辦理之斷面 01~斷面 73 大斷面測量成果經比 較並計算其平均河床沖淤變化成果判斷河床演變情形如下:

99~107年間全河段呈現沖淤互現,河床平均沖淤深度分別為-4.19~16.17公尺,淤積部分以斷面 62~斷面 63之河床平均上升 16.17公尺最大,而河口段(斷面 07~斷面 17)河床也平均上升 0.02~1.77公尺,牛門橋以下河段大多呈現河床下降的情形。綜觀 99~103年間總沖淤變化情形,全河段平均上升約 1.56公尺,屬於上升降河段(詳表 3、4 蘭陽溪河道沖淤變化表及圖2沖淤深度變化圖)。107年演變趨勢亦然。

(三)河道沖淤量變化

蘭陽溪經依大斷面測量分析河道穩定縱坡降成果,並計算河 道沖淤量變化結果,部分河道呈明顯淤積現象,尤以上游段之支 流匯流處更為顯著,而淤積河段之下游容易呈刷深現象,經比較 分析結果,研判係淤積河段之土石量,受支流之大量土石推擠及 牛門橋因處地形隘口影響,致主流河道土石無法往下游輸送結果。

表 1、蘭陽溪主流各斷面測量成果及河道沖淤變化計算表

| | | 99 年平均 | 103 年平均 | 107 年平均 | 99-107 年平均 | 103-107 年平均 | 99-103 年平均 | |
|--------------|--------|--------|---------|---------|------------|-------------|------------|--------|
| 斷面編號 | 河心 | 河床高 | 河床高 | 河床高 | 沖淤變化 | 沖淤變化 | 沖淤變化 | 備註 |
| | 累距 | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | |
| 1 | 607 | 0.11 | 0.67 | 1.07 | 0.96 | 0.40 | 0.56 | 宜蘭河匯流口 |
| 噶瑪蘭橋(下)2 | 1,182 | 0.32 | 0.89 | 1.25 | 0.93 | 0.36 | 0.57 | |
| 噶瑪蘭橋(上)2.1 | 1,197 | 0.58 | 0.84 | 1.26 | 0.68 | 0.42 | 0.26 | |
| 3 | 1,531 | 0.96 | 0.91 | 1.38 | 0.42 | 0.47 | -0.05 | |
| 4 | 1,971 | 1.17 | 1.66 | 1.66 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |
| 5 | 2,563 | 1.52 | 1.72 | 2.11 | 0.59 | 0.39 | 0.20 | |
| 6 | 3,163 | 2.03 | 2.23 | 2.38 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | |
| 7 | 3,650 | 2.27 | 2.47 | 2.74 | 0.47 | 0.27 | 0.20 | |
| 8 | 4,123 | 2.56 | 2.66 | 3.25 | 0.69 | 0.59 | 0.10 | |
| 高速公路橋(下)8.1 | 4,418 | 3.29 | 3.43 | 3.37 | 0.08 | -0.06 | 0.14 | |
| 高速公路橋(上)8.2 | 4,476 | 3.36 | 3.25 | 3.73 | 0.37 | 0.48 | -0.11 | |
| 9 | 4,641 | 3.30 | 3.17 | 3.65 | 0.35 | 0.48 | -0.13 | |
| 10 | 5,136 | 3.33 | 3.65 | 3.71 | 0.38 | 0.06 | 0.32 | |
| 11 | 5,456 | 3.67 | 3.55 | 4.06 | 0.39 | 0.51 | -0.12 | |
| 鐵路橋(下)12 | 6,070 | 4.75 | 4.72 | 4.68 | -0.07 | -0.04 | -0.03 | |
| 蘭陽大橋(下)12.1 | 6,088 | 4.61 | 4.18 | 4.88 | 0.27 | 0.70 | -0.43 | |
| 蘭陽大橋(上)12.2 | 6,148 | 4.28 | 4.18 | 4.54 | 0.26 | 0.36 | -0.10 | |
| 13 | 6,391 | 4.40 | 5.32 | 3.56 | -0.84 | -1.76 | 0.92 | |
| 14 | 6,921 | 3.99 | 4.22 | 3.91 | -0.08 | -0.31 | 0.23 | |
| 15 | 7,281 | 4.33 | 4.69 | 5.01 | 0.68 | 0.32 | 0.36 | 羅東溪匯流口 |
| 16 | 7,966 | 5.96 | 5.64 | 5.87 | -0.09 | 0.23 | -0.32 | |
| 17 | 8,416 | 6.12 | 6.86 | 7.00 | 0.88 | 0.14 | 0.74 | |
| 18 | 8,961 | 7.47 | 7.69 | 7.77 | 0.30 | 0.08 | 0.22 | |
| 19 | 9,366 | 8.33 | 7.74 | 7.68 | -0.65 | -0.06 | -0.59 | |
| 20 | 9,951 | 9.41 | 9.79 | 10.02 | 0.61 | 0.23 | 0.38 | |
| 21 | 10,416 | 11.39 | 11.56 | 12.75 | 1.36 | 1.19 | 0.17 | |
| 22 | 10,766 | 14.42 | 13.95 | 14.14 | -0.28 | 0.19 | -0.47 | |
| 葫蘆堵大橋(下)22.1 | 11,192 | 14.71 | 14.82 | 14.82 | 0.11 | -0.00 | 0.11 | |
| 葫蘆堵大橋(上)23 | 11,217 | 14.71 | 15.05 | 15.20 | 0.49 | 0.15 | 0.34 | |
| 24 | 11,912 | 18.13 | 18.81 | 18.80 | 0.67 | -0.01 | 0.68 | |
| 25 | 12,502 | 21.85 | 22.58 | 22.71 | 0.86 | 0.13 | 0.73 | |
| 26 | 13,107 | 25.76 | 26.71 | 26.37 | 0.61 | -0.34 | 0.95 | |
| 27 | 13,619 | 29.53 | 30.20 | 30.38 | 0.85 | 0.18 | 0.67 | |
| 28 | 14,121 | 33.53 | 33.43 | 33.85 | 0.32 | 0.42 | -0.10 | |

| | | 99 年平均 | 103 年平均 | 107 年平均 | 99-107 年平均 | 103-107 年平均 | 99-103 年平均 | |
|-----------------|--------|------------------|---------|---------|------------|-------------|------------|-------------|
| 斷面編號 | 河心 | 河床高 | 河床高 | 河床高 | 沖淤變化 | 沖淤變化 | 沖淤變化 | 備註 |
| | 累距 | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | |
| | | | | | | | | |
| 29 | 14,809 | 39.21 | 39.59 | 39.49 | 0.28 | -0.10 | 0.38 | |
| 30 | 15,324 | 43.22 | 43.21 | 43.65 | 0.43 | 0.44 | -0.01 | |
| 31 | 15,904 | 48.78 | 48.75 | 49.06 | 0.28 | 0.31 | -0.03 | |
| 32 | 16,331 | 53.36 | 52.65 | 53.28 | -0.08 | 0.63 | -0.71 | |
| 33 | 16,671 | 56.17 | 55.93 | 56.58 | 0.41 | 0.65 | -0.24 | |
| 34 | 17,281 | 62.87 | 62.56 | 62.53 | -0.34 | -0.03 | -0.31 | |
| 35 | 17,816 | 67.86 | 68.07 | 68.04 | 0.18 | -0.03 | 0.21 | |
| 36 | 18,561 | 75.68 | 75.63 | 75.32 | -0.36 | -0.31 | -0.05 | |
| 37 | 19,111 | 81.44 | 81.73 | 81.76 | 0.32 | 0.03 | 0.29 | |
| 38 | 19,676 | 87.07 | 87.07 | 86.95 | -0.12 | -0.12 | 0.00 | |
| 39 | 20,126 | 91.75 | 91.51 | 91.89 | 0.14 | 0.38 | -0.24 | |
| 40 | 20,646 | 97.06 | 97.18 | 97.55 | 0.49 | 0.37 | 0.12 | |
| 41 | 21,196 | 103.11 | 103.18 | 103.00 | -0.11 | -0.18 | 0.07 | |
| 42 | 22,096 | 111.58 | 112.34 | 112.25 | 0.67 | -0.09 | 0.76 | |
| 43 | 22,586 | 117.36 | 117.45 | 117.25 | -0.11 | -0.20 | 0.09 | |
| 44 | 23,121 | 123.20 | 123.63 | 123.39 | 0.19 | -0.24 | 0.43 | |
| 45 | 23,621 | 128.58 | 128.44 | 129.27 | 0.69 | 0.83 | -0.14 | |
| 泰雅大橋(下)45.1 | 24,041 | 135.35 | 134.85 | 134.42 | -0.93 | -0.43 | -0.50 | |
| 泰雅大橋(上)46 | 24,191 | 136.40 | 136.49 | 135.99 | -0.41 | -0.50 | 0.09 | |
| 47 | 24,646 | 141.59 | 141.59 | 141.97 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | |
| 48 | 25,146 | 146.70 | 146.93 | 146.88 | 0.18 | -0.05 | 0.23 | |
| 49 | 25,496 | 151.28 | 150.77 | 150.75 | -0.53 | -0.02 | -0.51 | |
| 50 | 26,276 | 160.72 | 160.12 | 160.22 | -0.50 | 0.10 | -0.60 | |
| 51 | 26,766 | 167.64 | 166.41 | 166.55 | -1.09 | 0.14 | -1.23 | 清水溪匯流口 |
| 52 | 27,261 | | 172.87 | 174.08 | -1.07 | 1.21 | -2.28 | 月 不 庆 匠 派 口 |
| 53 | 27,201 | 175.15 183.52 | 181.94 | 182.43 | -1.07 | 0.49 | -1.58 | |
| 54 | 28,296 | 188.97 | 188.06 | 188.83 | -0.14 | 0.43 | -0.91 | |
| 55 | 28,766 | 194.98 | 195.21 | 195.38 | 0.40 | 0.77 | 0.23 | |
| 56 | | | | | | | | |
| | 29,311 | 202.59 | 201.28 | 201.57 | -1.02 | 0.29 | -1.31 | |
| | 29,411 | 204.45 | 203.60 | 202.37 | -2.08 | -1.23 | -0.85 | |
| 牛門新橋(上)56.2 | 29,441 | 205.51 | 204.33 | 203.22 | -2.29 | -1.11 | -1.18 | |
| 57 | 30,237 | 214.32 | 213.65 | 213.58 | -0.74 | -0.07 | -0.67 | |
| 58 | 30,767 | 220.34 | 219.64 | 220.20 | -0.14 | 0.56 | -0.70 | |
| 59 | 31,387 | 228.06 | 227.37 | 227.94 | -0.12 | 0.57 | -0.69 | |
| 60 | 32,147 | 237.67 | 237.47 | 239.10 | 1.43 | 1.63 | -0.20 | |
| 61 | 32,807 | 247.10 | 247.71 | 247.48 | 0.38 | -0.23 | 0.61 | |
| 62 | 33,697 | 258.21 | 258.28 | 259.87 | 1.66 | 1.59 | 0.07 | |
| | | | | 7 | | | | |

| 斷面編號 | 河心累距 | 99 年平均 河床高 (m) | 103 年平均 河床高 (m) | 107 年平均 河床高 (m) | 99-107 年平均 沖淤變化 (m) | 103-107 年平均 沖淤變化 (m) | 99-103 年平均 沖淤變化 (m) | 備註 |
|------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 63 | 34,437 | 269.65 | 269.92 | 270.39 | 0.74 | 0.47 | 0.27 | |
| 64 | 35,117 | 281.00 | 280.79 | 281.86 | 0.86 | 1.07 | -0.21 | |
| 65 | 36,052 | 296.50 | 295.93 | 296.06 | -0.44 | 0.13 | -0.57 | |
| 66 | 36,892 | 310.40 | 308.99 | 310.99 | 0.59 | 2.00 | -1.41 | |
| 67 | 37,432 | 319.62 | 319.43 | 319.56 | -0.06 | 0.13 | -0.19 | |
| 68 | 37,852 | 325.59 | 325.79 | 326.12 | 0.53 | 0.33 | 0.20 | |
| 69 | 38,632 | 341.53 | 342.25 | 341.88 | 0.35 | -0.37 | 0.72 | |
| 70 | 38,977 | 348.78 | 348.65 | 348.74 | -0.04 | 0.09 | -0.13 | |
| 71 | 39,422 | 356.25 | 356.60 | 356.12 | -0.13 | -0.48 | 0.35 | 天狗溪匯流口 |
| 72 | 72 39,802 363.6 | | 362.94 | 362.76 | -0.89 | -0.18 | -0.71 | 土場溪匯流口 |
| 73 | 39,912 | 364.82 | 364.33 | 364.76 | -0.06 | 0.43 | -0.49 | |
| 家源橋(下)74 | 40,157 | 369.26 | 369.39 | 368.50 | -0.76 | -0.89 | 0.13 | |
| 家源橋(上)74.1 | 40,174 | 369.3 | 369.31 | 368.76 | -0.54 | -0.55 | 0.01 | |

(四)河道沖淤趨勢研判

依「蘭陽溪水系砂石可採區規劃工作」(96年8月,第一河川局)報告,經以NETSTARS模式及「河道穩定縱坡降分析」後, 蘭陽溪各河段之沖淤趨勢如下(推求成果如表 2、3 所示):

- 1. 斷面01~斷面36:河床呈穩定狀態。
- 2. 斷面36~斷面41:河床屬沖刷河段。
- 3. 斷面41~斷面46:河床呈穩定狀態。
- 4. 斷面46~斷面52:河床屬沖刷河段。
- 5. 斷面52~斷面56:河床呈淤積狀態。
- 6. 斷面57~斷面61:河床屬沖刷河段。
- 7. 斷面61~斷面64:河床屬呈穩定河段。
- 8. 斷面64~斷面69:河床呈穩定狀態。註:98年公共造產疏濬區
- 9. 斷面69~斷面73:屬淤積河段。註:99年公共造產疏濬區

四、近年疏濬工作辦理情形

蘭陽溪自民國93年起,宜蘭縣政府即依「經濟部水利署中央管河川局部河段 許可縣市政府辦理疏濬兼供土石作業要點」相關規定辦理疏濬外運採取土石, 迄今累計許可採取土石數量計有2,738.89萬立方公尺(詳表4)。



表 2 計畫河段沖刷下降保留厚度分析成果一覽表(1)

| | | 经户江市 | | | 14 -1/ /- | | | | 松阳归游 | |
|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------|------|-------|--------|
| 斷面編號 | 累距(m) | 穩定河床 高(m) | 可重闪床 高(m) | 干均內床 高(m) | | 流速 (m/s) | | | 採取保護 | 備註 |
| | 017 - 000 | | | | (m) | | (m) | (m) | 厚度(m) | |
| 01 | 0K+000 | | -1.32 | 0.28 | 3.83 | 1.97 | | 0.75 | | |
| 02 | 0K+506 | | -1.07 | 0.71 | 4.14 | 2.46 | | 0.72 | | |
| 02-1 | 0K+738 | | -1.00 | 0.58 | 4.39 | 2.33 | | 0.76 | | 噶瑪蘭橋下游 |
| 02-2 | 0k+763 | 1.13 | -1.00 | 0.6 | 4.41 | 2.32 | | 0.76 | | 噶瑪蘭橋上游 |
| 03 | 0k+951 | 1.18 | -0.89 | 1.22 | 4.54 | 2.64 | | 0.74 | | |
| 04 | 1k+449 | | -0.82 | 1.28 | 5.09 | 2.44 | | 0.77 | 1.00 | |
| 05 | 2k+085 | 1.58 | -0.56 | 1.75 | 5.65 | 2.12 | | 0.81 | 1.00 | |
| 06 | 2k+686 | | -0.31 | 2.39 | 6.06 | 2.32 | | 0.75 | | |
| 07 | 3k+197 | 2.10 | | 2.60 | 6.47 | 2.39 | | 0.81 | 1.00 | |
| 08 | 3k+673 | 2.37 | 0.09 | 2.87 | 6.85 | 2.44 | | 0.82 | 1.00 | |
| 09 | 4k+219 | 2.71 | 0.31 | 3.65 | 7.31 | 2.52 | | 0.80 | 1.00 | |
| 10 | 4k+656 | 3.02 | 0.49 | 3.75 | 7.71 | 2.56 | 0.02 | 0.80 | | |
| 11 | 5k+044 | 3.33 | 0.95 | 4.03 | 8.08 | 2.60 | | 0.79 | | |
| 12 | 5k+573 | 3.80 | 0.87 | 4.76 | 8.59 | 2.37 | 0.02 | 0.86 | 1.00 | 鐵路橋下游 |
| 12-04 | 5k+593 | 3.82 | 0.87 | 4.52 | 8.64 | 2.34 | 0.02 | 0.86 | 1.00 | 鐵路橋上游 |
| 12-1 | 5k+627 | 3.85 | 0.87 | 4.41 | 8.62 | 2.61 | 0.02 | 0.85 | 1.00 | 蘭陽大橋下游 |
| 12-2 | 5k+670 | 3.89 | 0.87 | 4.66 | 8.89 | 2.45 | 0.02 | 0.90 | 1.00 | 蘭陽大橋上游 |
| 13 | 5k+923 | 4.14 | 1.18 | 4.86 | 9.10 | 2.35 | 0.02 | 0.88 | 1.00 | |
| 14 | 6k+497 | 4.77 | 1.83 | 4.34 | 9.51 | 1.99 | 0.01 | 0.95 | 1.00 | |
| 15 | 6k+857 | 5.22 | 2.40 | 4.60 | 9.73 | 1.32 | 0.01 | 1.01 | 1.00 | |
| 16 | 7k+517 | 6.14 | 3.01 | 6.50 | 9.81 | 2.97 | 0.02 | 0.88 | 1.00 | |
| 17 | 8k+054 | 7.00 | 3.62 | 6.64 | 10.30 | 2.45 | 0.02 | 0.82 | 1.00 | |
| 18 | 8k+505 | 7.82 | 4.92 | 7.85 | 10.80 | 2.72 | 0.02 | 0.69 | 1.00 | |
| 19 | 8k+907 | 8.63 | 6.09 | 8.70 | 11.48 | 3.36 | 0.05 | 0.63 | 1.00 | |
| 20 | 9k+524 | 9.64 | 7.59 | 10.63 | 13.01 | 2.95 | 0.04 | 0.74 | 1.00 | |
| 21 | 10k+013 | 11.16 | 9.30 | 12.68 | 14.09 | 2.70 | 0.03 | 0.57 | 1.00 | |
| 22 | 10k+442 | 12.68 | 10.55 | 14.03 | 15.31 | 2.93 | 0.04 | 0.41 | 1.00 | |
| 23 | 10k+892 | 14.48 | 12.27 | 15.22 | 16.02 | 6.18 | 0.17 | 0.46 | 1.00 | 葫蘆堵橋下游 |
| 23-1 | 10k+922 | 14.61 | 12.27 | 16.30 | 17.36 | 3.95 | 0.22 | 0.68 | 1.00 | 葫蘆堵橋上游 |
| 24 | 11k+602 | 17.81 | 16.79 | 18.99 | 20.22 | 3.85 | 0.22 | 0.57 | 0.50 | |
| 25 | 12k+162 | 20.94 | 20.73 | 22.72 | 23.60 | 4.24 | 0.30 | 0.38 | 0.50 | |
| 26 | 12k+757 | 24.84 | 24.91 | 27.58 | 28.01 | 4.23 | 0.28 | 0.53 | 0.50 | |
| 27 | 13k+264 | 28.77 | 28.47 | 31.97 | 31.70 | 5.09 | 0.42 | 0.51 | 0.50 | |
| 28 | 13k+809 | 33.54 | 32.30 | 35.17 | 35.99 | 4.61 | 0.32 | 0.60 | 0.50 | |
| 29 | 14k+536 | 40.02 | 38.49 | 39.96 | 41.12 | 4.64 | 0.35 | 0.48 | 0.50 | |
| 30 | 15k+048 | 44.66 | 42.85 | 44.45 | 45.22 | 4.98 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | |
| 31 | 15k+594 | 49.68 | 47.50 | 50.40 | 50.62 | 4.72 | 0.38 | 0.45 | 0.50 | |
| 32 | 16k+032 | 53.76 | 51.23 | 54.93 | 54.98 | 4.25 | 0.35 | 0.38 | 0.50 | |
| 33 | 16k+382 | 57.05 | 53.92 | 57.82 | 58.10 | 3.35 | 0.22 | 0.35 | 0.50 | |
| 34 | 16k+977 | 62.73 | 60.26 | 64.36 | 64.33 | 4.20 | 0.35 | 0.35 | 0.50 | |
| 35 | 17k+619 | 68.95 | 67.09 | 69.91 | 69.30 | 5.41 | 0.68 | 0.37 | 0.50 | |

表 3 計畫河段沖刷下降保留厚度分析成果一覽表(2)

| 斷面 | - | 穩定河床 | 計畫河床 | 平均河床 | 洪水位 | 流速 | 護甲厚度 | 一般沖刷 | 採取保護 | |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|-------|--------|
| 編號 | 累距(m) | 高(m) | 高(m) | 高(m) | (m) | (m/s) | (m) | (m) | 厚度(m) | 備註 |
| 36 | 18k+256 | 75.24 | 73.89 | 78.43 | 77.84 | 4.23 | | 0.36 | 0.50 | |
| 37 | 18k+837 | 81.07 | 80.07 | 82.87 | 83.54 | 4.42 | | 0.39 | 0.50 | |
| 38 | 19k+434 | 87.16 | 86.44 | 88.69 | 88.92 | 4.96 | | 0.35 | 0.50 | |
| 39 | 19k+796 | 90.90 | 90.56 | 93.47 | 93.64 | 4.83 | | 0.40 | 0.50 | |
| 40 | 20k+338 | 96.81 | 96.74 | 99.44 | 100.57 | 4.93 | 0.55 | 0.39 | 0.50 | |
| 41 | 21k+117 | 104.86 | 105.04 | 105.24 | 104.56 | 6.78 | 0.90 | 0.37 | 0.50 | |
| 42 | 21k+737 | 111.59 | 111.65 | 114.93 | 114.55 | 4.85 | 0.42 | 0.47 | 0.50 | |
| 43 | 22k+352 | 118.38 | 118.20 | 121.58 | 119.96 | 4.10 | 0.32 | 0.44 | 0.50 | |
| 44 | 22k+820 | 123.62 | 123.32 | 125.97 | 125.21 | 5.02 | 0.49 | 0.42 | 0.50 | |
| 45 | 23k+400 | 130.21 | 128.60 | 132.30 | 131.39 | 4.90 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | |
| 46-1 | 23k+973 | 136.83 | 135.97 | 137.80 | 138.24 | 3.52 | 0.19 | 0.63 | 0.50 | 泰雅大橋下游 |
| 46-2 | 24k+003 | 137.17 | 135.97 | 138.33 | 138.46 | 3.41 | 0.18 | 0.63 | 0.50 | 泰雅大橋上游 |
| 47 | 24k+488 | 142.86 | 141.90 | 143.73 | 143.98 | 5.24 | 0.58 | 0.41 | 1.00 | |
| 48 | 24k+945 | 148.28 | 147.46 | 150.19 | 149.46 | 4.52 | 0.43 | 0.41 | 1.00 | |
| 49 | 25k+520 | 155.20 | 155.17 | 156.59 | 152.62 | 6.58 | 1.08 | 0.33 | 1.00 | |
| 50 | 25k+973 | 160.73 | 161.42 | 163.15 | 164.01 | 5.57 | 0.78 | 0.33 | 1.00 | |
| 51 | 26k+393 | 165.92 | 166.04 | 169.58 | 170.79 | 4.07 | 0.41 | 0.34 | 1.00 | |
| 52 | 27k+003 | 173.57 | 170.17 | 176.54 | 175.61 | 6.13 | 0.83 | 0.45 | 1.00 | |
| 53 | 27k+511 | 180.03 | 176.02 | 184.82 | 186.45 | 5.80 | 0.93 | 0.26 | 1.00 | |
| 54 | 28k+066 | 187.19 | 182.81 | 195.14 | 194.89 | 5.23 | 0.73 | 0.55 | 1.00 | |
| 55 | 28k+649 | 194.83 | 193.95 | 203.42 | 199.59 | 6.50 | 1.34 | 0.38 | 1.00 | |
| 56 | 29k+128 | 201.20 | 203.11 | 208.53 | 207.34 | 4.80 | 0.52 | 0.45 | 1.00 | |
| 56-1 | 29k+600 | 207.56 | 209.18 | 210.95 | 211.42 | 7.59 | 1.10 | 0.69 | 1.00 | 牛鬥橋下游 |
| 56-2 | 29k+625 | 207.90 | 209.18 | 214.27 | 213.53 | 4.98 | 0.41 | 1.04 | 1.00 | 牛鬥橋上游 |
| 57 | 30k+125 | 214.73 | 215.63 | 217.55 | 218.50 | 7.28 | 1.18 | 0.47 | 1.00 | |
| 58 | 60k+540 | 220.47 | 220.87 | 227.82 | 225.45 | 5.69 | 0.54 | 0.65 | 1.00 | |
| 59 | 31k+162 | 229.19 | 228.73 | 235.89 | 232.42 | 5.74 | 0.63 | 0.44 | 1.00 | |
| 60 | 31k+962 | 240.64 | 238.83 | 249.16 | 242.89 | 5.48 | 0.51 | 0.61 | 1.00 | |
| 61 | 32k+812 | 253.07 | 249.56 | 261.88 | 250.53 | 5.76 | 0.68 | 0.42 | 1.00 | |
| 62 | 33k+342 | 260.97 | 256.25 | 271.98 | 262.08 | 5.40 | 0.70 | 0.29 | 1.00 | |
| 63 | 33k+930 | 269.87 | 263.67 | 283.64 | 272.76 | 4.22 | | | 1.00 | |
| 64 | 34k+914 | 285.08 | 280.22 | 285.00 | 283.94 | 4.86 | 0.40 | 0.47 | 1.00 | |
| 65 | 36k+012 | 302.54 | 298.68 | 299.54 | 298.27 | 4.92 | | | 1.00 | |
| 66 | 36k+699 | 313.74 | | 324.17 | 312.08 | 5.53 | | | 1.00 | |
| 67 | 37k+317 | 323.99 | 320.62 | 324.58 | 322.06 | 5.33 | | | 1.00 | |
| 68 | 37k+812 | 332.33 | 329.62 | 340.85 | 327.94 | 6.98 | | 0.38 | 1.00 | |
| 69 | 38k+361 | 341.70 | | 346.94 | 344.41 | 5.60 | | | 1.00 | |
| 70 | 38k+641 | 346.54 | 344.69 | 352.98 | 351.21 | 5.18 | | | 1.00 | |
| 71 | 38k+959 | 352.08 | 350.47 | 362.30 | 358.55 | 7.08 | | | 1.00 | |
| 72 | 39k+295 | 357.98 | 356.58 | 367.62 | 366.14 | 4.68 | | | 1.00 | |
| 73 | 39k+607 | 363.52 | 362.28 | 373.92 | 368.05 | 6.47 | 0.96 | 0.58 | 1.00 | |

表 4、近年疏濬工作採取土石數量表 經濟部水利署第一河川局製

| 年度 | 水系 | 河川名稱 | 疏濬計畫名稱 | 疏濬長度 (公尺) | 面積(公頃) | 規劃疏濬 量 (萬立方 公尺) | 核定年月 | 完工年月 | 實際執行量 (萬立方公 尺) | 備註 |
|--------|-----|------|------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------|----------------------|-----|
| 93-105 | 蘭陽溪 | 蘭陽溪 | (93-105 蘭陽溪 河系疏濬計畫累 計) | 47, 360 | 948. 5 | 2233. 35 | | | 2251.3 | 已完成 |
| 106 | 蘭陽溪 | 蘭陽溪 | 蘭陽溪 37-40 斷面 間 | 1,500 | 30 | 33 | 106 年 1 月 | 106年6 月 | 33 | 已完成 |
| 106 | 蘭陽溪 | 宜蘭河 | 宜蘭橋至西門橋間 | 1, 450 | 11.6 | 10 | 106 年 1 月 | 106 年 11 月 | 10 | 已完成 |
| 107 | 蘭陽溪 | 蘭陽溪 | 蘭陽溪 40-42 斷面 間 | 1, 200 | 24 | 38 | 107年1 月 | 108 年 7 月 | 44 | 已完成 |
| 107 | 蘭陽溪 | 蘭陽溪 | 蘭陽溪 48-53 斷面 間 | 2, 200 | 44 | 105 | 107 年 5 月 | 108 年 12 月 | 242. 82 | 已完成 |
| 107 | 和平溪 | 和平溪 | 和平溪 9-13 斷面 間 | 1, 300 | 26 | 42 | 107 年 2 月 | 107 年 12 月 | 42 | 已完成 |
| 108 | 蘭陽溪 | 蘭陽溪 | 蘭陽溪 45-48 斷面 間 | 1, 400 | 46 | 40 | 108年10 月 | 109年5 月 | 7. 5 | 施工中 |
| 108 | 蘭陽溪 | 羅東溪 | 羅東溪 8-17 斷面 間 | 4, 997 | 59. 3 | 62 | 108年01 月 | 109年5 月 | 46. 27 | 施工中 |
| 108 | 和平溪 | 和平溪 | 和平溪 4-9 斷面間 | 1,620 | 32. 4 | 80 | 108年2 月 | 109年8月 | 62 | 施工中 |
| 合計 | | | | 63, 027 | 1, 221. 8 | 2, 643. 35 | | | 2, 738. 89 | |

五、各河段疏濬適宜性評估

(一) 不可疏濬河段及其原因

1. 相關法令

(1)水利法第72條之1:設置穿越水道或水利設施底部之建造物,應申請主管機關核准,並接受施工指導。

在前項建造物上、下游之規定距離內,除基於維護水利安全 之必要外,不得為挖掘行為或採取砂石;其距離由主管機關訂定 公告之。

- (2)水利法第78條之1:河川區域內之下列行為應經許可
 - 施設、改建、修復或拆除建造物。
 - 排注廢污水或引取用水。
 - 採取或堆置土石。
 - 種植植物。
 - 挖掘、埋填或變更河川區域內原有形態之使用行為。
 - 圍築魚塭、插、吊蚵或飼養牲畜。其他經主管機關公告與河川管理有關之使用行為。
- (3)土石採取法第7條:申請河川及水域砂石採取區域之面積,應在20公頃以下;濱海及海域砂石採取區域,應在100公頃以下;陸上砂石採取區域,應在100公頃以下。砂石採取區域以由地面境界線直下至核准開採之深度為限,相關採取深度標準,中央主管機關應會同相關機關訂定並公告之。
- (4)河川管理辦法第41條:管理機關應於河川治理計畫目標下許可

採取土石,並以穩定河床,不影響水流流向為其前提,視河床地 形變遷、通水斷面及其他因素,分段劃定砂石可採區及許可採取 使用之優先順序,報經其主管機關核定公告之。但下列範圍內, 不得劃為可採區:

- 堤防堤腳、防洪牆、護岸或堤防附屬建造物80公尺範圍內。
- ◆ 本法第72條、第72條之1之建造物或取水口上、下游各500公尺 或自來水取水設施上游1000公尺、下游400公尺範圍內。
- (5)民國77 年2 月3 日府建水字第144950 號公告禁止土石採範 圍:
 - 水鳥生態保護區:蘭陽溪河口起至興南大橋(現為噶瑪蘭橋)下游河段全面禁採。
 - 噶瑪蘭大橋:下游段已列入自然生態保護區,上游500 公尺 範圍內全面禁採。
 - 鐵路橋、蘭陽大橋:鐵路橋下游300 公尺起至蘭陽大橋上游400 公尺範圍內全面禁採。
 - 牛門橋:自橋上游300 公尺起延至斷面55 號河段全面禁採。(即自牛門橋起至下游796 公尺面禁採)
 - 其餘高壓線鐵塔:周圍150 公尺內全面禁採。
 - 下深溝進水口:上、下游各300 公尺內全面禁採。
 - 萬長春灌溉暗渠:上、下游各300 公尺內全面禁採。
 - 蘭陽溪各堤防及護岸:「三星舊堤防」自堤防外腳起向河心延伸100 公尺內禁採及21 號斷面至30 號斷面依據兩岸現有堤

防外腳向河心延伸150 公尺禁採,其他各堤防及護岸外腳向河心延伸200 公尺範圍內全面禁採。

- 未築有堤防者:河川左右兩岸以「行水區域線」向河心延伸200公尺範圍內全面禁採。
- 天埤電廠進水口: 蘭陽溪斷面50 號起至斷面52 號之間右岸300 公尺範圍內全面禁採。
- (6)行政院,民國73 年2 月23 日台73交字第2606 號函核定實施 「台灣沿海地區自然環境保護計畫」,劃定蘭陽大橋至蘭陽溪口 及蘭陽溪兩岸堤防所涵蓋之區域為「自然保護區」。
- (7)行政院農委會於民國85 年7 月11 日公告宜蘭縣蘭陽溪下游河口(噶瑪蘭大橋以東河川地)為「宜蘭縣蘭陽溪口野生動物重要棲息環境」。
- (8)宜蘭縣政府,民國85 年9 月16 日85府農林字第105206 號函, 劃定宜蘭縣蘭陽溪下游河口(噶瑪蘭大橋以東河川地)為「蘭陽 溪口水鳥保護區」。
- (9)民國95 年2 月20 日修正公告之「開發行為應實施環境影響評 估細目及範圍認定標準」第10 條第1款。
- (10)另為避免影響防洪安全、維持河川穩定及排洪功能,而認為不 宜採取砂石之區域:
 - 經河道沖淤分析結果,呈沖刷之河段,包含其上下游鄰近河段。
- 主流路已呈穩定之河段。
- 現已劃定或已有劃定利用計畫之範圍。

- 經依上述水利法、河川管理辦法、土石採取法等相關規定,綜合檢 討蘭陽溪現階段不辦理疏濬河段摘列如下:
 - (1)三星舊堤防(斷面41~斷面42右岸)自堤扇線起算120 公尺範圍 以內不得列為砂石採取區,以保護防洪構造物安全。
 - (2)斷面21~斷面30兩岸堤防堤扇線向河心延伸170公尺範圍以內不 得列為砂石採取區,以保護防洪構造物安全。
 - (3)堤防堤腳、防洪牆、護岸或堤防附屬建造物200 公尺範圍以內 不得列為砂石採取區,以保護防洪構造物安全。
 - (4)現況河床已低於計畫採石標高或計畫河床高之河段— 不得列 為砂石採取區,以確保河防安全。
 - (5)橋梁、跨河構造物及取水口上下游各500 公尺不得列為砂石採取區,以確保蘭陽溪河道範圍內計8座橋梁之跨河構造物安全。
 - (6)自來水取水設施上游1,000 公尺下游400 公尺不得列為砂石採取區,以確保蘭陽溪河道範圍內既有5處取水設施之結構物安全。
 - (7)斷面14、斷面28~29之高壓線鐵塔周圍150 公尺內不得列為砂石 採取區。
 - (8) 噶瑪蘭大橋~溪口及兩岸堤防之間——不得列為砂石採取區。
 - (9)已核定之疏濬計畫辦理採取土石之河段(宜蘭縣政府以公共造 產申請許可辦理疏濬河段),不另研提疏濬計畫辦理採取土石。

(二)、可疏濬河段及其土石量

蘭陽溪之沖淤計算結果,就主流河道土石不易往下 游輸送之明顯淤積河段及支流明顯淤積影響排洪河段, 檢討辦理疏濬採取土石,羅列範圍如圖3~圖6所示,並分 段概述如下:

- 1. 109~111年度本局預計辦理和平溪0至13斷面間河段 疏濬,總預定疏濬量為125萬立方公尺(詳如圖3)。
- 宜蘭縣政府預定於109-110年辦理蘭陽溪14至22斷面間河段疏濬,總預定疏濬量為120萬立方公尺(詳如圖4)
- 3. 宜蘭縣政府預定於109年度辦理羅東溪鼻頭橋河段疏濬,總預定疏濬量為30萬立方公尺(詳如圖5)。
- 4. 109年度:本局自辦蘭陽溪45-48斷面間疏濬,總預定 疏濬量為35萬立方公尺(詳如圖6)。

疏濬後,除可有效減緩淤積程度,並可將深槽流路侷限 於採取範圍內,避免洪流亂竄,及增加對兩岸高灘之保全,維護 道路交通安全。另可紓解市場營建工程土砂短缺及平抑砂石 價格。




圖 3:和平溪溪 0 至 13 斷面間 (109~111 年預定疏濬河段)




圖 4: 蘭陽溪 14-22 斷面間(109~110 年預定疏濬河段)




圖 5: 羅東溪鼻頭橋河段疏濬(109年預定疏濬河段)




圖 6: 蘭陽溪 45-48 斷面間(109 年預定疏濬河段)

六、土石疏濬限制因素

(一)法令規定:

蘭陽溪依上述可疏濬河段及土石量評估檢討,除噶瑪蘭橋以下因自然保護區之規定限制,至蘭陽大橋間河段會影響現有植耕戶生計,需克服與排除外,餘斷面第 61~63 號及斷面第 69~71 號間河段,位屬山坡地範圍,依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第 10 條第 1 款第 5 目規定:位於山坡地在河床採取者,沿河身計其長度 500 公尺以上或採取土石量 80 萬立方公尺以上者;同款第 8 目規定:位於山坡地之同一流域之砂石採取區相隔水平距離在 500 公尺範圍內其申請開發面積應合併計算,且累積達第 5 目規定規模者,須辦理環境影響評估報告。

(二)汛期影響:

蘭陽溪、羅東溪上述可疏濬河段(蘭陽溪斷面第 12~15、49~53 號及羅東溪 5~9 號間),因河道及地形特殊等限制因素,於辦理土石採取時,其砂石運輸,僅河床運輸便道可供利用,且運輸便道之修築與維護遠達 20 公里長,又每年 5 月 1 日至 11 月 30 日止為汛期,期間河床運輸便道,常因豪雨、颱洪等影響而受損無法通行,故辦理本區段之疏濬採取土石,除增加河床運輸便道之維護成本外,更會因汛期而直接影響疏濬執行進度。

(三)環保抗爭之不利因素:

蘭陽溪蘭陽大橋以下,屬自然保護區;又噶瑪蘭橋至海口河段,係水鳥生態保護區,除綠色環保聯盟及荒野愛鳥人士等強烈反對外,又葫蘆堵大橋以上河段之疏濬,辦理土石採取,雖遠離市集、都會區人口,但相對亦無急迫辦理疏濬之需求,在宜蘭縣民長期環保意識薰陶下,對河川疏濬辦理土石採取之環保要求,相對有高規格之要求標準,是以,對疏濬計畫之執行進度,皆是嚴重考驗。

(四)與縣政府公共造產辦理疏濬兼供土石採取之介面統、整合:

宜蘭縣境內河川之疏濬採取土石,由於宜蘭縣政府有強烈意願以公共造產方式經營土石採取,並在其長期經營下,作業模式、經驗、地方回饋、砂石價格訂定等,皆有一定常軌,介面統、整合等相關問題,需深入溝通與協調。

七、囚砂區之可行性及其初步規劃

蘭陽溪囚砂區可行性早期以清水溪匯流處為初步構想,因匯流處河岸寬廣流速緩慢,砂石較易淤積,因囚砂量大辦理疏濬容易,成效佳,且位於砂石廠附近經濟效益佳,雖無詳細規劃,多年來以此區域為主要疏濬區,成效明顯;本局已委由水規所重新辦理蘭陽溪整體規劃,屆時再納入評估。

八、每年推估計畫可疏濬量之檢討

依經濟部水利署多數平均價決標標售土石處理原則(經濟部水

利署 106 年 11 月 3 日經水政字第 10606096820 號函修正)規定並配合採取平價供應、分散料源及公共工程優先方式辦理疏濬及土石標售作業。

據上開政策,在不影響河防安全及供應市場需求,平抑砂石 價格下,研提蘭陽溪整體疏濬(109~111年)評估計畫(詳表6)。

九、結論與建議

- (一)、蘭陽溪經檢討評估其河性穩定平衡需求、蘭陽海岸侵蝕、環境、法令規定等因素研提整體疏濬辦理採取土石,其首要考量仍以河防安全為主要前提,又疏濬採取土石,除應採分年辦理外,並應於疏濬完成後,實施斷面測量確認依計畫實施。
- (二)、建議辦理數年後應有規劃案之評估,以利爾後之執行 及河川穩定之參考。

表 6、蘭陽溪流域 (蘭陽溪、蘭陽溪支流宜蘭河) 109~111 年計畫疏濬量概估表

| 項次 | 執行單位 | | 3年疏濬量 | 3 年疏濬量 (萬立方公 疏濬範圍 — | 分年供應 | 、砂石量(萬立 | 1.方公尺) | 辨理方式 | 備註 |
|----------|-------------|-------------|-------|------------------------|------|---------|--------|--------------------|---------|
| 以 | 京大 - 執行単位 - | 坑/省 蚆 闰 | 109 年 | 110年 | 111年 | 辨理/八 | 1角 註 | | |
| 1 | 第一河川局 | 秀林鄉、南 澳鄉 | 125 | 和平溪 0 至 13 斷面間河段 | 65 | 30 | 30 | 採售分離 高攤回填保 護 | 河川局自辦 |
| 2 | 宜蘭縣政府 | 三星鄉 | 30 | 羅東溪鼻頭橋河段 | 30 | 0 | 0 | 採售分離 | 縣政府公共造產 |
| 3 | 宜蘭縣政府 | 三星鄉、員 山鄉 | 120 | 蘭陽溪 14-22 斷面間 | 60 | 60 | 0 | 採售分離 | 縣政府公共造產 |
| 4 | 第一河川局 | 大同鄉、三 星鄉 | 35 | 蘭陽溪 45-48 斷面間 | 35 | 0 | 0 | 採售分離 高攤回填保 護 | 河川局自辦 |
| 總計 | | | 310 | | 190 | 90 | 30 | | |