

小平台會議辦理情形 — 09/02台中里長訪談(微平台)

- 時間：09/02(四)
- 主軸：蒐集烏溪流域課題並廣納在地意見 (水道風險/土地洪泛/在地滯洪)
- 共邀集烏日區、大里區及霧峰區三區共3位里長參與討論

討論議題

- 土地洪泛與淹水議題(后溪底排水、車籠埤排水、旱溪排水、光明排水、中興排水)
- 在地對於未來改善的期待與建議
- 傳達氣候變遷、治水工程極限、在地滯洪政策及獎勵措施、逕流分擔...等洪患治理概念

討論成果

- 了解各區位排水之過往淹水情形
- 詢問詳細淹水路段以及相關成因
- 收集里長之意見以進行未來河段規劃
- 實地走訪淹水現場
- 建立一友善溝通之良好平台



09/02台中里長訪談(微平台)－霧峰區五福里 陳里長

- 時間：09/02(四) 下午1:00-1:50
- 主軸：蒐集烏溪流域課題並廣納在地意見 (水道風險/土地洪泛/在地滯洪)
- 對象：霧峰區 五福里 陳里長

討論議題

- 土地洪泛與淹水議題(后溪底排水、車籠埤排水)
- 在地對於未來改善的期待與建議
- 傳達氣候變遷、治水工程極限、在地滯洪政策及獎勵措施、逕流分擔...等洪患治理概念

討論成果

- 遇到大雨時依然有淹水情形發生，主因為環中路大量逕流向五福里。
- 此地因現有地取得不易，且大部分用地為非本地人所有，徵收滯洪池方案費用高窒礙難行，里長提議以變更土地方式，變更為住宅區以合理取得滯洪池用地。
- 分洪.....
- 后溪底接大里溪處，附近皆工廠林立，並無公有地要再增設抽水站有難度。
- 上游水質問題導致，淹水事件發生，上游廢水會對下游村落造成衛生及健康影響。
- 自主防災社區榮獲優等，居民對於風險災害意識高。



五福里 陳里長

09/02台中里長訪談(微平台)－烏日區光明里 賴里長

- 時間：09/02(四) 下午3:00-3:50
- 主軸：蒐集烏溪流域課題並廣納在地意見 (水道風險/土地洪泛/在地滯洪)
- 對象：烏日區 光明里 賴里長

討論議題

- 土地洪泛與淹水議題(光明排水)
- 在地對於未來改善的期待與建議
- 傳達氣候變遷、治水工程極限、在地滯洪政策及獎勵措施、逕流分擔...等洪患治理概念

討論成果

- 最近幾場豪雨事件已無淹水情形，治水已整治較完善，上次淹水事件追朔至97年卡玫基颱風。
- 光明排水連接旱溪排水段有設立抽水站。
- 成立自主防災社區。



光明里 賴里長

09/02台中里長訪談(微平台)－大里區夏田里 胡里長

- 時間：09/02(四) 下午4:15-4:55
- 主軸：蒐集烏溪流域課題並廣納在地意見 (水道風險/土地洪泛/在地滯洪)
- 對象：大里區 夏田里 胡里長

討論議題

- 土地洪泛與淹水議題(中興段排水)
- 在地對於未來改善的期待與建議
- 傳達氣候變遷、治水工程極限、在地滯洪政策及獎勵措施、逕流分擔...等洪患治理概念

討論成果

- 近年中興段排水於暴雨時較沒有溢淹的情形，但水位均高，約達滿水位之九成，未來若有更大強度之降雨產生，依然會有淹水之情形。
- 目前大里溪水位高，河床底部可能淤積嚴重，建議相關單位可以進行河床清淤。
- 中興段排水出口抽水站權責分配以及里界權責範圍需詢問相關單位並釐清。
- 原中興段排水(中游) 隸屬於臺中農田水利會之4號埤攔水堰設有水位感測裝置，原其於水位到達時會自動倒伏，現油壓式水閘門需以人工方式開啟或關閉。



夏田里 胡里長