



南投縣 Nantou County

- - - - -

表32 禦潮(海堤)工程搶修情形(續完)

Table 32. Urgent Repairs of Coastal Protection (Sea-dike) Works (Cont'd)

年度別及縣市別 Fiscal Year & County	施工單位 Undertaking Unit	工程件數 Number of Works	海堤 (公尺) Sea-dike (M)	離岸堤 (公尺) Offshore Jetty(M)	海岸保護工 (公尺) Coast Protection Works(M)	水門 (座) Gate (Set)	其他 (處) Others (Set)
雲林縣 Yunlin County	第五河川局 5th RMO	-	-	-	50	-	-
嘉義縣 Chiayi County	第五河川局 5th RMO	1	50	-	200	1	-
屏東縣 Pingtung County	第七河川局 7th RMO	2	-	-	1,068	-	13
臺東縣 Taitung County	-	-	-	-	-	-	-
花蓮縣 Hualien County	第九河川局 9th RMO	1	-	-	-	-	12
澎湖縣 Penghu County	第七河川局 7th RMO	1	-	-	748	-	6
基隆市 Keelung City	-	-	-	-	-	-	-
新竹市 Hsinchu City	-	-	-	-	-	-	-
嘉義市 Chiayi City	-	-	-	-	-	-	-
金門縣 Kinmen County	-	-	-	-	-	-	-
連江縣 Lienchiang County	第一河川局 1st RMO	2	-	-	-	-	21

資料來源：經濟部水利署公務統計報表。

說明：100(含)年以前水門為防潮閘門。

Data Source: Statistical Reports, WRA, MOEA.