

表38 區域排水工程搶修情形

Table 38. Emergent Treatments on Regional Drainage Works

年度別、機關別及縣市別 Fiscal Year ,Executing Units & County	工 程 內 容 Item of the Work		
	排水路(公尺) Drainage Channel (M)	水門(座) Gate (Set)	其他(Se) Other (Se)
民國 99年度 FY 2010	5,783		67
民國100年度 FY 2011	723		-
民國101年度 FY 2012	8,524		-
民國102年度 FY 2013	2,909		-
民國103年度 FY 2014	4,094		1
民國104年度 FY 2015	5,700		-
民國105年度 FY 2016	3,188		3
民國106年度 FY 2017	3,713		-
民國107年度 FY 2018	2,488		-
民國108年度 FY 2019	2,080		-
	一、按承辦機構分 By Executing Units		
水利署辦 WRA,MOEA	482		-
Municipal and County Governments	1,598		-
	二、按縣市分 By County & City		
新 北 市 New Taipei City	-		-
臺 北 市 Taipei City	-		-
桃 園 市 Taoyuan City	1,032		-
臺 中 市 Taichung City	145		-
臺 南 市 Tainan City	126		-
高 雄 市 Kaohsiung City	-		-
宜 蘭 縣 Yilan County	120		-
新 竹 縣 Hsinchu County	246		-
苗 栗 縣 Miaoli County	391		-
彰 化 縣 Changhua County	-		-
南 投 縣 Nantou County	-		-
雲 林 縣 Yunlin County	-		-
嘉 義 縣 Chiayi County	-		-
屏 東 縣 Pingtung County	-		-
臺 東 縣 Taitung County	-		-
花 蓮 縣 Hualien County	-		-
澎 湖 縣 Penghu County	-		-
基 隆 市 Keelung City	-		-
新 竹 市 Hsinchu City	-		-
嘉 義 市 Chiayi City	-		-
金 門 縣 Kinmen County	20		-
連 江 縣 Lienchiang County	-		-

資料來源：經濟部水利署公務統計報表。

說 明：101年度起「制水門」修改為「水門」。

Data Source : Statistical Reports,WRA,MOEA.

(處)

ers

t)

7

4

58

30

72

147

155

161

266

240

55

185

-

-

16

25

-

8

-

20

-

-

5

88

63

-

4

3

7

1

-

-

-

-
