

後龍溪流域整體改善與調適規劃

第一階段第2次研商(小平台)會議紀錄

壹. 時 間：110年8月12日(星期四) 上午10時00分

貳. 地 點：後龍鎮公所三樓禮堂

參.

主 持 人：以樂工程

顧問股份有限公司王順加 總經理

肆. 出席人員：詳簽到簿

伍. 主席致詞：略

陸. 主辦單位報告：(略)

柒. 各單位意見：

一. 龍坑里 王進興里長

1. 後龍大橋南面(左岸)至出海口段，經過松子腳、龍坑與龍津里那一段目前仍未設置堤防，在地民眾已經陳情很多次。目前北邊(右岸)的溪洲、水尾都已經做堤防了，若大水來，整個松子腳及田厝地區生命財產與人員的流失將無法估計，希望可協助向相關單位反應，讓中央單位能夠盡快將這一段堤防做起來。

二. 龍津里 黃文忠里長

1. 過去會勘時有建議河川局，因為南岸(左岸)靠近河中島那一帶目前未設堤坊，若計畫短期內還無法施作，建議可先在侵蝕較嚴重的地方放置消波塊，期望之後可以盡快改善將堤防建置起來。
2. 若上游明德水庫放水，擔心會造成北勢溪下游淹水。

三. 校椅社區發展協會 趙泰山理事長

1. 看到圖上這塊區域覺得相當親切，是從小長大的地方，對於這裡地形地貌相當熟悉，目前河中島的淤積面積相當大，建議可將其疏濬，也可增加滯洪的效果。
2. 建議南邊(左岸)尚未建置堤防區域可分為兩段式去建置堤

防，除了防洪效果外，也可以增加觀光、休閒、綠地的空間。

3. 建議增加後龍溪出海口段南側(左岸)彎道的保護，避免沖刷。
4. 出海口左岸有產蚵仔(自然的)，建議未來需考慮疏濬對於具有產值的蚵仔帶來的影響。

四. 水尾里 梁清文里長

1. 蓄洪池附近正在做太陽能發電工程，在地也會擔心工程在執行時會不會影響到蓄洪量，雖然現在滯洪池做起來之後整體環境和景觀很不錯，也希望未來可以盡量增加這邊的蓄洪量，對地方的保護性也會比較好。
2. 水尾里近十年都沒有淹水。
3. 認為里內的中小排及水溝需要整頓，目前已40多年未整修，擔心未來水量較大時會掏空，造成社區淹水，希望能將此意見轉給相關單位(農田水利署、縣府)，後續能夠納入改善。
4. 後龍溪下游河中島是白鷺鷥保護地，這個地方爭議性較大，因為會有防洪考量，但又牽涉生態，可能後續看要如何處理較好。

五. 溪洲里 鍾光漢里長

1. 溪洲里內有一座金雲廟，靠近金雲橋堤防附近，廟旁的防洪牆面目前雜草叢生沒有整理，建議可將該處做綠美化，或是以彩繪方式美化牆面，例如將後龍出產的西瓜、地瓜或花生等物產作為元素彩繪至牆面，除促進休閒觀光，未來也可串連 Ubike 讓里內可以多一處景點讓吸引遊客前往遊覽或休憩使用。
2. 建議後續擴大參與可邀請河岸附近的居民共同參與討論。

六. 後龍鎮公所建設科

1. 堤防的維修與美化，以及自行車道希望後續能一併納入規劃考量。
2. 建議針對龍溪橋防汛道路護欄毀損與過低情形做維修與改善。
3. 建議二河局針對觀光部分可將金雲廟那區的動線(台72銜接台61目前正在進行可行性評估)將整個護岸到滯洪池那區能夠串聯，對於整體觀光會是很好的改善。

捌. 結論

- 一. 下一次平台會議暫定9月，將會以「承洪韌性、共學成長」為主題，邀請里長及理事長們一起探討氣候變遷下我們如何去面對淹水的問題，增加我們面對災害風險的承受力，同時也讓大家瞭解治水工程的極限，另外還有哪些做法可以增加抗災的能力?也歡迎大家後續持續參與活動討論，給予本案更多意見回饋
- 二. 後續平台會議會將本次蒐集的意見納入，針對各個議題進一步討論，例如今天許多里長、理事長們關心左岸堤防建設、沖刷保護、疏濬、水岸環境改善等議題，團隊後續會邀請相關單位共同參與討論。
- 三. 本計畫執行期程2年，各位里長及理事長有任何意見可與本工作團隊聯繫或透過網路平台，提供意見供本計畫參考。

玖. 散會(中午12時00分)。