

諮詢紀錄表

北港溪流域 朴子溪流域 八掌溪流域 急水溪流域

諮詢單位

嘉義縣朴子市

諮詢日期

2022.02.18

諮詢時間

14:00

諮詢地點

永和里辦公室

諮詢單位

永和里

諮詢對象

李志偉里長

聯絡電話  
(手機優先)

0935-458-001

Line ID 或  
E-mail

地址

613 嘉義縣朴子市永和里應菜埔 16 號之 8

諮詢意見

1. 2018 年 0823 洪災，淹水主因有下竹圍中排二有一處排水孔無防水閘門，導致內水無法排出與外水倒灌；另下竹圍中排二彎道處(臨近台 82 線)，兩邊堤岸存在高度落差與堤岸右岸護欄存在缺口。
2. 里長表示，下竹圍中排二排水孔無防水閘門，以致排水系統無法正常運作導致洪災，此區域鄰近崁後路怡園安養院，有保全對象，建議新設自動防水閘門。
3. 下竹圍中排二彎道處，右岸護欄存在缺口，防汛期間因水位過高，導致洪水由缺口溢堤造成洪災；里長建議將護欄缺口填補，並使兩邊堤岸高度一致，確保堤岸防洪功效。
4. 建請相關單位協助改善上開位置，解決民瘼造福百姓。

5. 與里長一同進行現地訪查。



諮詢照片



諮詢人員

徐立昌、曾志民、曾仁彥

※本資料僅供經濟部水利署第五河川局業務使用。