

訪談紀錄

工程名稱：筏子溪環境探索導覽館及周邊地區整體環境改善

工程階段：維護管理階段

訪談時間：112年08月09日下午3時

訪談地點：筏子溪水文化暨環境教育館

訪談人員：(詳簽到表)

訪談紀錄：

1. 該樓層有多處漏水，前次修復並未確實完工。
2. 另有場館空間設計缺失，如展示櫃光線設計不良導致僅上層可照到燈光，下方昏暗；生態工法區域擺設與牆面說明明顯不符，建議可以重新思考擺設；互動區感熱器損毀，長久失修，旁邊區塊太空泛；鳥類區為不規則挖洞，致使場館人員無法做更好的安排；魚道上方蓋板維護人員不易掀開，易使人受傷。

訪談情形：

