

「南勢坑溪水道環境改善」

現場會勘

出席人員簽名冊(請參詳如後附件所示)

| | | | | |
|------------------|------------------------------|--------------|---------------------|-------|
| 時 間 | 中華民國一〇七年一月二十五日 (星期四)上午十時整 | | 地點 | 南勢坑溪 |
| 主持人 | 梁 宇 升 | | 紀錄： | 林 芳 宇 |
| 出 席 人 員 | 單 | 位 | 簽名(請以正楷書 寫,以利辨識) | 備註 |
| | 1 | 臺中市政府水利局 | 林芳宇 | |
| | 2 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 莊文南 | |
| | 3 | 磊高營造股份有限公司 | 劉思賢 | |
| | 4 | 林士昌議長服務處 | 劉坤明秘書 | |
| | 5 | 顏莉敏議員服務處 | 林文珍秘書 | |
| | 6 | 鄰長 | 陳春雄(代) | |
| | 7 | 陳情人 | 劉榮輝 | |
| | 8 | | 吳麗華 | |
| | 9 | | 魏絲 | |
| | 10 | | 黃稚雅 | |
| | 11 | | | |
| 12 | | | | |

一、會勘日期：中華民國 107 年 1 月 25 日上午十時 星期四

二、會勘地點：南勢坑溪水道

三、主持人：梁宇升 紀錄：林芳宇

四、會勘與會單位意見整理：

1. 新設截水溝(九天玄女廟左側)：希望能往上游再增設一段，上游增設段可採用明溝即可，惟路邊截流溝因緊臨公園，建議加設隔柵版避免民眾跌落，並檢討上游新增加之水量。
2. 截水溝旁的產業道路年久失修，鋪面有破損，建議一併辦理改善並可串連兩個公園。
3. 景觀公園建議設置路燈，以防天色昏暗時，成為治安死角。
4. 景觀公園二區湧泉(灌溉取水)：配合當地居民農作灌溉之用，從景觀公園二區湧泉處做一條明溝供灌溉並可增加景觀生態。
5. 建議不必於右岸低水種植挺水植物，可配合當地居民改善農業取水及洗衣區設施供居民使用。
6. 左岸砌石護岸年久失修、破損嚴重，建議一併修復，以求左右兩岸整體性。
7. 接續南山截水溝，渠底鋪石籠，與下游工程有連續性。

五、會議結論：

有關議員服務處及地方民眾建議內容，請提供所需之土地同意書，再由本局後續納入第一次變更設計評估辦理。

六、散會

南勢坑溪水道環境改善

會勘照片

日期:107年1月26日

| | |
|------------------------|--|
| <p>工程名稱</p> | <p>南勢坑溪水道環境改善</p> |
| <p>說明： 現場會勘情形。</p> |  |
| <p>說明： 現場會勘情形。</p> |  |