

附件三

地方團體訪談紀錄

大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境

再造計畫規劃設計-訪談紀錄

- 一、訪談時間：109年7月28日下午2點
- 二、訪談對象及地點：荒野保護協會(台北市中正區韶安街204號)
- 三、訪談人員：新北市政府高灘地工程管理處黃鼎鈞
怡興工程顧問有限公司林昱辰、許曼瑩

紀錄：黃鼎鈞

單位	編號	審查意見	辦理情形
荒野保護協會	(一)	請參考水利署大漢溪相關疏濬計畫。	目前已洽十河局索取此計畫區上下游斷面資料，如往後取得斷面資料，應屬針對最新疏濬成果測量之斷面圖，後續相關水理演算作業也將依此斷面資料進行。
	(二)	有關生態景觀區建議規劃淡、鹹水交界之濕地，並設置不同高低水位之水池和相關棲地，以提高生物多樣性。	遵照辦理，本案已規劃完整的濕地區域，並在其中依物種棲地需求進行水生、陸生植栽配置，以提高生物多樣性。
	(三)	生態島不要設置人(或維護人員)到不了的孤島，避免埃及聖鸚築巢。	遵照辦理，詳第四章 P4-11 配置圖。
	(四)	四斑細蟪在國際自然保育組織的保育紅皮書中，已被列為近危物種，經推測淡水河系有受潮汐影響的蘆葦叢，皆可能有分布，故蘆葦區域請避免開發，以維四斑細蟪棲息地。	遵照辦理，在本案規劃中，基地靠低灘地側既有植生及地貌皆維持原貌，保有既有生物廊帶及相關物種棲息地完整性。
	(五)	建議規劃圖應將既有綠帶標示出來，以利確認生態廊道的分布。	遵照辦理，已標示於 P4-8 圖 4-3-2。
	(六)	高灘地為河川行水區，應採減量設計避免過多人工設施，方符合水環境永續精神。	遵照辦理，本案目前已朝減量、補償方向執行以符合水環境永續精神。


大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境

再造計畫規劃設計-訪談紀錄

- 一、訪談時間：109年6月11日下午2:00
- 二、訪談對象：新北市航空模型協會
- 三、訪談地點：西盛遙控飛機場
- 四、訪談人員：怡興工程顧問有限公司陳泉旭、劉育菁、林昱辰
- 五、訪談內容：

編號	問題	單位回覆
1	Q1：請問平常場地使用情形	一般平日有許多民眾至此使用遙控飛機場，假日人更多，此處施設時間甚早，為北部地區知名的遙控飛機場。
2	Q2：請問使用族群？	新北在地及北部各地的民眾。
3	Q3：請問平常管理上困難？	雖已劃設遙控飛機飛行範圍，且近年來管制飛行方向及訂定場地使用辦法，已大幅減少衝突情形，但遙控飛機飛行需有迴旋轉向等緩衝空間，故難免超出管理範圍，造成與鄰近活動場域之衝突。
4	Q4：西盛遙控飛機場移置他處的可能性？	已與相關團體及單位討論許久此議題，但因新北市河灘地大部分空間已幾近飽和，且遙控飛機場有一定場地大小、鄰近空域之限制，為歷來難以另覓他處設置之困難點。
5	Q5：西盛遙控飛機場移置與既有壘球場互換位置之可行性？	現況遙控飛機場跑道鄰近壘球場，有時因操控者及風速問題造成飛機墜至壘球場，建議如有機會互換位置，可將兩者距離拉開，此方式應可使遙控飛機墜落至壘球場情形大幅減少。
6	Q6：遙控飛機場需要甚麼樣的施設條件？	<ol style="list-style-type: none">1. 空域寬度約為4-600米，此區段無具高度之其他障礙物。2. 鄰近無民宅、高架橋等易發生衝突之構造物。3. 基本要有250米之遙控飛機跑道及操作區，且應將停車空間納入

		<p>考量。</p> <p>4. 休息區棚架及座椅有機會應整體考量使用情形設置。</p>
--	--	--



大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境

再造計畫規劃設計-訪談紀錄

- 一、訪談時間：109年6月11日下午2:00
- 二、訪談對象：新莊區慢速壘球協會
- 三、訪談地點：瓊林路50-1號
- 四、訪談人員：怡興工程顧問有限公司劉育菁、林昱辰
- 五、訪談內容：

編號	問題	單位回覆
1	Q1：請問平常場地使用情形	平日為球隊練習使用為主，假日多為舉辦比賽使用，使用場地登記人數極多，皆須預先登記。
2	Q2：請問使用族群？	新莊在地及鄰近區域的學校球隊及社會球隊。
3	Q3：請問平常管理上困難？	瓊林壘球場鄰近西盛遙控飛機場，故常有遙控飛機飛至壘球場上方，與壘球場使用互有干擾，且發生過遙控飛機墜至壘球場事件。
4	Q4：瓊林3座壘球場減少的可能性？	目前平日及假日使用球隊眾多，且舉辦比賽時場地需求大，建議維持原有3座壘球場數量。
5	Q5：瓊林壘球場移置與西盛遙控飛機場互換位置之可行性？	現況遙控飛機場跑道鄰近壘球場，有時因操控者及風速問題造成飛機墜至壘球場，建議如有機會互換位置，可將兩者距離拉開，此方式應可避免遙控飛機墜至壘球場地，另建議將壘球場移設位置靠近65橋下，使橋下遮雨空間可供舉辦開幕等活動使用。
6	Q6：瓊林壘球場場地移設後需要甚麼樣的施設條件？	<ol style="list-style-type: none">1. 維持原場地大小、規格。2. 建議內野高圍網可做高一點，避免擦棒界外球飛出場地外。3. 壘球場旁現況約190格機車停車格，以及汽車停車格，建議壘球場地移設應一併納入考量規劃。

