


揚塵防制工作執行情況(1/2)



水覆蓋施作面積

一工區：170.82公頃
 二工區：89.14公頃
 三工區：79.59公頃
 總計：336.55公頃

稻草席施作面積


一工區：2公頃
 二工區：1公頃
 三工區：1公頃
 總計：4公頃

造林植生施作面積

中華大橋上游(石山堤防前)：
 6.57公頃
 電光四號、五號堤防：3.43公頃
 合計：10公頃


**防制面積總計：
 350.55公頃**

揚塵防制工作執行情況(2/2)



揚塵防制成果

臺東站自98年至109年11月底止，揚塵事件發生次數由32次降為0次， $>150\mu\text{g}/\text{m}^3$ 發生時數由200小時降為0小時。



森林公園建議恢復往日黑森林

