

表 3 水利署第四河川局流域綜合治理計畫在地諮詢小組會議

辦理情形表

會議名稱	鹿港地區流域綜合治理工作坊			
會議日期	104 年 10 月 19 日上午 10 點			
會議地點	鹿港鎮公所 4 樓禮堂			
會議主持人	白召集人烈燿(楊祕書通成代)			
參與委員與相關機關、單位與人員	單位名稱	姓名(含職稱)	單位名稱	姓名(含職稱)
	湖埔社大	委員 謝文猷	經濟部水利署	正工程司 牛志傑 副工程司 牟敦梅
	台灣水利環境科技研究發展教育基金會	委員 游進裕	經濟部水利署 第四河川局	課長 陳進興 副工程司 童正安 工程員 洪郁民
	彰化縣幸福媽媽協會	委員 吳君真	彰化縣政府水利資源處	副處長 吳文昇 科長 吳志昌 科員 黃啓銘 技佐 柯拓宇 約僱人員 宋淑瑋 約僱人員 游家欣 約僱人員 黃玫琳
	水利技師公會全國聯合會	委員 陳明信		
	彰化環境保護聯盟	委員 施月英		
	媽祖魚保育聯盟	秘書 鄭慧新	彰化農田水利會	助理工程師 李維熙
鹿港文教基金會	董事長 王康壽	鹿港鎮公所	鎮長 黃振彥	
鹿港老街促進協會	理事長 魏秀娟 總幹事 施釗林	立法委員王惠美服務處	主任 陳永祥	
洋厝里	里長 許勝裕	廖厝里	里長 林春木	
溝墘里	里長 洪明園	東崎里	里長 王明順	
埔崙里	里長 董建林	東石里	里長 鄧易承	
洛津里	里長 黃文秋			
本次會議討論重點與結論(辦理情形)	<p><u>討論議題：</u></p> <p>1. 已完成或執行中之治水工程滿意度與建議。</p> <p>2. 就地方需求而言待改善之淹水區域及建議。</p> <p>3. 未來持續改善水患之推動方向與策略之建議。</p>			

	<p><u>分組討論主要結果摘要：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 治理工程完成後淹水程度確有改善，但後續維護管理如清淤或水防道路破損修復等問題需及時處理。 2. 建議持續至現場進行淹水調查，以瞭解致災原因及範圍。 3. 顏厝排水出口建議設置抽水站。 4. 文開國小旁建議再增設 1 台移動式抽水機並固定放置在現場以利及時抽水。 5. 鹿港市區雨水下水道建議重新規劃檢討，老街常淹水範圍建議設排水專管直接排入鹿港排水。 6. 古蹟保存區內的排水溝蓋板孔洞太小，不利雨水收集及排除 <p><u>辦理情形：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由本局彙整分組討論結果紀錄，函送各相關與會單位依權責納入後續施政計畫或業務推動，並將相關處理情形副知本局彙整。 2. 如相關結論涉及流域綜合治理計畫工作事項者，亦函請各單位於後續執行時參據辦理。 3. 預定於後續在地諮詢小組會議中以報告案方式，說明處理回應情形。
其他	