
揚塵防治 週報表 111/03/28~111/04/03



西濱上南岸_河道整理








各區空拍現況







第二區 40號越堤路下游



第三區 大義崙排水上游



第四區 自強大橋上游



第五區 西螺大橋上下游



110年 揚塵KPI進度管控

- 執行期程:110年5月至111年4月
- > 抑制面積
- > 進度



KPI / 400公頃 已完成 / 405公頃 達成率/ 101.3%



KPI / 2.5公里 已完成 / 5.06公里 達成率/ 202.4%



KPI / 50公頃 已完成 / 274.7公頃 達成率/ 549.4%



KPI / 4公里 已完成 / 5.695公里 達成率/ 142.4%



KPI / 450公頃 已完成 / 386.5公頃 達成率/ 85.9%

營造複式斷面規劃圖

複式斷面	年度	107-109	110	111	112	合計
	KPI(公里)	8	2	6	4	20
	實際完成	8	2.13	-	-	-






• 111年營造複式斷面KPI進度管控

KPI / 6公里

已完成 / -

達成率/ -

- > 執行進度說明:
 - 1) 111年度複式斷面規劃為6公里,西濱大橋下游北岸已完成2公里土方培厚,預計6月底完成簡易灑水系統及植栽。
 - 2) 目前西濱下游南岸辦理土堤培厚中,預計5月15日前完成。





• 111年水防道路植栽KPI進度管控

KPI / 2公里 已完成 / -

達成率/ -

> 執行進度說明:

- (1) 雷厝堤防堤段水防道路1公里改善工程: 道路改善工程已施工完成,植栽部分預 估111年5月完成。
- (2) 規劃於雷厝至大庄堤防堤段水防道路植樹1公里,預計111年4月底發包,12月底完成植樹作業。



自強橋上游_稻草蓆鋪設17公頃 1)油管橋下游_稻草蓆10.5公頃 1) 稻草蓆鋪設86.5公頃 2) 簡易灑水設施2.6公頃 2) 平鋪式防塵網4.7公頃 2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃 2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆24公頃 3) 碎石級配0.9公頃 3) 施工便道木屑鋪設0.5公頃 3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃 3) 地簡易灑水設施1.4公頃 4) 防塵網鋪設22公頃 4) 平鋪式防塵網23.7公頃 4) 74號越堤平鋪式防網10公頃 4) 西螺大橋下游南岸 稻草蓆8公頃 5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設40公頃 5) 西螺大橋下游南岸B區_稻草蓆2公頃 5) 電塔下游南岸裸露地(B區)平鋪 6) 西濱下游北岸防塵網鋪設13公頃 式防塵網10.8公頃 6) 平鋪式防塵網17公頃 7) 200公頃4-8號井站堤防塵網1.5公頃 8) 西濱下游北岸取土區前灘地防塵網10公頃 7) 64號越堤培厚_灑水線3.8公頃 8) 施工便道碎石級配1.5公頃 9) 10號越堤路施工便道碎石級配1.2公頃 7 9) 跨河鐵塔下 稻草蓆23公頃 10)西濱下北岸簡易灑水3.3公頃