

經濟部水利署第五河川分署會議紀錄

一、會議名稱：「北港溪流域整體改善與調適規劃(2/2)」民眾參與小平台

二、開會時間：112年10月18日（星期三）13時30分

三、開會地點：嘉義縣新港鄉板陶窯交趾剪黏工藝園區（嘉義縣新港鄉板頭村45-1號）

四、主持人：黃科長勝弘

紀錄：施宇謙

五、出席單位及人員：如簽名冊

六、主席致詞：略

七、討論事項：

（一）水岸縫合-北港溪鄉土文化巡禮空間配置討論

依據 112 年 9 月 19 日願景工作坊小平台共識，討論北港溪南港堤防優化與河川高灘地公有地各分區的活動期待與配置，彙整結果如下：

1.配置構想(詳圖一)

(1)A-文化教育區：從笨港水仙宮至復興鐵橋帶狀空間規劃為文化教育區，形成一環狀廊道，期待與周邊文化資源結合，如古笨港歷史、薪傳發源地、農業文化與產業脈絡、交趾陶工藝等，可作為宗教、藝文徒步旅行之路徑，串聯新港與北港記憶橋梁。建議設置文化展演廊道，可搭配地景藝術、設置一里故事牆進行堤防綠美化等方式，優化整體環境之景觀視覺性，並達到文化教育與宣傳之目的。

(2)B-景觀遊憩區：在復興鐵橋下之高灘地與周邊鄰近腹地規劃為景觀遊憩區，期待與周邊環境、正在辦理中的相關計畫(如農村社區土地重劃、北港溪鐵橋及週邊景觀改善工程等)進行資源整合，在古笨港考古園區目前相關計畫規劃為歷史公園，建議增設地景沙丘、藝文互動設施等體驗；在堤防內之高灘地，建議設置活動廣場兼具停車空間使用，社區可以舉辦活動以達帶動地方經濟、藝文教育之效，並

可利用堤防坡面、堤腳空間增設草坡遊憩與藝文休憩等設施，活化閒置空間，帶動人潮。

- (3)C-維護管理區：在行水區範圍、河川凹岸及較危險不宜從事活動之高灘地，規劃為維護管理區，可利用溼地營造作為緩衝區域，建議結合社區淨化池之排水路，作為生態溼地營造補給水來源之一，並考量防洪安全增設滯洪空間。在堤防兩側植栽建議考量植物特性，可增植灌木作為邊界處理、抑制雜草生長，並定期進行維護管理(如除草)。
- (4)動線部分，建議人行動線規劃於堤頂並設置安全欄杆等防護設施，自行車動線則規劃使用防汛道路輔以標線標示。

八、結論：

- (一)、會議所提意見列入討論，針對此次工作坊討論所提出的相關對策與具體方案，作為亮點計畫提案內容之基礎。

九、臨時動議：無

