

水利署第十河川局



SC002135

新店溪永和堤尾閘門工程計劃

台灣省水利局第十二工程處

中華民國五十一年十一月

9
9-2
02135



新店溪永和堤尾閘門工程計劃

目 錄

| 章 | 節 | 項 | 目 | 頁 | 備 註 |
|---|-----|----------------------------|---|-------|-----|
| 一 | | 提 要 | | 1-2 | |
| 二 | | 緣 由 | | 3 | |
| 三 | | 資 料 | | 3-11 | |
| | 3-1 | 永和地區形勢 | | 3-4 | |
| | 3-2 | 水 文 | | 4-11 | |
| | | (一) 流 域 | | | |
| | | (二) 雨 量 | | | |
| | | (1) 台北市雨量記錄及頻率計算 | | | |
| | | (2) 降雨強度 | | | |
| | | (3) 降雨日數 | | | |
| | | (三) 水 位 與 流 量 | | | |
| | | (1) 新店溪水位與流量記錄 | | | |
| | | (2) 新店溪中正橋站計劃水位與流量 | | | |
| | | (3) 計劃流量過程曲線 | | | |
| | | (a) 單位流量過程線 | | | |
| | | (b) 超滲雨量 | | | |
| | | (c) 最大洪水流量與流量過程線 | | | |
| | | (d) 潛流係數最大洪水流量與經濟延時之 檢討 | | | |
| 四 | | 規 劃 | | 1-2 | |
| | 4-1 | 概述(各案比較) | | 13-14 | |

| | | | | |
|--|-----|------------------|-------|--|
| | 4-2 | 工程佈置 | 14 | |
| | 4-3 | 水理計算 | 14-21 | |
| | | (一) 水路斷面 | | |
| | | (二) 排水門 | | |
| | | (1)愛美颱風積水深度與積水時間 | | |
| | | (2)容許積水深度與積水時間 | | |
| | | (3)積水能力曲線 | | |
| | | (4)外水位曲線 | | |
| | | (5)計算公式 | | |
| | | (6)斷面計算 | | |
| | | (7)其他檢討 | | |
| | 4-4 | 結構設計 | 21-22 | |
| | | (一) 延長水和堤防 | | |
| | | (二) 圍 埠 | | |
| | | (三) 排水門 | | |
| | | (四) 其他耐颱構造物 | | |
| | 4-5 | 工程費估計 | 22-23 | |
| | 4-6 | *工程效益 | 23 | |
| | 4-7 | 結論與建議 | 23-24 | |

附表：(1)台北市每年各種延時最大雨量記錄

(2)台北市各種頻率延時之降雨強度表

(4)超滲降雨計算表

(5)愛美颱風流量過程線

- (6) 20年一次最大24小時降雨量之流量過程線
(7) 20年" "雨量集中分配之流量過程線
(8) 50年一次24小時雨量之流量過程線
(9) 50年" "集中分配之流量過程線
(11) 排水門排水能力計算表
(12) 排水門輔以抽水機排水能力計算表

附圖：(1) 永和鎮都市計劃圖

- (2) 永和鎮排水系統圖
(3) 永和地區集水區域圖
(4) 台北市各段延時最大降雨量年頻率曲線圖
(5) 台北市降雨強度降雨日數關係曲線圖(1—6月)
(6) " " (7—12月)

- (7) 新店溪歐珀颱風水位過程線
(8) 新店溪中正橋蒙美颱風洪水位流量過程線
(9) 瓦密溝東支流出口單位流量過程線
(10) 20年一次最大24小時雨量分配圖
(11) 50年" "
(12) 20年一次最大24小時雨量可能最壞之集中分配圖
(13) 50年" "集中降雨分配圖"
(14) 瓦密溝東支流蒙美颱風雨量流量過程線
(15) 瓦密溝東溝20年一次最大24小時雨量流量過程線
(16) 瓦密溝東支流20年一次最大24小時雨量流量過程線
(17) " " 50年" "
(18) 永和地區50年一次最大24小時雨量集中分配流量過程線

- (19) 第一案佈置圖
- (20) 第二案 " "
- (21) 第三案 " "
- (22) 愛美颱風淹水區域圖
- (23) 永和地區積水面積與積水能力曲線
- (24) 永和地區愛美颱風內外水位曲線
- (25) 20年一次最大24小時雨量一般型式降雨內外水位曲線
- (26) " 集中降雨內外水位曲線
- (27) 永和50年一次最大雨量一般型式降雨內外水位曲線
- (28) 瓦磘海東支流50年一次最大24小時雨量集中分配內外水位曲線
- (29) 瓦磘海東支流50年一次最大24小時雨量輔以抽水機內外水位曲線
- (30) 50年最大一次積水範圍圖(無抽水機)
- (31) " (有抽水機)
- (32) 永和堵尾閘門工程縱斷面圖
- (33) " 正堵標準斷面圖
- (34) " 副堵標準斷面圖

第一章 摘要

1-1 計劃標的：

永和堤防因受地形、經費、時間等限制未能及時配合下水道系統，興建排水閘門，當本年愛美颱風洪水泛濫時，永和鎮內排水不能宣洩及新店溪洪水迴流，侵入永和路以西低窪地區，部份住宅遭受水侵，茲於淡水河（包括新店溪）全盤整治計劃未實施前，為解決迴水與排水問題，乃擬具此項治標計劃。

1-2 資料：

(一) 集水面積：永和鎮之集水區域，以瓦窑溝東支流為界，面積 632.5 公頃。

(二) 降雨強度：根據台北市各種頻率，不同延時之最大降雨量分析降雨強度，本計劃採用 50 年一次之強度公式如下：

$$I = 268.2 / (t+30)^{0.7459}$$

(三) 新店溪洪水位與流量：當愛美颱風時，中正橋之最高洪水位為 9.10 M，永和堤尾為 8.98 M，故外水位以中正橋之水位升降過程為依據，洪水流量以愛美颱風時之洪峯為準，計 8300 CMS (計劃 100 年一次之最大洪水流量為 9000 CMS)。

(四) 計劃區域內之流量：根據 Snyder 方法推算單位流量過程線，以 50 年一次之集中分配 24 小時之暴雨 369 MM，計算流量過程線，得洪峯流量為 730 MS。

1-3 工程計劃

規劃中曾擬具三案互爲比較，其中以第三案認爲可行，茲將其內容摘要如下：

- (一) 工程佈置：由永和堤尾延長主堤 773 M 至瓦磘溝出口附近設置排水閘門一座，再由閘門起延溝之左岸建圍堤 851 M，以防廻水灌入。

(二) 抽水機設備：檢討 50 年一次之內水與愛美颱風時新店溪之外水關係，閘門關閉後永和鎮內積水高程將為 7.43 M，必須輔以抽水機排水，若採用標高在 6.5 M 以上不被水淹時，估計最大抽水量為 280 MS³/s。

一、工程經費(包括用地費)：

| | |
|-------------|--------------|
| (一) 主堤及閘門工程 | 11,882,000 元 |
| (二) 圍堤工程 | 3,283,000 元 |
| 共計 | 15,165,000 元 |

-5 效益

此項治標計劃乃為解除永和鎮之廻水與排水問題，工程完工後，估計可保護民房約 1500 戶，農田將近 360 公頃不致浸水，且可依照都市計劃發展，促進地區繁榮。

第二章 緒論

民國50年9月12日波密拉颶風來襲，新店溪洪水泛濫，台北縣之永和鎮淹水面積為47.8公頃，淹水深度由0.5公尺至3.00公尺，估計財物損失達三千萬元以上，政府為減輕該地之洪災損失，乃興建永和堤防。

永和堤防自秀朗起始至中正橋下游總長503.5公尺。因經費關係於本51年四月方始緊急開工，當時原已考慮防禦洪水應與疏通排水同時並進，但因永和鎮原有之排水溝成為邊緣帶，或被農田侵耕，系統紊亂，無所憑藉，而現有排水溝之出口，地勢最低，為永和鎮宣泄雨水之尾閨，倘待內部排水問題解決，勢非短期內可以完成。惟鑑於洪水泛濫為害，遠較局部積水損失為烈，且建堤迫切，不得不將本年興建之永和堤防終點暫定於此排水溝之出口。當時即曾屢經聲明：擇前興建該堤乃為減輕災害之緊急措施，看流量與波密拉颶風相似時，堤尾仍有迴水，少部分住宅將遭水淹，孰料在工程甫竣，未及作進一步處理之前，突遭大於波密拉之洪水侵襲，永和鎮仍有27.1公頃之淹水地區。

為解除此一地區之廻水威脅必須與之同時排水問題同時處理，因此本處擬具是項計劃，期能將此計劃早日付諸實施。

第三章 資料

3-1 永和地區形勢

永和鎮位於台北市之南，東、北兩方以新店溪為界，南、西兩方與中和鄉為鄰，地勢南高北低，地面坡度平均約為0.2%，海拔高度5-

12公尺，在未建永和堤防以前，新店溪洪水泛滥時，永和鎮之大半面積均受水淹。

永和鎮雖為低洼之地，因受台北市急劇繁榮之影響，新建之住宅、工廠均顯然增加，以致房屋密度比人口稠密，舊有道路既未順都市計劃發展，市區排水系統紊亂，雨水宣洩不暢，積水情形亦日形嚴重，公共工程局曾於民國49年編訂《中和永和兩鄉鎮下水道系統計劃》，然未實現，茲永和堤防業已完成，為解決逕水與排水問題則必須興建下水道系統，始可畢竟全功，茲附永和鎮都市計劃及下水道計劃系統圖各一張（如附圖(1)，圖(2)）。

三、水文

(一) 流域：

根據1/25,000 地形圖，永和及中和地區各排水溝流域可劃分如圖(a)中計劃區域排水幹線瓦密溝東支流流域，面積為 632.5ha 其中 250ha 為旱地，餘為平坦之水田。

(二) 雨量：

(1) 台北市雨量記錄及頻率計算：

計劃地區因無雨量站設備，無法取得雨量記錄，乃暫時利用附近地區台北市之降雨記錄作為計劃根據。表(1)為氣象所台北站每年10,20,30,60,90,120,240,360,720及1440分鐘最大雨量記錄。

- 1 -

水利局第二規劃隊曾根據該項記錄應用 Kimball 法計算

其年頻率，並以 $k_{10,2,2,1}$ 代編差因子修正，將結果繪製如圖(4)

表(2)為台北市各種頻率，不同延時之最大降雨量及降雨強度

(2) 降雨強度：

台北市各種頻率之降雨強度亦經水利局第二規劃隊根據表

(2) 以 Gumbel 公式 $I = \frac{K}{(t + c)^d}$ 計算如表(3)。

(3) 降雨日數：

一項工程之施工進度常受當地降雨之影響，水利局第二規劃隊曾將台北市不同降雨強度之降雨日數加以統計繪如圖(5)及(6)，特予摘錄以供參考。

(三) 水位與流量

(1) 新店溪水位與流量記錄：

將歐珀及愛美颱風期間新店溪中正橋站水位及流量記錄繪如圖(7)及(8)以供參考。

(2) 新店溪中正橋站計劃水位與流量：

新店溪永和堤防係以 100 年一次之洪水流量為計劃標準，

中正橋站計劃最大洪水量為 9000 CMS，最高洪水位為 10.88 M。
愛美颱風最大流量為 2300 CMS，最高水位為 9.10 M，為 70 年一次之最大流量及最高水位。

(3) 計劃區域流量過程線：

(a) 單位流量過程線 (Unit Hydrograph)

單位流量過程線法為目前估計洪水流量與流量過程線比較精確之方法。但為求獲得較佳之結果，單位流量過程線應有長期雨量與流量記錄以演繹。本排水區域雖有附近台北市之雨量記錄勉可應用，但缺乏實測流量記錄，無法供分析計算之用。因此，本規劃中，僅能根據雨量記錄與流域性質，推測逕流與降雨之關係，估計洪水流量試繪流量過程線。經採用多種方法試算，將所得數字衡以計劃區域性質結果，認為採用 Snyder 方法推算單位流量過程線，估計洪水流量可能獲得較佳之結果。該法係根據流域性質，以經驗公式計算單位流量過程線之三要素：稽延時間、洪峯、與底寬。

(i) 稽延時間 (Lag-time)

$t_p = C_t (L_{ca} \cdot L)$ 式中

t_p = 稽延時間

C_t = 因流域而異之常數，此處假定為 2，(因附近無根據實測流量演繹出之單位流量過程線，無法繪製稽延時間 t_p 與 $(L_{ca} \cdot L)$ 之關係曲線，但本流域平均坡度甚小，且多凹地可暫蓄洪水，假定 $C_t = 2$ 莫屬安全)。

L_{ca} = 沿溪流由流域重心至出口之長度 (mile)

L = 沿溪流最長流路量得由流域邊界至出口之長度 (mile)

○ 1) 本流域：

$$L = 5.575 \text{ km} = 3.46 \text{ miles}$$

$$L_{eq} = 4.250 \text{ km} = 2.64 \text{ miles}$$

$$\therefore t_p = 2(3.46 + 2.64)^{0.3} = 3.88 \text{ 小時 (採用 1 小時)}$$

(ii) 洪峰 (Peak Flow)

單位雨量 (Unit Rain) 為 1 小時 (250 分鐘) 時

$$q = C_p \frac{t_p}{t_p + \frac{640}{4}} \quad \text{式中}$$

q = 洪峰 (c.f.s./mile^2)

t_p = 稽延時間 (hr.)

t_R = 採用之單位時間 (Unit Period in hr.) = 1 hr

$$t_R = t_p / 5 (hr.)$$

C_p = 常數，本規劃中採用 Snyder's 最大值 0.69

$$\therefore q = 0.69 \frac{640}{3 + \frac{640}{4}} = 141.49 \text{ c.f.s./mile}^2 = 1.553 \text{ cm/s/km}^2$$

$$Q = q \cdot A = 1.553 \times 632.5 \text{ ha} = 10 \text{ cms}$$

(iii) 底寬 (Base Width)

根據 Taylor 與 Schwartz 公式

$$T = 5(t_p + \frac{t_p}{2}) \quad \text{式中 } T = \text{底寬 (hr.)}$$

$$\therefore T = 5(3 + \frac{3.88}{2}) = 17.5 \text{ hr}$$

另根據 Snyder's formula

$$T = 3 + 3 \frac{t_p}{24} = 3 + 3 \frac{3.88}{24} = 3.4 \text{ days}$$

採用 1 日底寬

根據上面各項繪製規劃區域瓦窯溝東支流出口單位雨量為
25~44MM，單位時間為 1·0 hr 之單位流量過程線如圖(九)。

(b) 超滲雨量(Excess Rainfall)

估計超滲雨量(即造成逕流之雨量)方法甚多，惟多需實測資料以為計算之依據，本工程在目前，除有流域大小、形狀、表面覆蓋、土壤種類、流路坡度及附近地區台北市之降雨記錄可供參考之外，無具體實測資料以供更為精確之計算，故僅能根據上述已有之資料估計適當之滲入率計算超滲雨量如下：

(c) 滲入率

參照新店溪流域，暫定滲入率為 2·5 MM/hr

(d) 降雨形狀

本規劃因時間促，未及詳細分析台北市歷次降雨分配情形，暫根據水資會統計全省歷年颱風暴雨之時間分佈結果，將 20 年一次及 50 年一次最大 24 小時雨量分配如圖(10)及圖(11)。除此之外，為考慮可能遭遇更集中之降雨，另根據降雨強度公式，想像 20 年一次及 50 年一次最大 24 小時雨量作最壞之集中，將其分配如圖(12)及圖(13)。

(e) 根據 ~~臺灣~~ 颱風降雨記錄圖(10)、(11)、(12)、(13) 及滲入率，

各次降雨事件之滲透雨量計算如表(4)。

(c) 最大洪水流速及流動距離線

將前項之雨量轉換入單位流量過程線，計算瓦砾溝
東流線出山口處之過程如表(5)、(6)、(7)、(8)及(9)，併將結果
填入表(4)。

(d) 遷流係數。最大洪水流速與逕流延時之檢討

(e) 遷流係數

根據表(5)、(6)、(7)、(8)及(9)，得各次降雨之總流出量

參見表(4)。

表(4)：

| 雨量 MM/24 HR | 總流出量 L | 暴雨量 mm | 逕流係數 | 備註 |
|----------------|-------------|-------------|------|--------------------------|
| 173.4 | 510,000 | 1,909.6,955 | 0.70 | 愛美颱風 |
| 302.0 | 1,530,232 | 1,910,150 | 0.80 | 20年一次最大24 hr 雨量作一般分配 |
| 369.0 | 1,950,876 | 2,833,925 | 0.84 | 50年 " |
| 362.0 | 1,629,869 | 1,910,150 | 0.80 | 20年一次最大24 hr 雨量作最壞之集中 |
| 369.0 | 1,837,227.6 | 2,833,925 | 0.83 | 50年 " |

該地在英本省其他一般地區逕流係數尚屬相近，但
其雨量較多，故有待今後取得雨量與流量實測記錄，以檢
討其適用性。

(ii) 最大洪水流量

根據 長治之 Formula 計算逕流由流域內流路最遠點至出口所需時間：

$$V = 20 \left(\frac{H}{L} \right)^{0.6}$$

$$t = \frac{L}{V} \quad \text{式中}$$

V = 洪水流速 ($m/sec.$)

t = 由流路起點至溪口所需時間 ($Sec.$)

L = 流路長度 (m)

H/L = 流路平均坡度

由 $1/25,000$ 地形圖量得：

$$L = 6575 m$$

$$H = 20 - 5 = 15 m$$

$$\therefore V = 20 \left(\frac{15}{6575} \right)^{0.6} = 0.6 m/sec.$$

所得數值極低，一般情形略嫌過低，故採用 $V = 1.0 m/sec.$

$$\therefore t = \frac{6575}{1.0} = 6575 sec \approx 1.55 hr$$

由開始降雨至逕流到達流路尚需一段時間，估計其所需時間為 1.5 分鐘。

iii. 畢流時間 (Time of Concentration)

$$= 1.55 + 0.25 = 1.80 hr. \quad \text{採用 2 小時}$$

由雨量頻度公式算得 50 年一次最大 2 小時雨量為

$$S = \frac{1}{5.6} C i A = C \times \frac{7.3}{3600} \times A$$

14
14.6M 距離平均降雨強度標準為 73mm/hr

設過濾係數 = 0.8，應用合理化公式 (Rational)

formula) 計算最大湧水量，得： $\frac{1}{5.6} \times 0.8 \times 73 \times 6325$

$$Q = 1.68 = 0.8 \frac{0.73 \times 6325}{3600} = 105.6 \text{ m}^3/\text{s}$$

計入基流量 (Base Flow) 2.0 m/s 時最大湧水量

$Q = 105.6 + 2.0 = 107.6 \text{ m}^3/\text{s}$ (18) 標準 73.170m/s 比較略有出入

但因計劃區域內無多雨地可蓄蓄水減低湧量，本工程所有需用，仍依以(17)及(18)所示數值為根據，而
將進一步之設計資料將參照實測雨量及流量記錄後
為之。

(iii) 運流延等

根據(14)-(18)計劃流長延等為 2 日左右，此項
字是否正確，仍有待今後取得實測資料研究判斷。

$$\frac{0.8 \times 73 \times 6325}{3600} = 102.61$$

$$\frac{0.8 \times 73 \times 6325}{3600} = 102.61$$

第四章 規劃

4-1 概述：

為改善永和地區排水，本處經搜集有關資料研擬三種方案：

第一案：

如圖(1)所示，延長永和堤防約 650M 至瓦窯溝出口附近，由堤尾建築圍堵沿瓦窯溝東支流右岸而上，至圖中“*A*”點 繼永和市區止於“*B*”點公路（該路之面標高為 10 M）防止新店溪洪水倒灌，併可阻止市區外排水流入市內，而在適當地點建築排水門排除市區餘水。

第二案：如

如圖(2)所示，自現有永和堤口尾建築物現至圖中“*A*”點接右岸公路（該公路之面標高在 9 M 左右）以防止新店溪洪水倒灌，併設置水門一處排除區內餘水。

第三案：

如圖(3)所示，延長永和堤防約 700M 至瓦窯溝東支流出口附近，沿該支流左岸圍堵至圖中“*A*”點接公路（該路之面標高為 9 M 左右）以防止新店溪洪水倒灌，併設置水門排除區內餘水。

經分析三案知各有利弊，將之列表如下，俾供參考：

| 案別 | 優點 | 缺點 |
|-----|----------------|-------------|
| 第一案 | 1. 新店溪洪水不致倒灌市區 | 1. 影響都市計劃甚艱 |

| | | | |
|--|-----|---|---|
| | | <p>2. 因堤外田地排水不致流入市區，堤內集水面積縮小為 366.3ha (總面積632.5ha)</p> <p>3. 因堤內集水面積較小，且多為建築物，集水迅速，在同一降雨狀況下，區內排水將獲較多機會在新店溪洪峯未到達前(亦即外水位尚未升高前)排洩區外。</p> <p>4. 未能一時排出之餘水可暫蓄於市區西北較低之水田而不致影響市區。</p> | <p>2. 用地甚多，易生糾紛</p> <p>3. 部份建築物及田地將被侵入於區域之外</p> <p>4. 工程費用浩大</p> |
| | 第二案 | <p>1. 新店溪洪水不致倒灌市區及附近田地，受益面積較大</p> <p>2. 低地面積較多，蓄水能力較大。</p> <p>3. 用地最省，工程費用最少</p> | <p>1. 影響都市計劃</p> <p>2. 永和堤防延長計劃如付諸實施瓦窑溝排水門將失效用而須另設水門</p> <p>3. 市區外266.2ha，田地之排水流入區內。集水面積加大，需要排除水量增加</p> <p>4. 集水較第一案稍為緩慢，區內排水道遇新店溪洪峯阻礙之可能較多</p> <p>5. 低地浸水時間及深度均較第一、三兩案為長且深</p> |
| | 第三案 | <p>1. 當都市計劃影響較少</p> <p>2. 可以配合永和堤防延長計劃</p> <p>3. 新店溪洪水不致倒灌市區及附近田地，受益面積較大。</p> <p>4. 低地面積較多，蓄水能力在</p> | <p>1. 同第二案缺點三、四</p> <p>2. 用地及工程費用較第二案增加</p> |

三案中最大，積水時間將較
第二案約縮短 1 hr 積水深
度將減少 10~20 cm，積水
面積亦將減少。

經權衡上述各案利弊，認為採用第三案較為適宜，但工程設計時應考慮各項有關因素。

4-2 工程佈置

茲略舉採用方案（第三案）之各項佈置如下：

如圖(21)所示：

- (一) 延長永和堤防 773 m 至瓦窯溝出口附近，並與原有堤防連接；其後各段
- ，終點標高為 11.595 m，沿堤後掘溝水路一條，與現在永和堤尾
- 處之排水溝相連接。
- (二) 接堤尾在瓦窯溝出支流出口處設排水門一座，標高及結構等另詳。
- (三) 接排水門左岸沿瓦窯溝東支流建築圍堤至圖中 A 點，接公路（必要
- 時公路兩面亦予加高）結構另詳。

4-3 水理計算

(一) 水路斷面

於建築圍堤時瓦窯溝東支流擬同時加以整理，使能通過圖(18)所示 50 年一次（即發生頻率應該小於 50 年一次，因 50 年一次之最大暴雨作最頻之集中可能甚小）之最大流量 73.17 CMS （該流量與排水門計劃最大排洩流量 97.2 CMS 相差不大，而且後者發生在積水末期，渠中實際水深將超過計劃水深，足能通過最大

排洩流量)以利排水。

下游平均坡度為 $1/1,500$ ，採用土工斷面($n=0.03$)，邊坡 $1:2$ ，底寬 1.8m ，則

$$\frac{Q_n}{I^{\frac{1}{2}} b^{\frac{3}{2}}} = \frac{73.17 \times 0.03}{(\frac{1}{1500})^{\frac{1}{2}} 1.8^{\frac{3}{2}}} = 0.0384$$

由表查得 $\eta_b = 0.133$

水深 $h = 0.133 \cdot b = 0.133 \times 1.8 = 2.40\text{m}$

$$\text{流速 } V = \frac{Q}{A} = \frac{73.17}{2.40 \times 2.280} = 1.34 \text{ m/sec}$$

水路斷面土質為砂質壤土，按一般情形，其最大容許流速當在 0.90 m/sec 左右。 $(\because \text{一般灌渠道土質為砂質壤土時，其最大容許流速為 } 0.60 \text{ m/sec} \text{，排水路取其一倍半})$ 而據上面所得 50 年一次最大洪水流量之平均流速為 1.34 m/sec ，稍大於容許流速，但其發生頻率甚小，歷時亦短，故容許之。

(二) 排水門

(1) 愛美颱風積水深度與積水時間

愛美颱風永和地區最大浸水範圍如圖(22)所示，其最高淹水面積為 271 公頃， 6.50m 以上浸水時間為 8 hrs。

(2) 容許積水深度及積水時間

永和地區現有建地標高多在 6.50m 以上，田地亦多在 5.0m 以上，本計劃重點在解決市區排水，兼可減少附近田地浸水深度及時間，故擇以 6.50m 為容許積水標高，超過 6.50m

部份由有關機關配合設置抽水機排出，經計算結果，以 50 年一次集中雨量計須抽水量為 $1,280,232$ 立方公尺，抽水時間達 1.6 小時，最大抽水量為每秒 2.8 立方公尺（台北市雙園為 6.3 每秒立方公尺），倘為節省抽水裝置費用，降低積水標準，即以 7 公尺為容許積水標高，則增加住宅區淹水面積為 $75,375$ 平方公尺，以每棟房屋 3.0 坪計算，將有 760 棟房屋，仍被積水淹浸，故仍建議採用標高 6.5 公尺為妥。

(3) 積水能力曲線

根據 $1/5,000$ 地形圖，將第三案低地積水能力曲線計算併繪製如圖(23)。

(4) 外水位曲線

據設閘門位置在瓦窑溝東支流之尾間，因無水位記錄設備，無法取得水位記錄，但上游約 1.5 KM 處之中正橋則有多次水位記錄可供參考，因愛美颱風該站洪峯 8300 CMS 相當於 70 年一次之最大洪水流量，已甚接近計劃流量，故據以該次洪水水位為準，檢討永和地區排水情況，研擬排水計劃。因據設閘門位置在中正橋下游約 1.5 KM 處，當愛美颱風時兩點之洪峯水位相差僅有 1.2 公分 (9.10 及 8.98 M)，以中正橋愛美颱風水位過程線閘門處之外水位檢討閘門排水能力。

(5) 計算公式：


檢討閘門排水能力時應用下列諸公式，特別供參考：

(a) 內外水位均高於門頂，低於門頭，以深槽公式計算：

$$Q = C \sqrt{2g} (H - \frac{1}{3}) b \text{ c.m.s}$$

C = 流量係數，採用 0.6

H = 閘槽上之內水深




$$\text{但以 } Q = 1.7 C H^{3/2} b \text{ c.m.s 為}$$

最大流量， $\alpha = 0^\circ 8$

(b) 內外水位均高於門頂，應以虹吸公式計算，但為簡化計算

，採用孔口公式，兩者相差極為有限。



$$Q = C \sqrt{2g} \alpha \cdot b \text{ c.m.s}$$

$$C = 0.6$$

(c) 內水位高於門頂，外水位低於門頂，以堰及孔口公式計算


$$Q = C_1 \sqrt{2g} (H + \lambda) (L - \lambda) b + C_2 \sqrt{2g} \lambda^2 (H - b) b$$

$$C_1 = 0.6 \quad C_2 = 0.9$$

$$\text{但以 } Q = 0.6 \sqrt{2g} \lambda b \text{ 為最大}$$

$$\text{式中：} \lambda = H - W \theta$$

θ = 倾斜角



$$\frac{d}{H} / 0.9 \ 0.83 \ 0.8 \ 0.73 \ 0.7 \ 0.64 \ 0.6 \\ H' * 0.86 \ 0.75 \ 0.7 \ 0.61 \ 0.59 \ 0.56 \ 0.56$$

(6) 斷面計算：

為明瞭在各種降雨狀況，不同閘門寬度及各種內外水位組合下之排水狀況，經組合多種不同降雨，閘門寬度及內外水位配合，作排水計算（表（11）為一計算例，圖（24）～（29）為各種降雨狀況下，閘門寬度為 18M，內外洪峯相遇之計算結果，特別供參考）以所得數字參照計劃區域性質檢討結果，擬採用「50 年一次最大 24 小時降雨作最壞集中，18M 閘門寬度及內外洪峯相遇」為計劃標準，圖（32）為工程完成後之可能最大積水範圍，茲將各種組合計算結果列表如下：

| 降雨量 MM/24 hr | 頻率 再發生年 | 閘門種類 (高均為 2M) | 最大餘積水量 M ³ | 最高內水位 標高公尺 | 淹水時間小時 | |
|-----------------|------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|------|
| | | | | | 6-7M | 7M以上 |
| 173 (愛美) | — | 寬 18M | 710,400 | 6.7 | 11 | 0 |
| | | 〃 15M | 710,400 | 6.7 | | |
| 302 一般分配 | 20 | 〃 18 | 1,111,800 | 7.08 | 13 | 3 |
| | | 〃 15 | 1,087,700 | 7.08 | 13 | 3 |
| 302 集中分配 | 20 | 〃 18 | 1,207,900 | 7.20 | 12 | 5 |
| | | 〃 15 | 1,207,900 | 7.20 | 12 | 5 |
| 369 一般分配 | 50 | 〃 18 | 1,321,500 | 7.30 | 13 | 7 |
| | | 〃 15 | 1,321,500 | 7.28 | 14 | 6 |
| 369 集中分配 | 50 | 〃 18 | 1,559,520 | 7.43 | 12 | 7 |
| | | 〃 15 | — | — | — | — |

(7) 其他檢討

(a) 雨量標準：檢討低地排水一般多採用 2 或 3 日連續雨量，本規劃中則採用 2~4 小時雨量，其原因有二：

(i) 計劃地區地面較高，流域甚小，排水之良否，受外水影響遠較受區域內降雨多少（1 日、2 日或 3 日連續）影響為大，而外水高水位歷時甚短，其餘時間外水降低，頭甚大，排水順利。

(ii) 檢據淡水河流域颱風暴雨量多集中於 2~4 小時之內，約佔總雨量 75~80%，如永和地區之排水，集水面積過小，以 2~4 小時之集中分配雨量以足安全。

(b) 內外水位組合：計劃區域流域甚小，集水迅速，在一般情形下，內水洪峯將較外水（新店溪）先行到達。大部逕流亦將在新店溪洪峯尚未到達前排出區外，但為考慮新店溪流域降雨在先，計劃區域降雨在後之情形，假定內外洪峯相遇，檢討排水情形作為計劃根據以策安全。至內水洪峯較外水遲滯之情形，可能遭遇之機會既少，排水情形亦較良好，故未予詳細檢討。

(c) 排水效果：根據上面排水計算，可以看出下列各點：

(1) 工程完成，新店溪廻水倒灌獲得有效防止後，計劃區域積水將可獲得重大改善。

(ii) 就目前水和情形而言，市區地高多在6.50 m 以上，而根據上面計算，即使遭遇50年一次最大洪水，最高積水位亦將不超過7.43 m（標高為6.50之最大積水深為0.93 m，最長積水時間為10 hr）因此，倘本計劃獲得實施，目前所謂水和淹水問題當可獲得大部解決。

(iii) 但根據該地區都市計劃，今後市區勢將逐漸向四周較低部份發展，倘為配合此項發展及澈底改善現有7.43 m 以下6.50 m 以上之建築物排水，則除本計劃「築圍堤以防止迴水倒灌，及設水門以排除內水」外，尚須輔以抽水設備，抽取低地積水，排出區外。

(d) 機械排水：根據以上所述，欲配合今後都市發展及澈底改善現有7.43 m 以下6.50 m 以上土地之排水，除本計劃外，尚須輔以機械排水。

在目前都市計劃尚未全面實施，而現有市區排水亟待立即改善之下，抽水機容量似可按照下列原則決定：

(i) 自水門關閉後開始抽水，使最高積水位不致超過6.50 m，所需抽水容量根據表(12)計算應為280ms，揚程6.0m（不包括損失水頭），抽水時間為16 hr，特提供有關機關參考。

抽水機設置後，內水位變化將如圖(29)所示，6.50

M 以上土地積水將澈底獲得改善，6~50 M 以下部份積水深度及時間亦將分別獲得減小、減短。圖(30)表示設置抽水機後之最大積水範圍。

(ii) 6~50 以下低地之積水暫不予考慮澈底改善，俟將來配合都市發展分期增加抽水能力。

4-4 結構設計

(一) 延長永和堤防：排水閘門之位置設於瓦窯溝東支流之尾端，則已建之永和堤防必須延長，使與閘門順接。計延長 773 公尺，起點與終點之堤頂高度各為 11.698 及 11.595 公尺。其縱斷面圖如圖(31)。堤防之結構採用土堆近水面外坡為 1:2，用串磚保護，中間設截道，出水餘裕高即計劃洪水位至堤頂高度為 1.5 公尺。堤頂寬 6.0 公尺。背水面內坡亦為 1:2，蓋 3.0 公分厚之細土，種植草皮，以防雨水冲刷，平均堤高 6.0 公尺。堤後設 4.0 公尺寬之防汛道路，路之左側設排水溝與新生地之大排水溝相接通，藉以引一部份市區排水至本計劃之排水門。溝底寬 5.0 公尺，深 2.0 公尺，邊坡為 1:0.5，以混凝土砌塊石為內面工。其標準結構圖如圖(32)。

(二) 圍堤：由排水門沿瓦窯溝東支流之左岸向上游至中和公路止，擬建築圍堤一座，長 851 公尺，堤頂高度以高出愛美颱風之迴水位以上 1.5 公尺為準，但應高出新店溪之計劃洪水位。詳細如圖(33)。因此堤之作用完全為防禦新店溪之迴水，不致受洪水之衝擊，故完全以土砂填築

內外坡均為 $1:2.5$ ，蓋以3.0公分厚之粘壤土，植草皮，頂寬3.0公尺至3.5公尺，詳細結構如圖(14)。

(三) 排水門：以瓦蓋導東支流之尾閔設置淨寬 1.8 公尺高 2 公尺之孔口閘門一座，其閘座之頂與永和壠頂同一高度，採用手搖式之捲揚機，以司閘門之啟閉，其結構另詳。

(四) 其他附屬構造物：為車輛及行人之便利，據於正堤之起點（即已建
之支橋一端點）及閘門右側設置引道，一處，以利車輛通行，並於適當
地點，設置越堤人行路三處。

4-5 工程量估計：

工程費係按堤防之標準結構斷面，及其長度而估計者，另外堤基用地費，地上物補償費，及工程管理費亦一併列入，茲將堤防與閘門及圍堰工程分類列於下：

海防關門工程

| 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價元 | 金元 | 額備註 |
|------|----------------|--------|------|------------|--------------|
| 壟 防 | 公尺 | 773 | 6900 | 5,333,700 | |
| 閘 門 | 座 | 1 | | 3,000,000 | |
| 附屬工程 | 處 | 5 | | 150,000 | |
| 管 道 | | | | 423,300 | 總額 5 % |
| 小 手 | | | | 8,907,000 | |
| 用地費 | M ² | 42,500 | 70 | 2,975,000 | 包括地上物 補償費 |
| 合 计 | | | | 11,882,000 | |

圍堵工程

| 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
|------|----|--------|------|-----------|--------------|
| 堤防 | 公尺 | 233 | 1750 | 1,489,250 | |
| 附屬工程 | 座 | 4 | | 120,000 | |
| 管理費 | | | | 80,750 | 總額 5 % |
| 小計 | | | | 1,690,000 | |
| 用地費 | 坪 | 19,900 | 70 | 1,593,000 | 包括地上物 補償費 |
| 合計 | | | | 3,283,000 | |

4-6 工程效益

本年愛美颱風時，中正橋洪水位為9.10公尺，永和鎮因雨水積集及迴水侵入關係受淹面積達271公頃，平均浸水深度為1.2公尺，房屋倒塌10棟，平均淹水時間達八小時之久，估計財物之損失2,800,000元。倘中正橋到達計劃洪水位(10.88公尺)，較愛美颱風時之洪水增加1.77公尺時，則永和鎮之淹水災情更形嚴重。

本計劃完成後，估計可能保護民房1500棟，農田近360公頃不致浸水，且可依照都市計劃發展，促進地區繁榮。

4-7 結論及建議

(一) 本計劃須與下水道系統及抽水設備配合實施，以解除永和鎮之積水問題。

- (二) 永和鎮之西部低窪地區，及瓦寮溝東支流上游之低槽，宜列為禁建區，用以暫時停滯積水，另建議永和鎮應向東方秀朗方面發展。
- (三) 本計劃之受益區僅為永和鎮，至於瓦寮溝東支流以西之中和鄉，須俟另建中和堤防始可解除洪水泛濫之威脅。
- (四) 因建築閘門須將永和堤防酌予延長，此項堤防及閘門工程實為淡水河全盤整治計劃之一環，故由省府籌款興建。至於圍堰工程係局部問題，建議由地方自行籌款辦理。
- (五) 在新店溪本年興建堤防之河段內，尚有阻碍水流之竹林及違章建築等，若能由有關機關配合，消除此種障礙，則有助於本計劃之效果。

表(1) 台北市每年各種短時最大雨量記錄

| 年別 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 | 360 | >20 | 1440 |
|----|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|
| | 短時雨量 | 瞬雨量 | 瞬雨量 | 短時雨量 | 瞬雨量 | 瞬雨量 | 瞬雨量 | 瞬雨量 | 瞬雨量 | 瞬雨量 |
| 37 | 9 | 29.3 | 10 | 34.0 | 8 | 43.0 | 21 | 45.7 | 17 | 55.0 |
| 27 | 9 | 29.3 | 10 | 34.0 | 8 | 43.0 | 21 | 45.7 | 17 | 55.0 |
| 28 | 15 | 18.0 | 17 | 26.7 | 16 | 35.4 | 20 | 47.7 | 18 | 53.8 |
| 29 | 6 | 22.9 | 1 | 43.5 | 3 | 61.0 | 4 | 86.2 | 3 | 96.9 |
| 30 | 17 | 17.0 | 13 | 29.2 | 15 | 37.0 | 11 | 58.4 | 10 | 79.0 |
| 31 | 19 | 16.2 | 14 | 29.2 | 12 | 40.2 | 13 | 58.0 | 9 | 74.0 |
| 32 | 2 | 28.0 | 6 | 40.2 | 9 | 43.0 | 12 | 48.1 | 14 | 59.2 |
| 33 | 18 | 16.7 | 15 | 28.4 | 14 | 39.4 | 16 | 53.1 | 12 | 66.7 |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | 7 | 22.0 | 4 | 49.8 | 4 | 69.4 | 3 | 88.0 | 4 | 94.7 |
| 36 | 12 | 19.0 | 21 | 21.8 | 22 | 26.8 | 9 | 60.5 | 13 | 60.5 |
| 37 | 20 | 16.2 | 12 | 30.0 | 13 | 40.1 | 10 | 58.6 | 16 | 56.0 |
| 38 | 13 | 17.2 | 16 | 28.1 | 6 | 44.5 | 8 | 71.0 | 2 | 79.1 |
| 39 | 16 | 17.4 | 18 | 16.3 | 19 | 29.5 | 13 | 49.0 | 21 | 51.1 |
| 40 | 21 | 14.0 | 13 | 21.0 | 23 | 26.0 | 23 | 37.9 | 23 | 33.4 |
| 41 | 23 | 13.0 | 22 | 21.6 | 20 | 27.0 | 22 | 31.0 | 22 | 32.0 |
| 42 | 8 | 22.0 | 7 | 33.3 | 7 | 44.5 | 14 | 54.8 | 15 | 57.1 |
| 43 | 10 | 19.6 | 11 | 30.6 | 17 | 33.6 | 17 | 50.9 | 11 | 67.0 |
| 44 | 5 | 23.5 | 3 | 41.6 | 2 | 63.2 | 5 | 85.8 | 6 | 87.2 |
| 45 | 3 | 27.2 | 5 | 40.2 | 11 | 41.9 | 6 | 72.0 | 5 | 92.7 |
| 46 | 14 | 19.0 | 19 | 24.5 | 21 | 26.2 | 15 | 53.5 | 19 | 53.5 |
| 47 | 11 | 19.6 | 9 | 31.6 | 10 | 42.0 | 7 | 72.5 | 8 | 76.5 |
| 48 | 4 | 26.0 | 8 | 36.7 | 5 | 56.0 | 1 | 110.0 | 2 | 120.0 |
| 49 | 22 | 14.0 | 20 | 22.0 | 18 | 32.0 | 19 | 47.8 | 20 | 53.2 |
| 50 | 1 | 29.0 | 2 | 42.0 | 1 | 68.0 | 2 | 102.0 | 1 | 126.0 |

表(2) 台北市各種頻率短時之降雨量與降雨強度表

| 雨發生率 項目 | 起時分 | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 | 360 | 720 | 1440 | |
| 2 | 降雨強度 mm | 19.5 | 32.2 | 40.1 | 60.4 | 67.0 | 76.0 | 78.0 | 100.0 | 128.0 | 149.0 |
| | 降雨強度 mm | 112.0 | 196.6 | 202.0 | 62.4 | 44.7 | 38.0 | 23.3 | 17.7 | 10.7 | 6.2 |
| 5 | 降雨量 mm | 25.1 | 40.1 | 51.6 | 72.3 | 87.0 | 99.0 | 122.0 | 137.0 | 176.0 | 210.0 |
| | 降雨強度 mm | 141.0 | 150.5 | 153.0 | 77.3 | 47.3 | 49.5 | 30.5 | 22.8 | 14.7 | 8.7 |
| 10 | 降雨量 mm | 26.0 | 46.6 | 58.2 | 90.5 | 102.0 | 114.0 | 137.0 | 144.0 | 206.0 | 218.0 |
| | 降雨強度 mm | 166.0 | 133.8 | 116.4 | 90.5 | 68.0 | 57.0 | 36.4 | 26.7 | 17.1 | 10.7 |
| 20 | 降雨量 mm | 28.0 | 48.9 | 65.0 | 101.6 | 113.0 | 126.0 | 153.0 | 170.0 | 233.0 | 303.0 |
| | 降雨強度 mm | 168.0 | 146.7 | 130.0 | 101.6 | 75.3 | 63.0 | 38.3 | 28.3 | 19.4 | 12.6 |
| 50 | 降雨量 mm | 30.8 | 53.3 | 73.2 | 116.0 | 128.0 | 142.0 | 170.0 | 188.0 | 270.0 | 370.0 |
| | 降雨強度 mm | 184.8 | 159.9 | 146.4 | 116.0 | 85.3 | 71.0 | 42.5 | 31.3 | 22.5 | 16.4 |
| 100 | 降雨量 mm | 32.6 | 56.7 | 78.6 | 124.3 | 138.0 | 153.0 | 181.0 | 200.0 | 296.0 | 422.0 |
| | 降雨強度 mm | 194.6 | 170.1 | 157.2 | 124.3 | 92.0 | 76.5 | 45.3 | 33.3 | 24.7 | 17.6 |
| 200 | 降雨量 mm | 34.4 | 60.0 | 84.8 | 134.0 | 149.0 | 164.0 | 194.0 | 212.0 | 322.0 | 480.0 |
| | 降雨強度 mm | 206.4 | 180.0 | 169.6 | 136.0 | 99.3 | 82.0 | 48.5 | 35.3 | 26.8 | 20.0 |

表(3) 台北市各種頻率降雨強度公式表

| 雨發生率 項目 | 降雨強度公式 式中 t(分) i (mm/hr) | average departure mm/hr | |
|------------|------------------------------|----------------------------|-----|
| | | 1.0 | 4.3 |
| 2 | $i = 1906 / (t + 25) 0.7859$ | | |
| 5 | $i = 1565 / (t + 17) 0.7070$ | | |
| 10 | $i = 1858 / (t + 20) 0.7101$ | | |
| 20 | $i = 2682 / (t + 30) 0.7459$ | | |
| 50 | $i = 313 / (t + 35) 0.7679$ | | |
| 100 | $i = 2793 / (t + 33) 0.7265$ | | |
| 200 | $i = 3210 / (t + 35) 0.7210$ | | |

表四 超滲雨量計算表 渗漏損失率均以 2.7% 為計

| 年 美 驗 亂 1933-7-22.71. | 二十年一次最大日雨量 (302 mm) | | 五十年一次最大日雨量 (369 mm) | | 二十年一次最大日雨量 (302 mm) | | 五十年一次最大日雨量 (369 mm) | | 二十年一次最大日雨量 (302 mm) | | 五十年一次最大日雨量 (369 mm) | |
|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | 時雨量 (mm) | 滲漏雨量 (mm) |
| 7-1 | 4.0 | 1.7 | 0-1 | 6.9 | 4.4 | 8.4 | 5.9 | 5.7 | 3.2 | 5.2 | 2.7 | |
| 7-2 | 0.9 | - | 1-2 | 7.1 | 4.6 | 8.7 | 6.2 | 5.7 | 3.2 | 5.0 | - | |
| 7-3 | 0.3 | - | 2-3 | 7.4 | 4.9 | 8.9 | 6.4 | 5.8 | 3.3 | 5.3 | 2.2 | |
| 7-4 | 0.3 | - | 3-4 | 7.7 | 5.2 | 9.2 | 6.7 | 5.9 | 3.4 | 5.9 | 2.5 | |
| 7-5 | 2.4 | - | 4-5 | 8.2 | 5.7 | 9.9 | 7.4 | 5.9 | 3.4 | 6.0 | - | |
| 7-6 | 2.0 | - | 5-6 | 8.9 | 6.4 | 10.8 | 8.3 | 5.9 | 3.4 | 6.0 | 2.5 | |
| 7-7 | 3.5 | 4.0 | 6-7 | 10.2 | 7.7 | 12.5 | 10.0 | 6.0 | 3.5 | 6.3 | 3.8 | |
| 7-8 | 7.1 | 4.6 | 7-8 | 11.8 | 9.3 | 14.7 | 12.2 | 6.0 | 3.5 | 7.1 | 5.6 | |
| 7-9 | 9.4 | 6.9 | 8-9 | 13.7 | 11.7 | 17.0 | 14.5 | 6.1 | 3.6 | 10.3 | 8.7 | |
| 7-10 | 7.6 | 5.1 | 9-10 | 15.6 | 13.1 | 19.2 | 16.7 | 8.8 | 6.3 | 10.4 | 7.9 | |
| 7-11 | 12.0 | 9.5 | 10-11 | 17.5 | 15.0 | 21.4 | 18.9 | 8.8 | 6.3 | 12.4 | 9.9 | |
| 7-12 | 8.7 | 6.2 | 11-12 | 19.4 | 16.9 | 23.5 | 21.0 | 11.5 | 8.9 | 16.6 | 14.1 | |
| 7-13 | 11.5 | 9.0 | 12-13 | 21.2 | 18.7 | 25.6 | 23.1 | 15.4 | 12.9 | 21.5 | 19.0 | |
| 7-14 | 18.0 | 15.5 | 13-14 | 22.1 | 20.6 | 27.6 | 25.1 | 22.2 | 29.7 | 31.9 | 26.4 | |
| 7-15 | 18.7 | 16.2 | 14-15 | 24.8 | 22.3 | 29.4 | 26.9 | 20.2 | 27.7 | 32.0 | 27.5 | |
| 7-16 | 24.2 | 21.7 | 15-16 | 22.7 | 20.2 | 27.8 | 25.3 | 20.4 | 23.9 | 46.4 | 43.9 | |
| 7-17 | 9.6 | 7.1 | 16-17 | 18.8 | 16.3 | 23.4 | 20.9 | 10.3 | 7.8 | 14.4 | 11.9 | |
| 7-18 | 14.1 | 11.6 | 17-18 | 14.3 | 11.8 | 18.0 | 15.5 | 7.0 | 4.5 | 10.3 | 7.8 | |
| 7-19 | 3.0 | 0.5 | 18-19 | 10.0 | 7.5 | 13.0 | 10.5 | 6.0 | 3.5 | 6.4 | 3.9 | |
| 7-20 | 4.6 | 2.1 | 19-20 | 7.6 | 5.1 | 9.5 | 7.0 | 5.8 | 3.3 | 5.9 | 3.4 | |
| 7-21 | 1.4 | - | 20-21 | 6.7 | 4.2 | 8.4 | 5.9 | 5.6 | 3.1 | 5.1 | 2.6 | |
| 7-22 | 0.2 | - | 21-22 | 6.3 | 3.8 | 7.8 | 5.3 | 5.5 | 3.0 | 4.3 | 1.8 | |
| 7-23 | - | - | 22-23 | 6.1 | 3.6 | 7.3 | 4.8 | 5.3 | 2.8 | 4.3 | 1.8 | |
| 7-24 | - | - | 23-24 | 6.0 | 3.5 | 7.0 | 4.5 | 4.2 | 1.7 | 3.1 | 0.6 | |

愛美颱風流量過程線

降雨大小及形狀如圖

表 二十年一次最大 24 小時降雨量之流量過程線

降雨大小及形狀如圖

表 五十年一次最大 24 小時雨量之流量過程線

降雨大小及形狀：如圖

表 五十年一次 24 小時雨量集中分配之流量過程線 降雨大小及形狀 如圖

| 表 五十年一遇 24 小時雨量集中分配之流量過程線 | | 降雨大小及形狀如圖 | |
|-------------------------------|---|-----------|--|
| Time (hr) | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | | |
| Unit graph 25.4 ^{mm} | | | |
| excess rainfall | | | |
| 1 27 | 0 0.05 0.20 0.58 1.01 0.84 0.52 0.31 0.22 0.17 0.14 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 | | |
| 2 31 | 0 0.06 0.23 0.67 1.20 0.97 0.89 0.36 0.26 0.20 0.16 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 | | |
| 3 32 | 0 0.06 0.23 0.69 1.23 1.00 0.61 0.37 0.26 0.20 0.16 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 | | |
| 4 34 | 0 0.06 0.25 0.74 1.30 1.06 0.65 0.40 0.28 0.21 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 | | |
| 5 35 | 0 0.06 0.26 0.36 1.36 1.08 0.67 0.51 0.29 0.22 0.18 0.15 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 | | |
| 6 35 | 0 0.06 0.26 0.36 1.36 1.08 0.67 0.41 0.29 0.22 0.18 0.15 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 | | |
| 7 38 | 0 0.07 0.28 0.97 1.47 1.18 0.72 0.40 0.31 0.24 0.19 0.16 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 | | |
| 8 56 | 0 0.10 0.41 1.22 2.21 1.75 1.07 0.65 0.46 0.23 0.29 0.24 0.20 0.17 0.15 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 0 | | |
| 9 77 | 0 0.14 0.56 1.67 2.99 2.40 1.46 0.90 0.64 0.49 0.39 0.32 0.27 0.24 0.20 0.17 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 | | |
| 10 79 | 0 0.14 0.58 1.71 2.06 2.47 1.92 0.92 0.65 0.50 0.40 0.33 0.20 0.24 0.21 0.17 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 | | |
| 11 90 | 0 0.18 0.22 2.15 3.80 3.10 1.90 1.15 0.82 0.63 0.51 0.42 0.35 0.31 0.26 0.22 0.20 0.18 0.15 0.13 0.10 0.08 0.05 0.02 0.01 | | |
| 12 101 | 0 0.25 1.02 3.02 5.05 4.40 2.70 1.63 1.16 0.99 0.72 0.60 0.50 0.43 0.37 0.31 0.28 0.25 0.21 0.19 0.14 0.11 0.08 0.03 0.01 | | |
| 13 120 | 0 0.34 1.38 4.12 7.35 0.59 3.60 2.20 1.57 1.20 0.97 0.80 0.67 0.58 0.50 0.42 0.37 0.31 0.28 0.25 0.21 0.19 0.14 0.10 0.05 0.01 | | |
| 14 264 | 0 0.07 1.92 5.72 10.40 8.25 5.05 3.08 2.18 1.67 1.34 1.11 0.94 0.81 0.70 0.58 0.52 0.47 0.40 0.33 0.27 0.21 0.19 0.15 0.10 0.02 | | |
| 15 1175 | 0 2.08 8.60 25.00 45.60 36.60 22.50 13.75 9.70 7.00 5.95 4.96 4.16 3.61 3.10 2.59 2.32 2.09 1.76 1.48 1.20 0.93 0.65 0.28 0.09 | | |
| 16 43.9 | 0 0.78 3.20 9.52 17.00 13.70 8.00 5.10 3.60 2.77 2.24 1.86 1.56 1.35 1.16 0.91 0.87 0.79 0.66 0.55 0.45 0.35 0.19 0.10 0.03 | | |
| 17 11.9 | 0 0.21 0.87 2.50 4.60 3.70 2.27 1.38 0.98 0.75 0.61 0.50 0.42 0.37 0.31 0.26 0.23 0.21 0.18 0.15 0.12 0.09 0.07 0.03 0.01 | | |
| 18 7.8 | 0 0.14 0.57 1.69 3.02 2.42 1.49 0.91 0.65 0.49 0.40 0.33 0.28 0.24 0.21 0.17 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 | | |
| 19 3.9 | 0 0.07 0.28 0.85 1.50 1.22 0.75 0.45 0.32 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 | | |
| 20 3.1 | 0 0.06 0.25 0.76 1.30 1.06 0.35 0.40 0.22 0.21 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 | | |
| 21 2.6 | 0 0.05 0.19 0.56 1.00 0.81 0.50 0.30 0.21 0.16 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0 | | |
| 22 1.9 | 0 0.03 0.13 0.39 0.70 0.56 0.34 0.21 0.15 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 | | |
| 23 1.8 | 0 0.02 0.13 0.29 0.70 0.56 0.34 0.21 0.15 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 | | |
| 24 0.6 | 0 0.01 0.06 0.13 0.23 0.19 0.12 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 | | |
| Q (cms) | 0 0.05 0.26 0.87 1.97 3.04 3.78 3.89 4.75 5.26 6.10 7.65 9.43 11.48 10.61 20.48 31.02 0.57 7.17 6.71 5.50 8.35 5.6 26.34 20.90 17.08 44.20 11.92 9.94 8.16 6.74 5.72 4.94 4.16 3.46 2.80 2.19 1.57 0.91 0.52 0.26 0.17 0.11 0.06 0.04 0.03 0.01 0 0 | | |
| Base flow (cms) | 1.00 | | |
| Total (cms) | 1.00 1.05 1.26 1.87 2.97 4.01 4.78 4.99 5.75 6.26 7.14 8.65 10.43 12.43 15.44 21.08 32.42 46.74 73.17 68.28 51.08 36.56 27.93 21.94 18.03 15.28 12.98 10.94 9.16 7.74 6.72 5.94 5.16 4.46 3.80 3.19 2.57 1.91 1.52 1.26 1.17 1.11 1.06 1.04 1.03 1.01 1.00 1.00 | | |

表 9.

表(11) 排水門排水能力計算表

(11)

| 採用流量 | | 計劃區域 新店溪流域 | | 永和地區50年一遇最大24小時降雨集中分佈 | |
|--------|-------|------------------|------|-----------------------|--------------------------|
| 内外水位關係 | | 內外水洪峰相遇 | | | |
| 閘門寬度 | | 18 m. | | 閘門高度 | |
| 時間 | | 流入量 | | H | |
| (hr.) | | C.M.S. m^3/sec | | m | |
| | | 內水位 m | | 外水位 m | |
| | | | | 2.40 | |
| | | | | 2.55 | |
| | | | | 2.76 | |
| | | | | 2.91 | 0 |
| 0 | 1.00 | 3,600 | 4.50 | 2.96 | 1.54 1.50 58.70 3,600 0 |
| 1 | 1.05 | 3,780 | 4.50 | 3.00 | 1.50 1.50 58.50 3,780 0 |
| 2 | 1.16 | 4,536 | 4.50 | 3.05 | 1.45 1.50 58.00 4,536 0 |
| 3 | 1.87 | 6,732 | 4.50 | 3.06 | 1.44 1.50 58.00 6,732 0 |
| 4 | 2.97 | 10,692 | 4.50 | 3.05 | 1.45 1.50 58.00 10,692 0 |
| 5 | 4.04 | 14,544 | 4.50 | 3.06 | 1.44 1.50 58.00 14,544 0 |
| 6 | 4.78 | 17,208 | 4.50 | 3.10 | 1.40 1.50 57.90 17,208 0 |
| 7 | 4.89 | 17,604 | 4.50 | 3.35 | 1.15 1.50 57.10 17,604 0 |
| 8 | 5.75 | 20,700 | 4.50 | 3.75 | 0.75 1.50 52.20 20,700 0 |
| 9 | 6.26 | 22,536 | 4.50 | 4.10 | 0.40 1.50 41.10 22,536 0 |
| 10 | 7.14 | 25,704 | 4.50 | 4.60 | 0 0 0 0 0 25,704 |
| 11 | 8.65 | 31,140 | 4.85 | 4.97 | 0 0 0 0 0 56,844 |
| 12 | 10.43 | 37,548 | 5.04 | 5.65 | 0 0 0 0 0 94,392 |
| 13 | 12.48 | 44,928 | 5.24 | 6.36 | 0 0 0 0 0 139,320 |
| 14 | 15.44 | 55,584 | 5.43 | 7.07 | 0 0 0 0 0 194,904 |
| 15 | 21.48 | 77,328 | 5.66 | 7.90 | 0 0 0 0 0 272,232 |
| 16 | 32.42 | 116,712 | 5.75 | 8.55 | 0 0 0 0 0 388,944 |
| 17 | 46.74 | 168,264 | 6.24 | 8.95 | 0 0 0 0 0 557,208 |
| 18 | 72.17 | 263,412 | 6.54 | 9.10 | 0 0 0 0 0 820,620 |
| 19 | 68.28 | 245,808 | 6.85 | 9.06 | 0 0 0 0 0 1,066,428 |

| 時間 (hr.) | 流入量 c.m.s. $m^3/hr.$ | 内水位 m. | 外水位 m. | ± H m. | 潮汐量 | | 積水量 m^3 | 備註 |
|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | | c.m.s. $m^3/hr.$ | ± H m. | | |
| 20 | 51.08 | 183,888 | 7.06 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 1,250,316 |
| 21 | 36.56 | 131,616 | 7.23 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 1,381,952 |
| 22 | 27.37 | 98,604 | 7.33 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 1,480,536 |
| 23 | 21.94 | 78,984 | 7.09 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 1,559,520 |
| 24 | 18.04 | 64,744 | 7.42 | 6.97 | 0.46 | 4.43 | 67.50 | 237,100 |
| 25 | 15.28 | 55,008 | 7.33 | 6.50 | 0.83 | 4.33 | 88.00 | 316,200 |
| 26 | 12.93 | 46,728 | 7.13 | 6.10 | 1.03 | 4.13 | 97.20 | 350,000 |
| 27 | 10.94 | 39,384 | 6.85 | 5.90 | 0.95 | 3.85 | 93.20 | 337,900 |
| 28 | 9.16 | 32,976 | 6.51 | 5.58 | 0.93 | 3.51 | 92.80 | 314,000 |
| 29 | 7.74 | 27,864 | 5.81 | 5.30 | 0.51 | 2.81 | 68.00 | 244,000 |
| 30 | 6.32 | 24,192 | 4.78 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 93,216 |
| 31 | 5.94 | 21,384 | 4.98 | 4.83 | 0.15 | 1.98 | 35.50 | 64,600 |
| 32 | 5.16 | 18,576 | 4.50 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 18,576 |
| 33 | 4.46 | 16,056 | 4.78 | 4.49 | 0.29 | 1.78 | 43.80 | 16,056 |
| 34 | 3.80 | 13,680 | 4.50 | 4.35 | 0.15 | 1.50 | 31.10 | 13,680 |
| 35 | 3.19 | 11,484 | 4.50 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 11,484 |
| 36 | 2.57 | 9,252 | 4.73 | 4.05 | 0.68 | 1.73 | 59.60 | 20,736 |
| 37 | 1.91 | 6,876 | 4.50 | 3.90 | 0.60 | 1.50 | 48.40 | 6,876 |
| 38 | 1.52 | 5,472 | 4.50 | 3.77 | 0.73 | 1.50 | 26.70 | 5,472 |
| 39 | 1.26 | 4,536 | | 3.70 | | | | |
| 40 | 1.17 | 4,212 | | 3.60 | | | | |
| 41 | 1.11 | 3,796 | | 3.55 | | | | |
| 42 | 1.06 | 3,816 | | | | | | |
| 43 | 1.04 | 3,724 | | | | | | |

表(12) 排水門轉以抽水機排水能力計算表

(A)

| 採用雨量 | 計劃區域 | | 永和地區50年一遇最大24小時雨量369mm集中分配 | | | | | |
|-----------|--------------------------|----------|----------------------------|--------|--------|--------------------------|--------------|---------|
| | 新店溪流域 | 臺灣颱風 | | | | | | |
| 内外水位關係 | 內外水位峰相遇 | | | | | | | |
| 閘門寬度 | 18 m. | | 閘門高度 | 2 m. | | 門檻標高 | 3 m. | |
| 時間 (分) | 流入量 C.m.s. $m^3/sec.$ | 內水位 m | 外水位 m | t m | H m | 泄洪量 C.m.s. $m^3/sec.$ | 排水量 m^3 | 備註 |
| 0 | 1.00 | 3.600 | 4.50 | 2.96 | 1.54 | 1.50 | 58.70 | 3,600 |
| 1 | 1.05 | 3,780 | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | 58.50 | 3,780 |
| 2 | 1.26 | 4,536 | 4.50 | 3.05 | 1.45 | 1.50 | 58.00 | 4,536 |
| 3 | 1.87 | 6,732 | 4.50 | 3.06 | 1.44 | 1.50 | 58.00 | 6,732 |
| 4 | 2.77 | 10,092 | 4.50 | 3.05 | 1.45 | 1.50 | 58.00 | 10,092 |
| 5 | 4.04 | 14,542 | 4.50 | 3.06 | 1.44 | 1.50 | 58.00 | 14,544 |
| 6 | 4.78 | 17,208 | 4.50 | 3.10 | 1.40 | 1.50 | 57.90 | 17,208 |
| 7 | 4.89 | 17,604 | 4.50 | 3.35 | 1.15 | 1.50 | 57.10 | 17,604 |
| 8 | 5.75 | 20,700 | 4.50 | 3.75 | 0.75 | 1.50 | 52.20 | 20,700 |
| 9 | 6.26 | 22,536 | 4.50 | 4.10 | 0.40 | 1.50 | 41.10 | 22,536 |
| 10 | 7.14 | 25,704 | 4.50 | 4.60 | | | 25,704 | 0 |
| 11 | 8.65 | 31,140 | 4.50 | 4.97 | | | 31,140 | 0 |
| 12 | 10.43 | 37,548 | 4.50 | 5.65 | | | 37,548 | 0 |
| 13 | 12.48 | 44,928 | 4.50 | 6.36 | | | 44,928 | 0 |
| 14 | 15.44 | 55,584 | 4.50 | 7.07 | | | 55,584 | 0 |
| 15 | 21.48 | 77,328 | 4.50 | 7.90 | | | 77,328 | 0 |
| 16 | 37.42 | 116,712 | 4.50 | 8.55 | | | >8.00 | 100,800 |
| 17 | 46.74 | 168,264 | 4.75 | 8.75 | | | >8 | 100,800 |
| 18 | 73.17 | 263,412 | 5.18 | 9.10 | | | >8 | 100,800 |
| 19 | 68.28 | 245,808 | 5.85 | 9.06 | | | >8 | 100,800 |
| 20 | 51.08 | 183,888 | 6.25 | 8.82 | | | >8 | 100,800 |
| 21 | 36.56 | 131,616 | 6.40 | 8.50 | | | >8 | 100,800 |
| 22 | 27.39 | 98,604 | 6.46 | 7.73 | | | >8 | 100,800 |
| 23 | 21.96 | 78,984 | 6.45 | 7.43 | | | >8 | 100,800 |


最高水位時段
所屬大雨量 22,536

(3)


圖例

路路路路路路區區區區地地
道道道道道道業業業業綠校
之之之之之之園園園園
寬寬寬寬寬寬蘭工往
尺尺尺尺尺尺公學
公公公公公公劃劃劃劃劃劃
24 18 15 12 8 計計計計計計


已設堤防




Geale 1123000



年雨量百分比 ANNUAL FREQUENCY %




降 雨 強 度 每 日 公 厘



平均降雨日數(1917-1956)


| 水利局第二規劃調查隊 | |
|---------------------------|-----------|
| SECOND PLANNING TEAM TWOB | |
| 圖名 | 台北市降雨強度降雨 |
| SUBJ | 日數關係曲線圖 |
| 製圖 | 楊仲東 |
| DRW | REV |
| 校圖 | 陳福全 |
| TRA | APP |
| 日期 | 51.4.12. |
| DATE | DRW NO. |

降 雨 強 度 每 日 公 壓




| 水利局第三規劃組委員會 SECOND PLANNING TEAM TWCO | |
|--|--------------|
| 圖名 | 台山縣雨量統計圖 |
| SUBJ | 日數雨量統計圖 |
| 製圖 | 陳福全 |
| DRW | 1971年 1月 REV |
| TRA | 陳福全 APR |
| 日期 | 5/3/24 |
| DATE | DRW NO 46 |

新店溪政治颱風水位過程線



新店溪中正橋愛美颱風洪水位流量過程線(51年)



鳳凰溪東支流出口單位流量過程線

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 時間 | 0.45 | 1.85 | 5.50 | 9.82 | 7.91 | 4.86 | 29.5 | 21.0 | 16.0 | 2.9 | 1.07 | 0.30 |
| 流速 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 流量 | 0.76 | 0.67 | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.02 |




圖 (9)


二十二年一次最大24小時雨量302mm分配圖

降雨分配表

| 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 雨量 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 6.2 | 6.9 | 10.2 | 11.8 | 13.7 | 15.8 | 17.5 | 19.4 |
| 時間 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 雨量 | 21.2 | 23.1 | 24.8 | 22.7 | 19.9 | 14.3 | 10.0 | 7.6 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 6.0 |


雨量單位 (mm)

雨量 (MM)



時間 (hr.)

圖 (10)



三十年一次最大雨量 24 hr 雨量 302 MM 可能最壞之集中分配圖


降雨分配表

| 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------|------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 雨量 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 11.5 |
| 時間 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 雨量 | 15.4 | 32.2 | 102.2 | 20.4 | 10.3 | 7.0 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 4.3 |

由雨量頻度公式 $\lambda = 26.82(t+30)^{2.59}$ 求得 1, 2, 3, ..., 24 小時雨量

按圖(10)之次序將二十四小時雨量 302 mm 作最壞之分配。

如上表。



圖(12)


五十年一次最大²⁴ hr. 雨量 369 MM 集中降雨分佈圖表

| 降雨分配表 | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|-------|------|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 雨量 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 7.1 | 10.2 | 10.4 | 12.4 | 15.6 |
| 時間 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 雨量 | 21.5 | 31.9 | 120.0 | 46.4 | 144 | 10.3 | 6.4 | 5.9 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 3.1 |

由雨量統計公式 $(-37/12.55)^{24/24}$ 得 1.23 24 小時雨量

據圖(1)及序將二十四小時雨量 369 MM 作最濃三分配。

如上表。




瓦密東支流愛美颱風雨量 173.4 mm 流量過程線

津用 分測表

| 時間 | 9.9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 9.5.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-----|-----|------|------|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 雨量 | 1.1 | 4.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 20 | 6.9 | 7.1 | 9.4 | 7.6 | 12.0 |
| 時間 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 通量 | 0.7 | 1.5 | 18.0 | 18.7 | 24.2 | 9.6 | 14.1 | 3.0 | 4.6 | 1.4 | 0.2 | 0.0 |

雨量單位 (mm)

流量 (cms) ↑





瓦屋東溪 1983 年一次最大 24 小時雨量 302mm 流量過程線

降雨分配表

| 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 雨量 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10.2 | 11.8 | 13.7 | 15.6 | 17.5 | 19.4 |
| 時間 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 雨量 | 21.2 | 23.1 | 24.8 | 22.7 | 18.8 | 14.3 | 10.0 | 7.6 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 6.0 |

雨量單位 (mm)







瓦留溪東支流五十年一遇最大24小時雨量369 mm 流量過程線

| | 降雨分部表 | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 雨量 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.9 | 10.8 | 12.5 | 14.7 | 17.0 | 19.2 | 21.4 | 23.6 |
| 時間 | 3 | 14 | 2.5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 雨量 | 25.6 | 27.6 | 29.4 | 27.8 | 23.4 | 18.0 | 13.0 | 9.5 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 7.0 |


雨量單位 (mm)





新地區五十年一次最大 24 小時雨量 集中分佈流量過程



圖(18)












水和地區積水面積蓄積水能力曲線




水和地區愛美颱風内外水位曲線

水位 (M) ↓







永和 20 年一次最大 24 hr 雨量 302 MM 集中降落内外水位曲線





水和五十年一次最大降雨量一般型式降落内外水位曲线




瓦器溪東支流五十年一次最大 24 hr 雨量 365 mm 蔡中分頭內外水位關係







| |
|-------------|
| 水和堤防閘門工程 |
| 五十年一次最大積水範圍 |
| (無抽水機) |
| 51.11.5 |





排水門中心位置 0+773.1

一、越堤人行道 3+900.00 (正副堤潮溝)

正堤串磚護坡


副堤土堤 L=351.72



正 堤

串磚護坡土堤標準斷面圖

S=1:200



每公尺工程費

| 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 備 註 |
|-----------------|----------------|--------|---------|----------|--------|
| 挖 土 | m ³ | 16.00 | 7.00 | 112.00 | |
| 填 砂 土 | " | 138.10 | 26.00 | 3,590.60 | |
| 填 土 上 | " | 4150 | 43.00 | 193.50 | |
| 填 石 子 | " | 1.60 | 39.00 | 52.40 | |
| 串 磚 | m ² | 16.40 | 43.00 | 705.20 | |
| 串 磚 (單 件) | " | 4.50 | 41.50 | 186.75 | |
| 草 条 | " | 15.00 | 2.60 | 39.00 | |
| 混 凝 土 %0.066 | m ³ | 1.80 | 148.00 | 266.40 | |
| 排 離 布 D=25cm | m ² | 1.30 | 42.00 | 54.60 | |
| 混 凝 土 空 隙 砖 砖 石 | " | 2.10 | 78.50 | 211.95 | |
| 模 型 | " | 1.00 | 24.50 | 24.50 | |
| 乙種鋁錫鐵籠 | m ² | 1.90 | 33.00 | 62.70 | |
| 其 他 | | | | 500.04 | |
| 小 計 | | | | 6,000.00 | |
| 水 泥 磚 | m ³ | 0.50 | 840.00 | 420.00 | 50公斤袋 |
| 磚 | " | 0.06 | 8000.00 | 480.00 | 4191mm |
| 小 計 | | | | 900.00 | |
| 其 他 | | | | 6,900.00 | |

台灣省水利局第十二工程處

工程名稱 永和堤尾閘門工程

圖 名 標 準 斷 面 圖

| | | | |
|-----|-----------|-----|-----|
| 設 計 | 吳 鄭 | 核 | 葉 仁 |
| 製 圖 | 吳 鄭 | 審 查 | 彭 紹 |
| 描 圖 | 吳 鄭 | 核 定 | 王 喬 |
| 日 期 | 51. 11. 5 | 圖 號 | 33 |

副 堤

土 堤 標 準 斷 面 圖 S=1:200

-3.00-



每公尺工程費

| 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 備 註 |
|-------|----------------|-------|-------|----------|-----|
| 壤 砂 土 | m ³ | 46.80 | 26.00 | 1,216.80 | |
| 壙 真 土 | " | 6.60 | 43.00 | 283.80 | |
| 草 條 | m | 10.90 | 21.60 | 281.34 | |
| 其 他 | | | | 221.06 | |
| 共 計 | | | | 1,750.00 | |

台灣省水利局第十二工程處

工程名稱 永和堤尾閘門工程

圖 名 標 準 斷 面 圖

| | | | | | |
|-----|----|----|---|-----|-----|
| 設 計 | 吳 | 卿 | 核 | 校 | 黃 |
| 製 圖 | 吳 | 卿 | 審 | 查 | 張 |
| 描 圖 | 吳 | 卿 | 核 | 定 | 王秀林 |
| 日 期 | 51 | 11 | 5 | 圖 號 | 3 |