表11之5、臺北縣地層下陷概況

年 度 別	期距	最大累積下陷總量 (公尺)	下陷速率 (公分/年)	監測井數
民國95年	1950~2006	2. 11	2.6	-
民國96年	1950~2007	2.11	2. 1	-
民國97年	1950~2008	2.11	0.6	-
民國98年	1950~2009	2.09	1.3	-
民國99年	1950-2010	2.09	1.4	_

說明:本表資料為臺北盆地(含臺北縣、市)資料。

® 秶

表32之3、臺北市地層下陷概況

年 度 別	期距	最大累積下陷總量 (公尺)	下陷速率 (公分/年)	監測井數
民國95年	1950~2006	2. 11	2.6	_
民國96年	1950~2007	2.11	2. 1	_
民國97年	1950~2008	2.11	0.6	_
民國98年	1950~2009	2.09	1.3	_
民國99年	1950-2010	2. 09	1.4	_

說明:本表資料為臺北盆地(含臺北縣、市)資料。

表12之4、宜蘭縣地層下陷概況

年	度	別	期距	最大累積下陷總量 (公尺)	下陷速率 (公分/年)	監測井數
0 - L			1004 0000			
民國95年		註	1984~2006			
民國96年			1984~2007	0.45	1.0	1
民國97年		註	1984~2008			1
民國98年			1984~2009	0.45	0.8	1
民國99年			1984-2010	0.47	4.6	1

表13之5、桃園縣地層下陷概況

年	度	別	期距	最大累積下陷總量 (公尺)	下陷速率 (公分/年)	監測井數
民國95年			1997~2006	0.13	0.5	1
民國96年		註	1997~2007		•••	1
民國97年		註	1997~2008			1
民國98年		註	1997~2009			1
民國99年			1997-2010	0.12	0.2	1

表17之2、彰化縣地層下陷概況

年 度 別	期距	最大累積下陷總量 (公尺)	下陷速率 (公分/年)	監測井數
民國95年	1985~2006	2. 45	8.9	4
民國96年	1985~2007	2. 49	8. 4	6
民國97年	1985~2008	2. 52	6. 4	7
民國98年	1985~2009	2. 51	5. 7	7
民國99年	1985-2010	2. 51	6. 4	7

表19之1、雲林縣地層下陷概況

年 度 別	期距	最大累積下陷總量 (公尺)	下陷速率 (公分/年)	監測井數
民國95年	1975~2006	2. 35	10.1	11
民國96年	1975~2007	2. 37	8. 2	14
民國97年	1975~2008	2.40	7. 1	19
民國98年	1975~2009	2.43	7. 4	22
民國99年	1975-2010	2. 44	6. 4	22

表20之4、嘉義縣地層下陷概況

年	度 別		期距	最大累積下陷總量 (公尺)	下陷速率 (公分/年)	監測井數
民國95年			1988~2006	1. 38	6. 1	5
民國96年			1988~2007	1.39	3.8	5
民國97年		註	1988~2008			5
民國98年			1988~2009	1.42	4.6	5
民國99年			1988-2010	1.47	5. 4	5

表21之5、臺南縣地層下陷概況

度	別	別 期距 最大累積下陷總量 (公尺)		下陷速率 (公分/年)	監測井數
	註	1988~2006		•••	4
		1988~2007	0.92	2. 9	4
	註	1988~2008	• • •		4
		1988~2009	0.94	5. 5	4
		1987-2010	0.99	4.3	4
	度	註	註 1988~2006 1988~2007 註 1988~2008 1988~2009	度 別 期距 (公尺) 註 1988~2006 1988~2007 0.92 註 1988~2008 1988~2009 0.94	度 別 期距 (公尺) (公分/年) 註 1988~2006 1988~2007 0.92 2.9 註 1988~2008 1988~2009 0.94 5.5

表22之5、高雄縣地層下陷概況

年	度	別	期距	最大累積下陷總量 (公尺)	下陷速率 (公分/年)	監測井數
民國95年			1987~2006	0. 23	1.3	1
民國96年		註	1987~2007			1
民國97年		註	1987~2008			1
民國98年			1987~2009	0.23	1.9	1
民國99年		註	1987-2010			1

表23之5、屏東縣地層下陷概況

年	度	別	期距	最大累積下陷總量 (公尺)	下陷速率 (公分/年)	監測井數
民國95年			1972~2006	3. 24	2.8	4
民國96年		註1	1972~2007			4
民國97年		註1	1972~2008			4
民國98年			1972~2009	3. 28	2.7	4
民國99年		註2	1972-2010	*	*	4

2. 壓」係因莫拉克颱風所帶來之大量土石荷重造成額外下陷,故抽水引致之下陷量須待100年重新檢測 指揮確認。

表6、地層下陷概況

	年	度	別		期距	最大累積下陷總	量	下陷速率		監測井數
						(公尺)	排序	(公分/年)	排序	
民	國		99	年						
	臺北盆地	2			1950-2010	2.09	4	1.4	6	_
	宜蘭縣	ķ			1984-2010	0.47	7	4.6	4	1
	桃園県	ŕ			1997-2010	0.12	9	0.2	7	1
	彰化縣	Ŕ			1985-2010	2. 51	2	6.4	1	7
	雲林縣	Ŕ			1975-2010	2.44	3	6.4	1	22
	嘉義縣	Ŕ			1988-2010	1.47	5	5. 4	3	5
	臺南縣	Ŕ			1987-2010	0.99	6	4.3	5	4
	高雄縣	ķ			1987-2009	0. 23	8	1.9	_	1
	屏東縣	ķ			1972-2009	3. 28	1	2.7	-	4

資料來源:經濟部水利署水文技術組。 附 註:當年度未實施水準檢測。