

表8之2、禦潮(海堤)工程實施

| 年 度 別 及 別 | 海岸環境改善工程 | | | | | | | | 養護工程 | | | | 整建工程 | | | | 災修及搶修工程 | | | | |
|-----------------------|----------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---|
| | 海堤 | | 海岸保護工 | | 長度 | | 面積 | | 海堤 | | 海岸保護工 | | 海堤 | | 海岸保護工 | | 海堤 | | 海岸保護工 | | |
| | (公尺) | 排序 | (公尺) | 排序 | (公尺) | 排序 | (公頃) | 排序 | (公尺) | 排序 | (公尺) | 排序 | (公尺) | 排序 | (公尺) | 排序 | (公尺) | 排序 | (公尺) | 排序 | |
| 96 | 年 | 1,360 | | ##### | | ##### | | #### | | 430 | | ##### | | 3,212 | | 840 | | 2,659 | | 430 | |
| 97 | 年 | 2,915 | | 716 | | ##### | | #### | | ##### | | ##### | | 2,552 | | - | | 1,160 | | 200 | |
| 98 | 年 | 3,153 | | ##### | | ##### | | #### | | ##### | | ##### | | 173 | | ##### | | 1,858 | | 294 | |
| 99 | 年 | 6,754 | | ##### | | 487 | | #### | | ##### | | 650 | | 4,611 | | 953 | | 2,578 | | ##### | |
| 100 | 年 | 3,730 | | ##### | | ##### | | #### | | ##### | | 750 | | 1,319 | | ##### | | 1,202 | | ##### | |
| 新 | 北 | - | - | 839 | 4 | - | - | 2.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 臺 | 北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 臺 | 中 | 853 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 臺 | 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | ##### | 1 | - | - | - | - | - | 650 | 1 | - | - | - |
| 高 | 雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,219 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 宜 | 蘭 | - | - | 875 | 3 | - | - | #### | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 桃 | 園 | - | - | 700 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新 | 竹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苗 | 栗 | - | - | 270 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 彰 | 化 | 2,320 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 投 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雲 | 林 | 357 | 3 | - | - | ##### | 1 | - | - | 240 | 3 | - | - | - | - | - | - | 68 | 3 | - | - |
| 嘉 | 義 | - | - | ##### | 1 | - | - | - | - | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 屏 | 東 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ##### | 1 |
| 臺 | 東 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 2 | ##### | 1 | - | - | - | - |
| 花 | 蓮 | 200 | 4 | - | - | 200 | 2 | - | - | - | - | 750 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澎 | 湖 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 2 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | - | - |
| 基 | 隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 2 |
| 新 | 竹 | - | - | ##### | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 嘉 | 義 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金 | 門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 2 | - | - |
| 連 | 江 | - | - | 150 | 7 | - | - | 2.0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

資料來源：經濟部水利署公務統計報表。

說明：1. 海堤包含防潮堤。

2. 養護工程96(含)以前為歲修工程。