

何姓溪滯洪池新建工程
會議紀錄

一、開會目的：職業安全推動情形檢討

二、開會地點：工地現場會議室

三、開會日期：108 年 5 月 24 日 上午 9 時 30 分

四、主持人：溫懷亭 紀錄：張麗貞

五、參加人員：(如下列簽名)(請註明職稱)

經濟部水利署第二河川局：

青創工程顧問有限公司

劉景奇
吳子奇

鍾耀如

鴻田營造股份有限公司：

溫長光

陳美李

溫慶鋼

蘇峰麟

郭強新

六、討論情形：

針對工地應辦理之職安衛事項逐項確認辦理情形。

七、結論：

(一) 6 月份金安獎初審前工序安排及工區規劃，請施工及監造廠商盡速研擬，並於下次會議提出討論。

(二) 各工項自動檢查請加強落實辦理。

(三) 請於 108 年 5 月 27 日前完成人員管制流程拍攝記錄。

(四) 人員行走通道擺設配合 0517 豪雨發揮滯洪效果後之清理作業延後辦理，人員出入口至入流工段請於 108 年 5 月 29 日前完成。

(五) 水位監測相關演練請於 108 年 5 月 27 日完成，並應留下相關紀錄。

(六) 請於 108 年 6 月 10 日前完成金安獎簡報。

(七) 尚未訂定預定完成時間之管控項目，請於 108 年 5 月 28 日提出預定時程，以利後續控管。