

表 3- 1 生態保育措施自主檢查表

生態保育措施自主檢查表							
☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後							
填表人員 單位/職稱	職安管理人員/陳永原		填表 日期	民國 110 年 6 月 17 日			
項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀 況陳述
			已執行 完成	執行 中	尚未 執行	非執行 期間	
生態 保全 對象	1	鄰近工區次生林棲地不得隨意破壞，應保持其完整性		✓			保持完整
	2	位於白水溪南岸 2 株山黃麻大樹是否設置 相關標誌或警戒線，以確保施工單位不會誤傷植株		✓			設置標示及警示防止施工誤傷植株
	3	白水溪床上原有大粒徑塊石是否完整保留		✓			保持完整
生態 友善 措施	4	在合約中嚴格規範施工人員不得任意捕捉或傷害野生動物	✓				
	5	施工後期溪流兩岸濱溪帶之植栽是否進行復原				✓	
	6	工區內及周邊環境不得使用殺蟲劑、除草劑與農藥等化學藥品		✓			
	7	工程施作時是否避免造成白水溪水體濁度上升		✓			
	8	工程施作時是否保持白水溪河道溪水的流動		✓			

備註：表格內標示灰底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

施工廠商
單位職稱：



姓名(簽章) 陳永原 6/17

監造單位
單位職稱： 區區水資源局
副工程司

姓名(簽章) 陳學如 6/17

表 3- 2 生態保育措施施工階段照片及說明

生態保育措施

施工階段照片及說明


1. 鄰近工區次生林棲地	
【施工前】 	【施工階段】 
日期：109 年 7 月 9 日 說明：鄰近工區次生林棲地	日期：110 年 6 月 17 日 說明：鄰近工區次生林棲地保持其完整
2. 白水溪南岸山黃麻大樹	
【施工前】 	【施工階段】 
日期：109 年 7 月 9 日 說明：白水溪南岸 2 株山黃麻大樹	日期：110 年 6 月 17 日 說明：白水溪南岸 2 株山黃麻大樹設置標誌及警戒線，以確保施工單位不會誤傷植株
3. 白水溪床上原有大粒徑塊石	
【施工前】 	【施工階段】 
日期：109 年 10 月 6 日 說明：白水溪床上原有大粒徑塊石	日期：110 年 6 月 15 日 說明：白水溪床上原有大粒徑塊石設置標誌及警戒線禁止挖掘，完整保留。

表 3- 1 生態保育措施自主檢查表

生態保育措施自主檢查表							
☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後							
填表人員 單位/職稱	職安管理人員/陳永原		填表 日期	民國 110 年 5 月 9 日			
項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀 況陳述
			已執行 完成	執行 中	尚未 執行	非執行 期間	
生態 保全 對象	1	鄰近工區次生林棲地不得隨意破壞，應保持其完整性		✓			保持完整
	2	位於白水溪南岸 2 株山黃麻大樹是否設置 相關標誌或警戒線，以確保施工單位不會誤傷植株		✓			設置標示及警示防止施工誤傷植株
	3	白水溪床上原有大粒徑塊石是否完整保留		✓			保持完整
生態 友善 措施	4	在合約中嚴格規範施工人員不得任意捕捉或傷害野生動物	✓				
	5	施工後期溪流兩岸濱溪帶之植栽是否進行復原				✓	
	6	工區內及周邊環境不得使用殺蟲劑、除草劑與農藥等化學藥品		✓			
	7	工程施作時是否避免造成白水溪水體濁度上升		✓			
	8	工程施作時是否保持白水溪河道溪水的流動		✓			

備註：表格內標示灰底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

施工廠商

單位職稱：



監造單位

單位職稱：

南區水資源局
副工程司

姓名(簽章)

陳永原 5/9

姓名(簽章)

陳若如 5/9

表 3- 2 生態保育措施施工階段照片及說明
生態保育措施
施工階段照片及說明

1. 鄰近工區次生林棲地	
【施工前】  2020-07-09 07:53	【施工階段】 
日期：109 年 7 月 9 日 說明：鄰近工區次生林棲地	日期：110 年 5 月 3 日 說明：鄰近工區次生林棲地保持其完整
2. 白水溪南岸山黃麻大樹	
【施工前】  2020-07-09 08:15	【施工階段】 
日期：109 年 7 月 9 日 說明：白水溪南岸 2 株山黃麻大樹	日期：110 年 5 月 9 日 說明：白水溪南岸 2 株山黃麻大樹設置標誌及警戒線，以確保施工單位不會誤傷植株
3. 白水溪床上原有大粒徑塊石	
【施工前】  2020-10-06 16:45	【施工階段】 
日期：109 年 10 月 6 日 說明：白水溪床上原有大粒徑塊石	日期：110 年 5 月 5 日 說明：白水溪床上原有大粒徑塊石設置標誌及警戒線禁止挖掘，完整保留。

表 3- 1 生態保育措施自主檢查表

生態保育措施自主檢查表							
☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後							
填表人員 單位/職稱	職安管理人員/陳永原		填表 日期	民國 110 年 4 月 8 日			
項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀 況陳述
			已執行 完成	執行 中	尚未 執行	非執行 期間	
生態 保全 對象	1	鄰近工區次生林棲地不得隨意破壞，應保持其完整性		✓			保持完整
	2	位於白水溪南岸 2 株山黃麻大樹是否設置 相關標誌或警戒線，以確保施工單位不會誤傷植株		✓			設置標示及警示防止施工誤傷植株
	3	白水溪床上原有大粒徑塊石是否完整保留		✓			保持完整
生態 友善 措施	4	在合約中嚴格規範施工人員不得任意捕捉或傷害野生動物	✓				
	5	施工後期溪流兩岸濱溪帶之植栽是否進行復原				✓	
	6	工區內及周邊環境不得使用殺蟲劑、除草劑與農藥等化學藥品		✓			
	7	工程工程施作時是否避免造成白水溪水體濁度上升		✓			
	8	工程施作時是否保持白水溪河道溪水的流動		✓			

備註：表格內標示灰底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

施工廠商

單位職稱：



姓名(簽章)

陳永原 4/8

監造單位

單位職稱：

 南區水資源局
副工程司

姓名(簽章)

陳昱如 4/8

表 3- 2 生態保育措施施工階段照片及說明
生態保育措施
施工階段照片及說明

1. 鄰近工區次生林棲地	
【施工前】  2020-07-09 07:58	【施工階段】  2021-04-07 11:21
日期：109 年 7 月 9 日 說明：鄰近工區次生林棲地	日期：110 年 4 月 7 日 說明：鄰近工區次生林棲地保持其完整
2. 白水溪南岸山黃麻大樹	
【施工前】  2020-07-09 08:15	【施工階段】  2021-04-08 11:20
日期：109 年 7 月 9 日 說明：白水溪南岸 2 株山黃麻大樹	日期：110 年 4 月 8 日 說明：白水溪南岸 2 株山黃麻大樹設置標誌及警戒線，以確保施工單位不會誤傷植株
3. 白水溪床上原有大粒徑塊石	
【施工前】  2020-10-06 16:45	【施工階段】  2021-04-03 13:46
日期：109 年 10 月 6 日 說明：白水溪床上原有大粒徑塊石	日期：110 年 4 月 3 日 說明：白水溪床上原有大粒徑塊石設置標誌及警戒線禁止挖掘，完整保留。

表 3- 1 生態保育措施自主檢查表

生態保育措施自主檢查表							
☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後							
填表人員 單位/職稱	職安管理人員/陳永原		填表 日期	民國 110 年 3 月 2 日			
項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
			已執行 完成	執行 中	尚未 執行	非執行 期間	
生態 保全 對象	1	鄰近工區次生林棲地不得隨意破壞，應保持其完整性		✓			保持完整
	2	位於白水溪南岸 2 株山黃麻大樹是否設置 相關標誌或警戒線，以確保施工單位不會誤傷植株		✓			設置標示及警示防止施工誤傷植株
	3	白水溪床上原有大粒徑塊石是否完整保留		✓			保持完整
生態 友善 措施	4	在合約中嚴格規範施工人員不得任意捕捉或傷害野生動物	✓				
	5	施工後期溪流兩岸濱溪帶之植栽是否進行復原				✓	
	6	工區內及周邊環境不得使用殺蟲劑、除草劑與農藥等化學藥品		✓			
	7	工程施作時是否避免造成白水溪水體濁度上升		✓			
	8	工程施作時是否保持白水溪河道溪水的流動		✓			

備註：表格內標示灰底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

施工廠商

單位職稱：



監造單位

單位職稱：

南區水資源局
副工程司

姓名(簽章)

陳永原 3/2

姓名(簽章)

陳星如 3/2

表 3- 2 生態保育措施施工階段照片及說明

生態保育措施

施工階段照片及說明


1. 鄰近工區次生林棲地	
【施工前】  日期：109 年 7 月 9 日 說明：鄰近工區次生林棲地	【施工階段】  日期：110 年 3 月 2 日 說明：鄰近工區次生林棲地保持其完整
2. 白水溪南岸山黃麻大樹	
【施工前】  日期：109 年 7 月 9 日 說明：白水溪南岸 2 株山黃麻大樹	【施工階段】  日期：110 年 3 月 2 日 說明：白水溪南岸 2 株山黃麻大樹設置標誌及警戒線，以確保施工單位不會誤傷植株
3. 白水溪床上原有大粒徑塊石	
【施工前】  日期：109 年 10 月 6 日 說明：白水溪床上原有大粒徑塊石	【施工階段】  日期：110 年 3 月 2 日 說明：白水溪床上原有大粒徑塊石設置標誌及警戒線禁止挖掘，完整保留。

表 3- 1 生態保育措施自主檢查表

生態保育措施自主檢查表							
☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後							
填表人員 單位/職稱	職安管理人員/陳永原		填表 日期	民國 110 年 2 月 17 日			
項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀 況陳述
			已執行 完成	執行 中	尚未 執行	非執行 期間	
生態 保全 對象	1	鄰近工區次生林棲地不得隨意破壞，應保持其完整性		✓			保持完整
	2	位於白水溪南岸 2 株山黃麻大樹是否設置 相關標誌或警戒線，以確保施工單位不會誤傷植株		✓			設置標示及警示防止施工誤傷植株
	3	白水溪床上原有大粒徑塊石是否完整保留		✓			保持完整
生態 友善 措施	4	在合約中嚴格規範施工人員不得任意捕捉或傷害野生動物	✓				
	5	施工後期溪流兩岸濱溪帶之植栽是否進行復原				✓	
	6	工區內及周邊環境不得使用殺蟲劑、除草劑與農藥等化學藥品		✓			
	7	工程施作時是否避免造成白水溪水體濁度上升		✓			
	8	工程施作時是否保持白水溪河道溪水的流動		✓			

備註：表格內標示灰底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

施工廠商

單位職稱：



監造單位

單位職稱：

南區水資源局
副工程司

姓名(簽章)

陳永原 2/17

姓名(簽章)

陳學也 2/17

表 3- 2 生態保育措施施工階段照片及說明

生態保育措施

施工階段照片及說明


1. 鄰近工區次生林棲地	
【施工前】  日期：109 年 7 月 9 日 說明：鄰近工區次生林棲地	【施工階段】  日期：110 年 2 月 17 日 說明：鄰近工區次生林棲地保持其完整
2. 白水溪南岸山黃麻大樹	
【施工前】  日期：109 年 7 月 9 日 說明：白水溪南岸 2 株山黃麻大樹	【施工階段】  日期：110 年 2 月 17 日 說明：白水溪南岸 2 株山黃麻大樹設置標誌及警戒線，以確保施工單位不會誤傷植株
3. 白水溪床上原有大粒徑塊石	
【施工前】  日期：109 年 10 月 6 日 說明：白水溪床上原有大粒徑塊石	【施工階段】  日期：110 年 2 月 17 日 說明：白水溪床上原有大粒徑塊石設置標誌及警戒線禁止挖掘，完整保留。

表 3- 1 生態保育措施自主檢查表

生態保育措施自主檢查表							
☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後							
填表人員 單位/職稱	職安管理人員/陳永原		填表 日期	民國 110 年 1 月 10 日			
項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀 況陳述
			已執行 完成	執行 中	尚未 執行	非執行 期間	
生態 保全 對象	1	鄰近工區次生林棲地不得隨意破壞，應保持其完整性		✓			保持完整
	2	位於白水溪南岸 2 株山黃麻大樹是否設置 相關標誌或警戒線，以確保施工單位不會誤傷植株		✓			設置標示及警示防止施工誤傷植株
	3	白水溪床上原有大粒徑塊石是否完整保留		✓			保持完整
生態 友善 措施	4	在合約中嚴格規範施工人員不得任意捕捉或傷害野生動物	✓				
	5	施工後期溪流兩岸濱溪帶之植栽是否進行復原				✓	
	6	工區內及周邊環境不得使用殺蟲劑、除草劑與農藥等化學藥品		✓			
	7	工程施作時是否避免造成白水溪水體濁度上升		✓			
	8	工程施作時是否保持白水溪河道溪水的流動		✓			

備註：表格內標示灰底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

施工廠商
單位職稱：



監造單位
單位職稱：

姓名(簽章)

陳永原 1/10


姓名(簽章)

陳星如 1/10

表 3- 2 生態保育措施施工階段照片及說明

生態保育措施

施工階段照片及說明

1. 鄰近工區次生林棲地	
【施工前】  日期：109 年 7 月 9 日 說明：鄰近工區次生林棲地	【施工階段】  日期：110 年 1 月 10 日 說明：鄰近工區次生林棲地保持其完整
2. 白水溪南岸山黃麻大樹	
【施工前】  日期：109 年 7 月 9 日 說明：白水溪南岸 2 株山黃麻大樹	【施工階段】  日期：110 年 1 月 10 日 說明：白水溪南岸 2 株山黃麻大樹設置標誌及警戒線，以確保施工單位不會誤傷植株
3. 白水溪床上原有大粒徑塊石	
【施工前】  日期：109 年 10 月 6 日 說明：白水溪床上原有大粒徑塊石	【施工階段】  日期：110 年 1 月 10 日 說明：白水溪床上原有大粒徑塊石設置標誌及警戒線禁止挖掘，完整保留。