

高屏堰 111 及 112 年度採售分離週邊計畫(右岸出料)半月彙整表

112 年 6 月 16~30 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
16	陰	1.本日無作業。	
	陰		
17	陰	1.本日無作業。	
	雨		
18	晴	1.本日無作業。	
	晴		
19	晴	1.本日無作業。	
	晴		
20	晴	1.本日無作業。	
	晴		
21	晴	1.本日無作業。	
	晴		
22	晴	1.管制站水泥混凝土鋪面破損處修繕位置切割作業。	
	晴		
23	晴	1.管制站水泥混凝土鋪面破損處打石作業(機械拆除，路面挖除)作業。	
	晴		
24	晴	1.本日無作業。	
	晴		
25	晴	1.管制站水泥混凝土鋪面破損處打石作業(機械拆除，路面挖除)作業。	
	晴		
26	晴	1.管制站水泥混凝土鋪面破損處打石作業(機械拆除，路面挖除)作業。	
	晴		
27	晴	1.管制站水泥混凝土鋪面破損處打石作業(機械拆除，路面挖除)作業。	
	晴		
28	晴	1.管制站水泥混凝土鋪面破損處打石作業(機械拆除，路面挖除)作業。	
	晴		
29	晴	1.管制站水泥混凝土鋪面破損處打石作業(機械拆除，路面挖除)作業。	
	晴		
30	晴	1.管制站水泥混凝土鋪面破損處打石作業(機械拆除，路面挖除)作業。	
	晴		
預定	進度	49.55%	上級指示事項(含主辦機關指示及通知廠商辦理事項)
實際	進度	97.55%	
			6/19 疏浚區作業完成測量高程檢測

編製： 6/30

承辦人員：

工程員侯雨成