









### 水庫集水區工程生態檢核機制施工階段自主檢查表

工程名稱		112 年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期		工程點位 (TWD97)	地點：嘉義縣大埔鄉 第 1 工區（茄苳腳） X：207465 Y：2577146 第 3 工區（同心吊橋） X：207793 Y：2577785 第 4 工區（情人公園） X：208214 Y：2577796		
檢查日期		112.12.20		預定完工日期	113.06.26		
工程生命週期				■ 施工中			
項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況說明	
			已執行	不足	尚未執行		
生態保育措施	1	第 1-4 工區	[減輕] 工程減量：生態草溝、框格護坡			✓	
	2		[減輕] 存活樹木保留，避免材料車輛機具堆置下方	✓			
	3		[補償] 補植特色原生植種（如後大埔石櫟…）			✓	
	4		[補償] 喬木區塊栽植			✓	
	5		[補償] 護坡噴植多樣原生種植物種子			✓ (請紀錄噴植種子日期、工區位置、種類與數量)	
	6	第 2-4 工區	[迴避] 盡量避免於繁殖季高峰(4-5 月)大型機具施工	✓			
	7		[補償] 補償木造巢箱 10 座			✓	
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化							

檢查人(承包商) 單位職稱及姓名(簽章)： 



## 工程生態檢核施工階段照片及說明

項次 1. 存活樹木保留，避免材料車輛機具堆置下方



日期：112.11.28

說明：存活樹木保留（二工區）



日期：112.12.30

說明：存活樹木保留（二工區）

