



1871

1871

1871

1871

水庫集水區工程生態檢核機制施工階段自主檢查表

工程名稱		112 年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期		工程點位 (TWD97)	地點：嘉義縣大埔鄉 第 1 工區 (茄苳腳) X：207465 Y：2577146 第 3 工區 (同心吊橋) X：207793 Y：2577785 第 4 工區 (情人公園) X：208214 Y：2577796	
檢查日期		112.01.25		預定完工日期	112.06.26	
工程生命週期				■ 施工中		
項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況說明
			已執行	不足	尚未執行	
生態保育措施	第 1 工區	[減輕] 工程減量：生態草溝、柁格護坡			✓	
		[補償] 種植採適性或特色原生種類			✓	
		[補償] 喬木栽植除線性也規劃區塊栽植			✓	
	第 2 工區	[迴避] 盡量避免於繁殖季高峰(4-5月)大型機具施工	✓			
		[縮小] 存活樹木保留、配置考量樹林完整性	✓			
		[補償] 補償木造巢箱 10 座			✓	
	第 3-4 工區	[減輕] 工程減量：生態草溝、柁格護坡			✓	
		[補償] 護坡噴植多樣原生種植物種子			✓	(請記錄噴植種子日期、工區位置、種類與數量)
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化						

檢查人(承包商) 單位職稱及姓名(簽章)：江解君



工程生態檢核施工階段照片及說明

項次1. 存活樹木保留 · 避免材料車輛機具堆置下方



日期：112.11.28

說明：存活樹木保留（二工區）



日期：113.01.25

說明：存活樹木保留（二工區）

