

輸水管線工程辦理情形-管一段施工概況



簡易推進工作井



潛鑽施工



明挖管溝開挖



管材熔接



輸水管線工程辦理情形-管三段施工概況



管線明挖前探挖



遭遇管障部分，3/27會勘後將修正為淺埋施作

輸水管線工程辦理情形-管二段施工概況



警示帶鋪設及回填CLSM



工作井施工整備



工作井施工整備

