

## 六、地層下陷概況

截至99年止以屏東縣最大累積下陷總量3.28公尺最多，彰化縣最大累積下陷總量2.51公尺次之，雲林縣最大累積下陷總量2.44公尺再次之。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。本署99年檢測地層下陷速率以彰化縣及雲林縣同為6.4公分／年為最嚴重，嘉義縣5.4公分／年次之。（如表6）

