

六、地層下陷概況

截至 100 年止以屏東縣最大累積下陷總量 3.39 公尺最多，彰化縣最大累積下陷總量 2.51 公尺次之，雲林縣最大累積下陷總量 2.47 公尺再次之。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。本署 100 年檢測地層下陷速率以雲林縣及屏東縣同為 6.8 公分／年為最嚴重，彰化縣 5.3 公分／年次之。（如表 6）

圖 7、地層下陷概況

