

六、地層下陷概況

截至100年止以屏東縣最大累積下陷總量3.39公尺最多，彰化縣最大累積下陷總量2.51公尺次之，雲林縣最大累積下陷總量2.47公尺再次之。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。本署100年檢測地層下陷速率以雲林縣及屏東縣同為6.8公分／年為最嚴重，彰化縣5.3公分／年次之。（如表6）

圖7、地層下陷概況

