

## 二、水庫保育整體計畫工作

民國100年辦理22座水庫淤積濬渫工程共計5,096,987立方公尺其中以南投縣辦理水庫淤積濬渫工程1,284,000立方公尺占總數之25.19%為最多，桃園縣辦理水庫淤積濬渫工程1,085,693立方公尺占總數之21.30%次之；全年辦理16件崩塌地處理工程，其中臺南市7件最多，苗栗縣5件次之；全年辦理河溪治理工程34件，其中新北市18件最多，新竹縣5件次之；全年辦理19件邊坡護岸工程，其中嘉義縣6件最多，高雄市及桃園縣皆為5件次之；另外全年辦理4件排水改善工程，新北市、高雄市各2件。(如表2、表10)

圖2、水庫保育辦理淤積濬渫百分比

民國100年

