

六、地層下陷概況

截至101年止以屏東縣最大累積下陷總量3.40公尺最多，彰化縣最大累積下陷總量2.50公尺次之，雲林縣最大累積下陷總量2.47公尺再次之。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。本署101年檢測地層下陷速率雲林縣為7.4公分／年為最嚴重，彰化縣5.4公分／年次之。（如表6）

圖7、地層下陷概況

