

六、地層下陷概況

臺灣本島地層下陷截至94年度底以彰化縣最大累積下陷總量2.36公尺最多，雲林縣最大累積下陷總量2.30公尺次之。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。本署檢測結果94年度地層下陷速率以雲林縣11.6公分／年為最嚴重，其次為彰化縣11.0公分／年，第三為嘉義縣7.0公分／年。（如表6）

下陷速率
(公分／年)

圖6、地層下陷概況
民國94年度

