

#### 四、地層下陷概況

截至111年止以屏東縣歷年最大累積下陷總量3.68公尺最多，雲林縣歷年最大累積下陷總量2.72公尺次之，彰化縣歷年最大累積下陷總量2.59公尺則位居第三。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。（如表4）

圖5、地層下陷概況

年最大累積下陷總量  
（公尺）

民國111年

