

水利統計簡訊

STA. 184

96年10月12日 星期五

為提升水利工程品質，施工中混凝土鑽心取樣抽驗，分為水利署抽驗及執行單位自行抽驗二種。95年所屬各河川局、水資源局由本署抽驗部分其合格率除第二河川局為92.86%外，其餘合格率均達100%。由執行單位自行抽驗部分，十河局之合格率为100%最高，次為第三河川局之99.82%，再次為第八河川局之99.37%，最低為第二河川局之97.14%；總合格率为99.22%，最低亦為第二河川局之96.43%。


95年施工中混凝土鑽心取樣抽驗結果統計表

執行單位	抽驗機關	抽驗件數			合格率(%)
		合計	合格	不合格	
合計	合計	2,047	2,031	16	99.22
	水利署抽驗	46	45	1	97.83
	執行單位抽驗	2,001	1,986	15	99.25
第二河川局	合計	84	81	3	96.43
	水利署抽驗	14	13	1	92.86
	執行單位抽驗	70	68	2	97.14
第三河川局	合計	554	553	1	99.82
	水利署抽驗	9	9	-	100.00
	執行單位抽驗	545	544	1	99.82
第四河川局	合計	200	197	3	98.50
	水利署抽驗	-	-	-	-
	執行單位抽驗	200	197	3	98.50
第五河川局	合計	520	516	4	99.23
	水利署抽驗	4	4	-	100.00
	執行單位抽驗	516	512	4	99.22
第六河川局	合計	3	3	-	100.00
	水利署抽驗	3	3	-	100.00
	執行單位抽驗	-	-	-	-
第八河川局	合計	479	476	3	99.37
	水利署抽驗	-	-	-	-
	執行單位抽驗	479	476	3	99.37
第九河川局	合計	110	108	2	98.18
	水利署抽驗	-	-	-	-
	執行單位抽驗	110	108	2	98.18
第十河川局	合計	89	89	-	100.00
	水利署抽驗	8	8	-	100.00
	執行單位抽驗	81	81	-	100.00
北水局	合計	2	2	-	100.00
	水利署抽驗	2	2	-	100.00
	執行單位抽驗	-	-	-	-
	合計	6	6	-	100.00

南水局	水利署抽驗	6	6	-	100.00
	執行單位抽驗	-	-	-	-

資料來源：工程事務組。

編製單位：經濟部水利署會計室



	水利署抽驗	執行單位抽驗	合計
第二河川局	100.00	100.00	100.00
第三河川局	-	100.00	100.00
第四河川局	100.00	95.98	96.00
第五河川局	100.00	99.15	99.16
第七河川局	100.00	-	100.00
第八河川局	-	99.18	99.18
第十河川局	100.00	100.00	100.00
北水局	100.00	-	100.00