



改善照片

工程名稱	112 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫--支出(工程標)
說明 設置疏散指標。 施工前	
說明 已加強勞工安全規定，並加製疏散方向指示牌。 施工後	












改善照片

工程名稱		112 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫--支出(工程標)
說	明	
設置疏散指標。		
施工前		
說	明	
已加強勞工安全規定，並加製疏散方向指示牌。		
施工後		



改善照片

工程名稱	112 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫--支出(工程標)		
說明 地磅站接線盒裸露無保護措施，請製作外盒併上鎖。 施工前			  
說明 已將接線盒裸露製作外盒併上鎖。 施工中			   
說明 已將接線盒裸露製作外盒併上鎖。 施工後			   



改善照片

工程名稱	112 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫--支出(工程標)	
說明		
已更換損壞旗幟。 施工後		
說明		
已更換損壞旗幟。 施工後		

