

臺中市軟埤仔溪水環境改善工程

現勘紀錄表

日期：2023-01-03

紀錄人：陳志豪

建議：

1. 本次現勘著重於第三區之半半施工及其水域情況，以及第五區之水域放乾後之環境情況。
2. 第三區施工情況目前採半半施工，其水流情況未受影響，然週邊之民生污水排水口可見明顯且大量之排水，可能對水體本身水質有所影響。
3. 第五區放乾後，其整體情況目前與未放乾前除水域本身外，其陸域環境部份並未有明顯影響。

現勘照片



