

臺中市軟埤仔溪水環境改善工程

現勘紀錄表


日期：2023-05-05

紀錄人：陳志豪

建議：

1. 本次現勘仍著重於第三區之半半施工及其水域情況。
2. 第三區施工情況目前採半半施工，其水流情況視上游放水情況而定，而水質亦可能因放水之故而呈現短時間混濁。於大滴取水口上游部份目前已經完工，故整體擾動範圍已再明確限縮於取水口下游部份，對於上游部份之環境回復及水質均有助益
3. 第三、四區施工區域內之裸露地部份均有明確覆蓋，並進行灑水以降低施工中揚塵對空氣品質之可能影響，於第四區施作部份亦採半半施工，以減少對水域干擾。
4. 整體而言，本案迄今對於水域環境擾動部份隨工程進度而逐步調整，而對陸域部份環境因明顯設施圍籬及便道之故，對於陸域植被或當地居民之休閒活動部份其干擾均降至最低。

現勘照片



第三區取水口旁施工現況



於第三區取水口前之水質情況



於第三區之裸露地覆蓋



於第三區之取水口上游兩側護岸及安全
措施



第五區現況



第五區水域植物現況