

臺中市軟埤仔溪水環境改善工程

現勘紀錄表

日期：2023-07-04

紀錄人：陳志豪

建議：

1. 本次現勘著重於第二、三、四區之半半施工及其水域情況。
2. 工程施工範圍：二、三區之工程目前施工範圍涵蓋水域部分。在這些區域內，已進行了明確的區隔，且於二區部份有設置導流設施，以維持常流水態樣。
3. 施工範圍的明確地限縮並標示，有效確保施工活動並未對周邊陸域公園及民眾的干擾降底，並針對裸露地部分進行覆蓋或灑水作業，以減少揚塵。
4. 所有施工範圍內的廚餘垃圾均已被適當收集並集中處置，確保工地保持整潔，並未發現任何垃圾散落情況，此作為可避免吸引外來犬貓聚集。

現勘照片





於第二區之導流




於第四區之導流



第二區上游之小白鷺



由第二區往第三區方向



於淺水區洗浴之白尾八哥



於第三區之現況

