

臺中市軟埤仔溪水環境改善工程

現勘紀錄表

日期：2023-11-15

紀錄人：陳志豪

整體紀錄

- 水域部份
 - 二三工區因工程施作之故，水位變化，吸引大批鷺科鳥類聚集覓食。
 - 四區及五區部份，維持上月情況，區內除下游處有蓄水外，區內無常流水情況，且無異常狀況，目前施工情況亦無干擾濱溪植被情況
- 陸域部份
 - 沿線週邊公園因季節更迭聚集大批鳥類，除原有白頭翁、樹鵲及外來種八哥外，於本月亦發現灰背椋鳥紀錄。主要集中地點於二三區之間，亦為本案目前主要施工範圍，顯示範圍限縮對於施工干擾有明顯抑制效果，週邊陸域鳥類活動情況並不受河道間工種影響。

現勘照片



圖、鷺科鳥類棲息於週邊樹上



圖、施工區內目前水流情況



圖、採半半施工導引水流



圖、三區鷺科鳥類聚集



圖、四區目前施工情況



圖、二區目前步道施工情況



圖、目前施工情況

圖、三區活動之灰背椋鳥