



圖7-17 臺灣椎實螺



圖7-18 環境現況



圖7-19 植被現況



圖7-20 堤防週邊環境

二、公共工程生態檢查

蘭陽溪員山堤防(L23-L29)基礎防護工程屬於基礎防護工程，依生態敏感區域圖資-海岸保護區、淺山生態關注點、重要野鳥棲地、森林遊樂區、河道、天然林、自然保留區、野生動物保護區、自來水質水量保護區、保安林、野生動物重要棲地環境和國有林班地界等套疊，結果顯示，工區未觸及敏感生態區域，如圖 7-21，初步建議：植被相當良好施工時應注意(迴避)、若是需要進行開挖請縮小施工範圍(縮小)，詳如正式報告之附件十九(P19-1)。




圖7-21 蘭陽溪員山堤防(L23-L29)基礎防護工程生態圖資套疊