

宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

第 1 次 部分驗收檢測報告

主辦單位：經濟部水利署第一河川分署

承攬商廠：旺旺旺營造工程有限公司

檢測日期： 114 年 03 月 13 日

宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

第 1 次 部分驗收檢測報告

一、主辦單位：經濟部水利署第一河川分署

二、施工單位：旺旺旺營造工程有限公司

三、檢測人員：

四、會測人員：

五、檢測日期：114 年 03 月 13 日

六、檢測地點：0K+050~0K+450

七、檢測成果統計表：如后附表

八、檢測成果圖：如后附圖

九、其他附件：

十、檢測結果：

經檢測樁號 0K+050~0K+450 結果符合疏濬計畫範圍及開挖深度。
0K+050, 0K+100, 0K+125, 0K+175, 0K+225, 0K+250, 0K+300, 0K+325
及 0K+400 （共 9 個斷面）。

十一、檢討與建議：

廠商：

檢測人員：

横断面記録表

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業-第1次部分驗收檢測

[illegible]

橫斷面記錄表

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業-第1次部分驗收檢測

[illegible]

横斷面記錄表

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業-第1次部分驗收檢測

[illegible]

横断面記録表

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業-第1次部分驗收檢測

[illegible]

横断面記録表

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業-第1次部分驗收檢測

[illegible]

橫斷面記錄表

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業-第1次部分驗收檢測

[illegible]

横斷面記錄表

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業-第1次部分驗收檢測

[illegible]

横断面記録表


工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業-第1次部分驗收檢測

[illegible]

橫斷面記錄表

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業-第1次部分驗收檢測

[illegible]





經濟部水利署 第一河川分署		工程名稱		宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業		測量單位		測量日期		圖號	
圖名		工程平面圖		比例尺		1:2500		旺旺營造工程有限公司		114/03/13	

- 圖 例：
- 施工前收方線：

疏濬計畫高：

自主檢測線：

部分驗收線：





經濟部水利署 第一河川分署	工程名稱	宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業			測量單位	測量日期	圖號
	圖名	橫斷面圖	比例尺		旺旺旺營造工程有限公司	114/03/13	

- 圖 例 :
- 施工前收方線 :

疏濬計畫高 :



自主檢測線 :

部分驗收線 :
-



經濟部水利署 第一河川分署		工程名稱		測量單位		測量日期	圖號
圖 名		宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業		橫斷面圖		比例尺	
				旺旺旺營造工程有限公司		114/03/13	

- 圖例：
- 施工前收方線：—
- 疏濬計畫高：—
- 自主檢測線：—
- 部分驗收線：—





經濟部水利署 第一河川分署	工程名稱	宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業			測量單位	旺旺營造工程有限公司		測量日期	圖號
	圖名	橫斷面圖			比例尺			114/03/13	

- 圖例：
- 施工前收方線：

疏濬計畫高：

自主檢測線：

部分驗收線：
-



經濟部水利署 第一河川分署	工程名稱		宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業		測量單位		測量日期	圖號
	圖名	橫斷面圖	比例尺		旺旺旺營造工程有限公司		114/03/13	


圖 例：

施工前收方線：—

疏濬計畫高：—

自主檢測線：—

部分驗收線：—



經濟部水利署 第一河川分署		工程名稱		宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業		測量單位		測量日期		圖號	
圖名		橫斷面圖		比例尺		旺旺營造工程有限公司		114/03/13			