

經濟部水利署第四河川局
「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」

第七次業務抽查檢測紀錄

- 一、抽查檢測單位：經濟部水利署第四河川局管理課
- 二、疏濬支出標承攬廠商：新悅營造股份有限公司
- 三、檢測人員：
- 四、會測人員：
- 五、檢測日期：107 年 11 月 15 日
- 檢測地點：「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」
1K+700~2K+000
- 六、檢測成果：如后附件
- ☒ 檢測點統計表
 - ☒ 檢測中相關之照片
 - ☒ 疏濬範圍內檢測平面圖
 - ☒ 疏濬範圍內檢測斷面高程圖
 - ☐ 其他附件：
- 七、檢測結果：
- ☒ 合格
 - ☐ 不合格：詳如檢測點統計表
- 八、 檢討與建議：


承辦人：



課室主管



局長



經濟部水利署第四河川局
「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」

第七次業務抽查檢測點統計表

檢測日期：107 年 11 月 15 日

第 1 頁，共 2 頁

檢測地點：「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」1K+700~2K+000

疏濬工程/土石計畫：

界樁號	1K+700		界樁號	1K+800		界樁號	1K+900	
設計高程	220.12		設計高程	219.40		設計高程	218.68	
里程	檢測高程	備註	里程	檢測高程	備註	里程	檢測高程	備註
						-97.98	220.62	
						-79.67	220.57	
						-60.04	220.52	
			-12.04	219.65		-47.33	220.69	
0			0			0		
+53.07	220.23		+1.52	219.59				
+63.94	220.70		+15.94	219.75				
+65.38	220.20		+36.94	219.99				
+76.45	220.12		+64.69	220.08				
+96.4	220.58		+66.00	219.64				
			+70.55	219.40				
			+71.90	220.06				
			+91.18	220.08				
平均	220.36		平均	219.80		平均	220.60	

備註 1.檢測高程-設計高程 <0 ，則請於備註欄填註超深高度；檢測高程-設計高程 ≥ 0 者免填)。


備註 2.各檢測點位里程之間距應不小於 25M。

檢測人員：

工程員陳重有

第七次業務抽查檢測點統計表

107 濁水溪囚砂疏濬土石計畫—支出部分

$$S=1:10000$$


註：紅色表示檢測範圍

檢測人員：

經濟部水利署第四河川局	工程名稱	107濁水溪四砂區疏濬土石計畫-支出部分				單位	公尺	比例	如圖	設計	校核	副局長	核定	圖號
	圖名	平面圖	日期	107年11月15日	製圖	描圖	審核	第		頁				
								共	頁					

挖方



工程員陳重仁

經濟部水利署第四河川局	工程名稱 107濁水溪因砂匯疏濬土石計畫-支出部分	圖名 橫斷面圖(一)	單位 公尺	比例 1:2000	設計 範圍	校核	附局長	核定	圖號		
									日期 107年11月15日	審核	頁數
											共