

經濟部水利署第四河川局
「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」

第十三次業務抽查檢測點統計表

檢測日期：108 年 03 月 06 日

第 1 頁，共 1 頁

檢測地點：「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」1K+000~1K+200

疏濬工程/土石計畫：

界樁號	1K+000		界樁號	1K+100		界樁號	1K+200	
設計高程	225.14		設計高程	224.43		設計高程	223.71	
里程	檢測高程	備註	里程	檢測高程	備註	里程	檢測高程	備註
-96.13	225.87							
-72.83	225.71		-95.06	224.71				
-51.54	225.55		-73.15	224.65		-96.41	223.99	
-32.51	225.54		-50.82	224.71		-72.37	224.20	
-23.45	225.90		-26.40	224.75		-47.51	224.54	
-8.23	225.84		-2.50	224.73		-23.07	224.00	
0			0			0		
-6.45	225.89		+22.69	224.77		+0.79	223.96	
			+45.94	224.86		+24.42	224.09	
						+47.89	224.29	
						+72.63	224.20	
						+97.47	224.39	
平均	225.75		平均	224.74		平均	224.18	



備註 1.檢測高程-設計高程 <0 ，則請於備註欄填註超深高度；檢測高程-設計高程 ≥ 0 者免填)。

備註 2.各檢測點位里程之間距應不小於 25M。

檢測人員：

工程員陳重榮

107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分



註：紅色表示檢測範圍

検測人員：

工程陳雪生

經濟部水利署第四河川局	工程名稱	107濁水溪因砂匯疏濬土石計畫支出部分				單位	公尺	比例	如圖	設計 製圖	校核	副局長	核定	圖號
	圖名	平面圖	日期	108年03月06日			審核	第	頁					
								共	頁					

挖方



員：檢測人員